

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
UNITA’ OPERATIVA 2.1


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm. e ii.)

Conferenza Operativa del 09-11-2021
(Art. 3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

DELIBERA N. 41 DEL 17-11-2021

Area Territoriale tra Capo Peloro ed il T.te Saponara (001) e
Area Territoriale tra il T.te Fiumedinisi e Capo Peloro (102)

GEOMORFOLOGIA



ALLEGATO 1 – ELENCO DISSESTI

COMUNE DI MESSINA (ME)



ALLEGATO 1
Elenco completo dei dissesti della presente Proposta di Aggiornamento, con indicazioni sulla tipologia di modifica rispetto alla versione precedente.

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-001-1	588100	Corridore	Crollo	Stabilizzato	P0	P1					Modificato volume massi
001-5MS-001-2	588100	Corridore	Crollo	Attiva	P3	P4	Viab. Sec. - Case sparse	Viab. Prim. - Viab. Sec. - Casa sparsa	R3 - R2	R4 - R3 - R2	Modificato volume massi - aggiunto elemento a rischio
001-5MS-002	588100	Barbera	Crollo	Attivo	P2	P4	Viab.sec.	Centro Abitato - Viab. Prim. - Viab. Sec.	R3	R4 - R3 - R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-003	588100	Sindaro Marina	Crollo	Stabilizzato	P0	P1					Modificato volume massi
001-5MS-004	588100	Sindaro Marina	Crollo	Attivo	P3	P3	Centro Abitato - Viab. Prim. - Traliccio A.T.	Centro Abitato - Viab. Prim. - Traliccio A.T.	R4	R4	Modificato dimensioni
001-5MS-005	588100	Rodia	Frana complessa	Attiva	P2	P2	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R3	R3	Nessuna modifica
001-5MS-006	588100	Rodia	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R2	R2	Modificato dimensione
001-5MS-007	588100	Marmora	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. Prim. - Viab. Sec.	Viab. Prim. - Viab. Sec.	R4 - R3	R4 - R3	Modificato dimensioni
001-5MS-008	588100	Marmora	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-009	588100	Marmora	Crollo	Attivo	P4	P3	-	-	-	-	Modificato dimensioni
001-5MS-010	588100	Marmora	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-011	588100	Marmora	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-012	588100	Marmora	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-013	588100	Marmora	Crollo	Attivo	P4	P3	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R4	R4	Modificato dimensioni
001-5MS-014	588100	Km 30 113 dir	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-015	588100	Grangiara	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Casa sparsa	Casa sparsa	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-016	588100	Monte Campano	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-017	588100	Monte Campano	Erosione accelerata	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-018	588100	Monte Castelluccio	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-019	588100	Nord di Forte dei Centri	Frana complessa	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-020	588100	Sataraci	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-021	588100	Sataraci	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-022	588100	Ovest di Forte dei Marmi	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-023	588100	Miruddi	Crollo	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-024	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato dimensioni
001-5MS-025	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Servizi - Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-026	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Cabina elettrica - Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-027	588070	Nord di SpartÒ	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-028	588070	Nord di SpartÒ	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-029	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-030	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-031	588070	Nord di Spartà	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
001-5MS-032	588110	Piano Torre	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-033	588110	Piano Torre	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-034	588110	Mastropavano	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Centro Abitato	-	R4	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-035	588110	Mastropavano	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-036	588110	Mastropavano	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-037	588110	Torrente Casagrande	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-038	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec.	-	R3	-	Modificato dimensioni
001-5MS-039	588110	Acquarone	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Centro Abitato	-	R4	Modificato dimensioni
001-5MS-040	588110	Acquarone	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	Modificato dimensioni
001-5MS-041	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	P3	P3	Centro Abitato - Viab. Prim. - Viab. Sec.	Centro Abitato - Viab. Prim. - Viab. Sec.	R4 - R3	R4 - R3	Modificato dimensioni
001-5MS-042	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
001-5MS-043	588110	Acquarone	Crollo	Attiva	P3	P3	Centro ab.	Centro ab. - Viab. Sec.	R4	R4 - R3	Nessuna modifica al dissesto - aggiunto elemento a rischio
001-5MS-044	588110	Sud di Acquarone	Crollo	Attivo	P4	-	Viab. Prim.	-	R4	-	Eliminato
001-5MS-045	588110	Sud di Acquarone	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Prim.	Viab. Prim. - Casa sparsa	R4	R4 - R3	Modificato dimensione
001-5MS-046	588110	Sud di Acquarone	Crollo	Attivo	P3	-	Viab. Prim.	-	R4	-	Eliminato
001-5MS-047	588110	Fiumara Piano Forno	Crollo	Attivo	P3	P4	Ins. Industriale	Viab. Prim. - Ins. Industriale - Viab. Sec.	R4	R4 - R3	Modificato dimensione
001-5MS-048	588110	Sud di Acquarone	Crollo	Attivo	P3	P4	Viab. Prim.	Viab. Prim. - Viab. Sec.	R4	R4 - R3	Modificato dimensione
001-5MS-049	588110	Fiumara Briga	Erosione	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
			accelerata								dimensione
001-5MS-050	588110	Calamona	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R2	R2	Nessuna modifica
001-5MS-051	588110	Calamona	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R4	R4	Modificato dimensione
001-5MS-052	588110	Fiumara Briga	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-053	588110	Fiumara Briga	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-054	588110	San Saba	Scivolamento	Quiescente	P1	P1	Viab. Prim.	Viab. Prim.	R2	R2	Nessuna modifica
001-5MS-055	588110	San Saba	Frana complessa	Inattivo	P3	P1	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R2 - R1	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-056	588110	San Saba	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Prim. - Viab. Sec.	Viab. Prim. - Viab. Sec.	R4 - R3	R4 - R3	Modificato dimensione
001-5MS-057	588110	Puntale Barone	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Modificato dimensione
001-5MS-058	588110	Monte Telegrafo	Franosità diffusa	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-059	588110	Fiumara Piano Forno	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-060	588110	Monte Telegrafo	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-061	588110	Monte Telegrafo	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-062	588110	Fiumara Piano Forno	Franosità diffusa	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-063	588110	Fiumara Piano Forno	Soliflusso	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-064	588110	Piraino	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-065	588110	Puntale Quattrofave	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec. - Case sparse	Centro Abitato - Viab. Sec.	R3 - R2	R2 - R4	Modificato dimensione
001-5MS-066	588110	Mantriglia	Crollo	Attivo	P1	P4	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-067	588110	Piano Monaci	Crollo	Attivo	P1	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-068	588110	Villa Trombetta	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-069	588110	Serra Cappello	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-070	588110	Mantriglia	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-071	588110	Serra della Guardia	Crollo	Attivo	P2	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-072	588110	San Biagio	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-073	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-074	588110	Pezza Grande	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-075	588110	Pezza Grande	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-076	588110	Nord di Piano Campi	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-077	588110	Ovest di Piano Campi	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-078	588110	Ovest di Piano Campi	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-079	588110	Piano Ravelli	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-080	588110	Ovest Massa S. Giorgio	Crollo	Attivo	P1	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-081	588110	Pezza Grande	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-082	588110	Pezza Grande	Crollo	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-083	588110	Pezza Grande	Erosione accelerata	Attivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-084	588110	San Biagio	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-085	588110	Massa S. Nicola	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-086	588110	Massa S. Nicola	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
001-5MS-087	588110	Est Massa S. Lucia	Crollo	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-088	588110	SE Massa S. Nicola	Erosione	Attiva	P2	P1					Nessuna modifica
001-5MS-089	588110	Baglione	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
001-5MS-090	588110	Baglione	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato dimensione
001-5MS-091	588110	Bardaro	Crollo	Attivo	P2	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-092	588110	Bardaro	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-093	588110	Castanea delle Furie	Crollo	Attivo	P1	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-094	588110	Monte Castelluccio	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-095	588110	Campolo	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-096	588110	Sud ovest Massa San Giovanni	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-097	588110	Campo Inglese	Crollo	Attivo	P1	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-098	588110	Ghidino	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-099	588110	Campo Inglese	Crollo	Attivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-100	588110	Campo Inglese	Crollo	Attivo	P1	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-101	588110	Ghidino	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
001-5MS-102	588110	Campo Inglese	Erosione	Attiva	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
001-5MS-103	588110	Satarici	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-104	588110	Satarici	Colata rapida	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-105	588110	San Nicola	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-106	588110	Sud Ovest di San Cosimo	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-107	588110	Satarici	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-108	588110	Satarici	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-109	588110	Rizzina	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-110	588110	Rizzina	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-111	588120	Carbonaro	Erosione	Attiva	P1	P1		-			Nessuna modifica
001-5MS-112	588120	Carbonaro	Erosione	Attiva	P2	P2		-			Nessuna modifica
001-5MS-113	588120	Carbonaro	Erosione	Attiva	P1	P1		-			Nessuna modifica
001-5MS-114	588120	Mortelle	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-115	588120	Mortelle	Colata rapida	Attivo	P1	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-116	588120	Mortelle	Erosione	Attiva	P1	P1		-			Nessuna modifica
001-5MS-117	588140	Mitto	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-118	588140	Mitto	Colata rapida	Inattivo	P1	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-119	588140	La Montagnola	Frana complessa	Quiescente	P1	P2	-	Autostrada	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-120	588140	La Montagnola	Crollo	Attiva	P3	P3	-	-			Nessuna modifica
001-5MS-121	588140	Monte Militi	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-122	588140	Piano Romano	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
001-5MS-123	588140	Gesso	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
001-5MS-124	588140	Gesso	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
001-5MS-125	588140	Gesso	Crollo	Attiva	P3	P3	Viab. Prim.	Viab. Prim. - Viab. Sec.	R4	R4 - R3	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
001-5MS-126	588140	San Gregorio	Erosione	Attiva	P2	P2	Viab. Sec.	Case sparse	R2	R1	Nessuna modifica al dissesto - Modifica elemento a rischio
001-5MS-127	588140	San Gregorio	Erosione	Attiva	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
001-5MS-128	588140	San Niccolò	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Viab. Prim. - Casa sparsa	Viab. Prim. - Casa sparsa	R4 - R2	R4 - R2	Modificato dimensione
001-5MS-129	588140	Raccazzo	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-130	588140	M. Serralizzi	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato dimensione
001-5MS-131	588140	Baronessa	Crollo	Attivo	P2	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-132	588140	Sant'Anna	Colata rapida	Inattivo	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-133	588150	Rizzina	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-134	588150	Passo Sardi	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-135	588150	Monte Candelara	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-136	588150	Codetta	Crollo	Attivo	P2	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-137	588150	Ricciardo	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
001-5MS-138	588150	Portella Castanea	Scivolamento	Inattivo	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
001-5MS-139	588140	San Niccolò	Crollo	Attiva	P3	P4					Modificato volume crollo
001-5MS-140	588140	San Niccolò	Frana complessa	Quiescente	P1	P2	Case sparse	Case sparse	R1	R1	Nessuna modifica
001-5MS-141	588140	San Niccolò	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
001-5MS-142	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-143	588140	nord est Gesso	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-144	588140	nord est Gesso	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-145	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ins. Industriale - Casa Sparsa	-	R2	Aggiunto
001-5MS-146	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-147	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
001-5MS-148	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
001-5MS-149	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-150	588100	Km 30 113 dir	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-151	588100	Km 30 113 dir	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-152	588100	Km 30 113 dir	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-153	588100	Km 30 113 dir	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-154	588110	Casa Gallia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-155	588110	Torrente Muto	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-156	588110	Acqualadrone	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
001-5MS-157	588110	Acqualadrone	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-158	588110	Acqualadrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-159	588110	Piraino	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-160	588140	San Niccolò	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-161	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia - Viab. Sec.	-	R3 - R2	Aggiunto
001-5MS-162	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-163	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-164	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia - Viab. Sec.	-	R3 - R2	Aggiunto
001-5MS-165	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia	-	R3	Aggiunto
001-5MS-166	588110	Fiumara Iudeo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-167	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-168	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-169	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-170	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-171	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-172	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-173	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-174	588110	Puntale Camarra	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-175	588110	Versante orientale M. Castelluccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-176	588100	Fiumara Rodia	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-177	588110	Versante orientale M. Castelluccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-178	588110	Versanti in sx Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-179	588100	Fiumara Rodia	Crollo	Attivo	-	P4	-	Piazzale cava - Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-180	588100	Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-181	588110	Versanti in Dx Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-182	588110	Versanti in Dx Fiumara Rodia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-183	588110	Massa S. Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-184	588110	Versante sud ovest Poggio Serra La Croce	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-185	588100	Versanti meridionali di Grangiara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-186	588100	Versanti meridionali di Grangiara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-187	588100	Versanti in sx Fiumara Marmora Satarici	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-188	588100	A nord di Forte dei Case	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-189	588110	Campolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-190	588100	Versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-191	588100	Versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-192	588100	Versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-193	588100	A ovest di Forte dei Case	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-194	588100	A ovest di Forte dei Case	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-195	588100	A nord di Forte dei Case	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-196	588100	Versanti nord orientali di Salice	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-197	588100	Versanti nord orientali di Salice	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-198	588100	Satarici	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-199	588100	Satarici	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-200	588110	Satarici	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-201	588110	Versanti in dx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-202	588110	Versanti in dx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-203	588110	Versanti in sx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-204	588110	Versanti in sx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-205	588150	Versanti in sx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-206	588150	a ovest di Monte Candelara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-207	588110 - 588150	ad ovest di M. Orbo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-208	588150	a sud di M. Orbo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-209	588150	versanti alto bacino T. Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-210	588100 - 588140	versanti in sx Fiumara Tarantonio	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec. - stabilimento ind.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-211	588140	versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-212	588140	a ovest di Mirto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-213	588140	Calamo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-214	588140	Calamo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-215	588140	versanti in sx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-216	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-217	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-218	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-219	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-220	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-221	588140	versanti a nord di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-222	588140	versanti a est di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-223	588140	versanti a est di Puntale Guardia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-224	588140	nord di Gesso Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-225	588140	nord di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-226	588140	nord di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-227	588140	nord di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Bene arch.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-228	588140	Versanti in dx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-229	588140	Versanti in sx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-230	588140	Versanti in dx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-231	588140	versante sud Monte Militi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-232	588140	nord est di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-233	588140	nord est di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-234	588140	ad est di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-235	588140	Finocchiaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-236	588140	Finocchiaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-237	588140	Finocchiaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-238	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-239	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-240	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia	-	R3	Aggiunto
001-5MS-241	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-242	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-243	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-244	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-245	588140	versanti ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-246	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-247	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-248	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-249	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-250	588140	versanti a ovest di San Niccolò	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-251	588140	versanti a ovest di San Niccolò	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-252	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Insedamenti agricoli	-	R2	Aggiunto
001-5MS-253	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-254	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-255	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-256	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-257	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-258	588140	a ovest di Cantoniera La Catena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-259	588140	a nord ovest di M. Carrubazza	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-260	588140	Monte Serralizzi	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-261	588140	Monte Serralizzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-262	588140	Monte Serralizzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-263	588140	Vallone Porri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-264	588140	Vallone Porri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-265	588140	Vallone Porri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-266	588140 - 588150	Urni - Salice	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-267	588120	Carbonaro	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-268	588120	Mortelle	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-269	588110	Chioppazzo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-270	588110	Quattrofave	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-271	588110	Puntale Quattrofave	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-272	588100	Barbera	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
001-5MS-273	588100	Sindaro Marina	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
001-5MS-274	588100	Sindaro Marina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-275	588100	Marmora	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
001-5MS-276	588100	Marmora	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-277	588100	Km 30 113 dir	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
001-5MS-278	588100	Grangiara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-279	588100	Castelluccio	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-280	588100	Castelluccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-281	588100	Castelluccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-282	588100	Grangiara	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-283	588100	Versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-284	588100	Miruddi	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
001-5MS-285	588140	versanti in sx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-286	588100	versanti in sx Fiumara Tarantonio	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3 - R2	Aggiunto
001-5MS-287	588110	Piano Torre	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-288	588110	Piano Torre	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-289	588100	Grangiara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-290	588110	Mastropavano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-291	588110	Mastropavano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-292	588100	Versanti meridionali di Grangiara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-293	588110	a valle di Villa Fodi	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-294	588070 - 588110	a sx torrente casagrande	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-295	588070 - 588110	Torrente Casagrande	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-296	588070	Nord di Spartà	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-297	588070	Nord di Spartà	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-298	588070	Nord di Spartà	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-299	588070	Nord di Spartà	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
001-5MS-300	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	-	Aggiunto
001-5MS-301	588110	Est di Spartà	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-302	588110	Est di Spartà	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-303	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3 - R2	Aggiunto
001-5MS-304	588110	Est di Spartà	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-305	588110	Fiumara Briga	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
001-5MS-306	588110	Sud di Acquarone	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
001-5MS-307	588110	Piraino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-308	588110	Serra Cappello	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-309	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-310	588110	Ovest di Piano Campi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-311	588110	Ovest di Piano Campi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-312	588110	Ovest di Piano Campi	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-313	588110	SE Massa S. Nicola	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-314	588110	SE Massa S. Nicola	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-315	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-316	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-317	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-318	588110	San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-319	588110	San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-320	588110	Est Massa S. Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-321	588110	Est Massa S. Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-322	588110	Est Massa S. Lucia	Crollo	Attivo	-	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
001-5MS-323	588110	Est Massa S. Lucia	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-324	588110	Est Massa S. Lucia	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-325	588110	San Biagio	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-326	588110	Massa S. Lucia	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-327	588110	Bardaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-328	588110	Bardaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-329	588110	Campo Inglese	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-330	588110	Satarici	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-331	588110	San Nicola	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-332	588110	Satarici	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-333	588110	San Nicola	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-334	588150	Versanti in sx Torrente Rizzina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-335	588150	Passo Sardi	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Discarica colmata	-	R2	Aggiunto
001-5MS-336	588120	Mortelle	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-337	588140	versanti in dx Fiumara Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-338	588140	Calamo	Colata	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te SAPONARA (001)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
			rapida								
001-5MS-339	588140	Piano Romano	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-340	588140	Versanti in dx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-341	588140	Versanti in dx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-342	588140	Versanti in sx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-343	588140	Versanti in sx Rio Salemi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-344	588140	Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-345	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-346	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia	-	R3	Aggiunto
001-5MS-347	588140	Gesso - Casello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Ferrovia	-	R3	Aggiunto
001-5MS-348	588140	versanti sud ovest di Gesso	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-349	588140	Raccazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-350	588140	Raccazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-351	588140	Raccazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-352	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-353	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-354	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-355	588140	Roccazzone	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-356	588140	Sant'Anna	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-357	588140	Sant'Anna	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-358	588140	Gallo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
001-5MS-359	588140	Gallo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-360	588140	Monte Serralizzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-361	588140	Monte Serralizzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-362	588140	Baronessa	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-363	588100	Tarantonio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-364	588110	Campo Inglese	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
001-5MS-365	588110	Campolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Metanodotto	-	R2	Aggiunto
001-5MS-366	588110	Campolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Metanodotto	-	R2	Aggiunto
001-5MS-367	588100	Versanti nord orientali di Salice	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-368	588150	ad ovest di M. Orbo	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-369	588110	ad ovest di M. Orbo	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-370	588140	Finocchiaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-371	588150	Urni - Salice	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-372	588140	La Montagnola	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-373	588150	Miccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-374	588140 - 588150	Miccio	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-375	588140	Miccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-376	588150	Urni - Salice	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
001-5MS-377	588150	Urni - Salice	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0001	588110	Campo Italia	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0002	588110	Campo Italia	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0003	588110	Campo Italia	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0004	588110	Campo Italia	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0005	588110	Marotta Superiore	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	-	Eliminato
102-5MS-0006	588120	Ficarazzi	Franosità diffusa	Attiva	P1	P1		Imp. Fotovolt.		R1	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0007	588120	Ficarazzi	Soliflusso	Attiva	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0008	588150	M. Roccazzo	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0009	588150	M. Matterosse	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0010	588150	Pace	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0011	588150	Pace	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0012	588150	Pace	Franosità diffusa	Attiva	P1	P1		Viab. Sec.		R1	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0013	588150	Tra M. Ciaramellaro e M Tidora	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0014	588150	Monte Tidora	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0015	588150	Castagnara	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0016	588150	Castagnara	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0017	588150	Castagnara	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0018	588150	NE di Rocca del'Arme	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0019	588150	Castagnara	Colata rapida	Inattivo	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0020	588150	Castagnara	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0021	588150	Rizzotti	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0022	588150	Castagnara	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0023	588150	Case Fornace	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0024	588150	Contemplazione	Scivolamento	Stabilizzato	P0	P0		Viab. Sec.		R2	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0025	588150	Ciaramita	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0026	588150	Piano dei Greci	Soliflusso	Attivo	P2	P2	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	R4 - R2	R4 - R2	Modificato dimensione
102-5MS-0027	588150	C/DA TREMONTI - RITIRO	Frana complessa	Stabilizzato	P0	P0	Centro ab.	Centro ab.	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0028	588150	C/DA TREMONTI - RITIRO	Frana complessa	Inattivo	P2	P2	Centro ab.	Centro ab.	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0029	588150	Punta Dara	Scivolamento	Stabilizzato	P0	P0	Case sparse	Case sparse	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0030	588150	Monte Correale	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	Insediamiento ind. - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0031	588150	Monte Correale	Crollo	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0032	588150	Petrazza	Soliflusso	Attiva	P2	P2	Traliccio A.T.	Traliccio A.T.	R3	R3	Nessuna modifica
102-5MS-0033	588150	M. Falia	Scivolamento	Stabilizzato	P0	P0	Viab. Sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0034	588150	Petrazza	Scivolamento	Quiescente	P1	P1	Centro ab. - Via di fuga - Case sparse	Centro ab. - Via di fuga - Case sparse	R2 - R1	R2 - R1	Nessuna modifica
102-5MS-0035	588150	Svincolo Bocchetta	Crollo	Stabilizzato	P1	P1					Modificato dimensione
102-5MS-0036	601020 - 601030	M. Ginestrone	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0037	601020	Monte Cannedda	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0038	601020	Armacera	Soliflusso	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0039	601020	Sparta	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0040	601020	Sparta	Erosione accelerata	Attivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0041	601020	Pizzo Bandiera	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	Traliccio A.T.	Traliccio A.T.	R3	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0042	601030	M. Banditore	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga	Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0043	601030	Est M. Banditore	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0044	601030	Nord di Gravitelli	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0045	601030	Nord di Gravitelli	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0046	601030	Nord di Gravitelli	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Prim.	-	R4	-	Modificato dimensione
102-5MS-0047	601030	Castellaccio	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0048	601030	Mandrazzi	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0049	601030	Mandrazzi	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0050	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0051	601030	C.da Cataratti	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Modificato dimensione
102-5MS-0052	601030	C/DA CATARATTI	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Centro ab.	Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse	R2	R2 - R1	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0053	601030	M. Spalatara	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R4 - R3	Modificato dimensione
102-5MS-0054	601030	Sud M. Banditore	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0055	601030	M. Banditore	Crollo	Attivo	P3	P3	Centro Abitato - Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga	R4	R4	Modificato dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0056	601030	EST DI MONTE SPALATARA	Erosione accelerata	Attivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0057	601030	Gravitelli	Crollo	Attivo	P3	P3	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0058	601030	Gravitelli	Soliflusso	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0059	601030	Gravitelli	Crollo	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0060	601030	MONTE SPALATARA	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse	Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse	R2 - R1	R2 - R1	Nessuna modifica
102-5MS-0061	601030	MONTE SPALATARA	Frana complessa	Quiescente	P1	P1	Centrio ab.	Centro ab. - Viab. Sec.	R2	R2 - R1	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0062	601030	M. Spalatara	Crollo	Attiva	P3	P3		Centro ab.		R4	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0063	601030	Camaro	Crollo	Attiva	P3	P3		Centro ab.		R4	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0064	601030	Camaro	Crollo	Attiva	P3	P3		Centro ab.		R4	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0065	601030	M. Castellacci	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0066	601030	Nunziatella	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0067	601030	Calorenni	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0068	601030	Calorenni	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	Acquedotto	Acquedotto	R2	R1	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0069	601030	Calorenni	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0070	601030	Cumia Inf.	Crollo	Attivo	P3	P3	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0071	601030	Cumia inf.	Frana complessa	Attiva	P2	P2	Via di fuga	Via di fuga	R3	R3	Nessuna modifica
102-5MS-0072	601030	Convito	Crollo	Attivo	P3	-	Via di fuga	-	R4	-	Eliminato
102-5MS-0073	601030	Convito	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga	Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0074	601030	Convito	Frana complessa	Attiva	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0075	601030	Bordonaro	Crollo	Attiva	P4	P4		Centro ab. - Viab. Sec. - Campo sport.		R4 - R3	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0076	601030	NORD DI MONTE SAN PIETRO	Soliflusso	Attivo	P2	-	Acq. - Viab. Sec.	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0077	601030	MONTE SAN PIETRO	Franosità diffusa	Attiva	P2	P2	Centro ab. - Viab. Sec.	Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse	R4 - R2	R4 - R2	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0078	601030	Case Baglio	Soliflusso	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0079	601030	Case Baglio	Soliflusso	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0080	601030	Monte S. Pietro	Soliflusso	Attiva	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0081	601030	CASE BAGLIO	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0082	601030	NORD-EST DI PUNTALE TRAZZI	Scivolamento	Quiescente	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0083	601030	Zafferia	Scivolamento	Stabilizzato	P0	P0	Autostrada	Autostrada	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0084	601030	Coppolino	Scivolamento	Inattivo	P2	P2	Autostrada - Viab. Sec.	Autostrada - Viab. Sec.	R3 - R2	R3 - R2	Nessuna modifica
102-5MS-0085	601030	Coppolino	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0086	601060	Monte Stivale	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0087	601060	Monte Stivale	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0088	601060	Larderìa inf.	Crollo	Attivo	P4	P4	Centro Abitato - Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0089	601060	Larderìa superiore	Crollo	Attivo	P4	P4	Case sparse	Centro Abitato - Case sparse	R4	R4 - R3	Modificato dimensione
102-5MS-0090	601060	Puntale la Ruttazza	Crollo	Attivo	P3	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0091	601060	Puntale la Ruttazza	Crollo	Attivo	P4	P4	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0092	601060	Tipoldo	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0093	601060	Puntale S. Angelo	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0094	601070	Est di Puntale S. Angelo	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0095	601060	Puntale Ranno	Crollo	Attivo	P4	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0096	601060	Puntale Ranno	Crollo	Attivo	P4	P4	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0097	601060	Mili S. Pietro	Crollo	Attiva	P3	P3		Viab. Sec.		R3	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0098	601060	Mili S. Pietro	Crollo	Attiva	P4	P3					Modificato dimensione e volume crollo
102-5MS-0099	601060	Mili S. Pietro	Erosione accelerata	Attivo	P3	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0100	601060	Mil S. Pietro	Crollo	Attivo	P1	P4	-	Centro abitato - Casa sparsa	-	R4 - R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0101	601060	Mili S. Pietro	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga	Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0102	601060	Piano Ciappazzi	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0103	601060	Puntale Cavolo - Puntale Carda	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0104	601060	Sud-Est Mili S. Pietro	Crollo	Attivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0105	601060	Sorgive Petroiene	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0106	601060	Sorgive Petroiene	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0107	601060	Pietre Bianche	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0108	601060	Serra Castellacci	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0109	601060	a sud di Serra Castellacci	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0110	601060	Serra Castellacci	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0111	601060	Serra Castellacci	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0112	601060	P.Ila Zimmo	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0113	601060	P.Ila Zimmo	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0114	601060	P.Ila Zimmo	Erosione accelerata	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0115	601060	P.le Zimmo	Erosione accelerata	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0116	601060	P.Ila Zimmo	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0117	601060	P.Ila Zimmo	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0118	601060	Fiumara del Mezzano	Crollo	Attivo	P1	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0119	601060	C.da Salemi	Franosità diffusa	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0120	601060	C.da Salemi	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato dimensione
102-5MS-0121	601060	Costa Bartolo	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0122	601060	Costa Bartolo	Scivolamento	Stabilizzato	P0	P0		Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse		R1	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0123	601060	Costa Bartolo	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0124	601060	Costa Bartolo	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0125	601060	S. Stefano di Briga	Crollo	Attiva	P4	P4		Centro ab. - Via di fuga - Viab. Sec. - Case sparse		R4 - R3	Nessuna modifica
102-5MS-0126	601060	S. Stefano di Briga	Crollo	Attiva	P4	P4		Centro ab. - Via di fuga		R4	Nessuna modifica
102-5MS-0127	601060	S. Stefano di Briga piazza roma	Crollo	Attiva	P4	P4	Via di fuga	Centro ab. - Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica al dissesto - Modifica elemento a rischio
102-5MS-0128	601060	Naca Maiddi	Scivolamento	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0129	601060	Naca Maiddi	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0130	601060 - 601100	Pizzo della Moda	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0131	601070	Pistunina	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0132	601070	Pistunina	Soliflusso	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0133	601070	Pistunina	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0134	601070	Serra Pedra	Soliflusso	Attiva	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0135	601070	Serra Pedra	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0136	601070	Forte Cavalli	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0137	601070	Forte Cavalli	Erosione	Attiva	P2	P2					Nessuna modifica
102-5MS-0138	601070	Mili S. Marco	Crollo	Attivo	P3	P3	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0139	601070	Mili S. Marco	Erosione accelerata	Attivo	P3	P2	Centro abitato	-	R4	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0140	601070	Est Mili S. Marco	Erosione	Attiva	P1	P1	Case sparse	Case sparse	R1	R1	Nessuna modifica
102-5MS-0141	601070	Mili S. Marco	Crollo	Attivo	P4	P4	Centro Abitato - Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0142	601070	Nord Galati inf.	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	Viab. Sec. - Casa sparsa	Viab. Sec. - Casa sparsa	R2	R1	Modificato dimensione
102-5MS-0143	601070	Nord Galati In.	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0144	601070	Galati Inf.	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0145	601070	Galati Inf.	Crollo	Attivo	P3	P3	Centro abitato	Centro abitato	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0146	601070	Galati inf.	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0147	601100	Grillo	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0148	601100	Previti	Colata rapida	Attivo	P2	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0149	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0150	601100	Piano delle Vigna	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0151	601100	Piano delle Vigne	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0152	601100	Piano delle vigne	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0153	601100	Pezzolo	Crollo	Attiva	P4	P4	Centro ab. - Viab. Sec.	Centro ab. - Viab. Sec. - Case sparse	R4 - R3	R4 - R3	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0154	601100	Nord-est di Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0155	601100	Est di Pezzolo	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga - Viab. Sec - Case sparse	Via di fuga - Viab. Sec - Case sparse	R4 - R3 - R2	R4 - R3 - R2	Nessuna modifica
102-5MS-0156	601100	Piano delle vigne	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec. - Casa sparsa	Viab. Sec. - Casa sparsa	R3 - R2	R3 - R2	Modificato dimensione
102-5MS-0157	601100	Puntale S. Lucia	Crollo	Attivo	P3	P3	Acquedotto	Autostrada - Ferrovia - Acquedotto	R3	R4 - R3	Modificato dimensione
102-5MS-0158	601100	Puntale S. Lucia	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0159	601100	Briga Sup.	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0160	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0161	601100	Torre	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R1	Modificato dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0162	601100	Torre	Erosione accelerata	Attivo	P2	P2	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0163	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R3	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0164	601100	Molino	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0165	601100	Altolia	Crollo	Attivo	P4	P4	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0166	601100	Altolýa	Frana complessa	Inattivo	P1	P1	Centro ab.	Centro ab.	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0167	601100	Boschi	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0168	601100	Falera	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0169	601100	Falera	Frana complessa	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0170	601100	Boschi	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0171	601100	Boschi	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Casa sparsa	-	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0172	601100	Giampileri Sup.	Crollo	Attiva	P3	P3					Nessuna modifica
102-5MS-0173	601100	Torre	Erosione accelerata	Attivo	P3	P2	Acquedotto	Acquedotto	R3	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0174	601100	c/da Barune	Frana complessa	Attivo	P3	-	Centro abitato - Via di fuga - Acq. - Case sparse	-	R4 - R3 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0175	601100	Rocche d'Alaba	Soliflusso	Attiva	P2	P2	Case sparse	Case sparse	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0176	601030	Gravitelli	Crollo	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0177	601030	Gravitelli	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga	Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0178	601030	viale Italia	Frana complessa	Attiva	P2	P2	Centro ab.	Centro ab. - Viab. Sec.	R4	R4 - R2	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0179	601030	La Montagna	Frana complessa	Quiescente	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0180	601030	Bordonaro	Soliflusso	Attivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0181	601030	Bordonaro	Soliflusso	Attiva	P1	P1	Centro ab.	Centro ab.	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0182	601100	Carrazzo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0183	601100	Ovest di Molino	Frana complessa	Attiva	P3	P3	Centro ab.	Centro ab.	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0184	601100	Molino	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Centro ab.	Centro ab. - Via di fuga	R4	R4 - R3	Nessuna modifica
102-5MS-0185	601100	Palmento Vecchio	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0186	601100	Calvario	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Via di fuga - Viab. Sec.	-	R3 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0187	601100	Giampileri Superiore	Frana complessa	Attivo	P3	-	Centro abitato - case sparse	-	R4 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0188	601100	Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0189	601100	Cimitero Briga	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R1	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0190	601100	Cimitero Briga	Erosione accelerata	Attivo	P3	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0191	601100	Est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P3	Via di fuga - casa sparsa	Via di fuga - casa sparsa	R4 - R2	R4 - R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0192	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Autostrada	-	R4	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0193	601100	Est Briga Superiore	Erosione	Attiva	P1	P1	Via di fuga - Case sparse	Via di fuga - Case sparse	R2 - R1	R2 - R1	Nessuna modifica
102-5MS-0194	601100	Capo Scaletta	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Prim.	Ferrovia - Viab. Prim. - Viab. Sec.	R3	R3 - R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0195	601100	Casello	Erosione accelerata	Attivo	P3	P2	Ferrovia	Ferrovia	R4	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0196	601100	Ponte Schiavo	Crollo	Attivo	P3	P3	Autostrada - Ferrovia	Autostrada - Ferrovia	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0197	601100	Puntale Santa Lucia	Crollo	Attivo	P3	P3	Ferrovia	Ferrovia	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0198	601100	Briga Marina	Crollo	Attivo	P3	P3	Ferrovia	Ferrovia	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0199	601110	Casato Bagni	Crollo	Attivo	P3	P3	Ferrovia	Ferrovia	R4	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0200	601100	Puntale Taiazzì	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0201	601100	T.te San Giovanni	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	Casa sparsa	Casa sparsa	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0202	601100	T.te San Giovanni	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0203	601030	San Filippo (cimitero)	Colata rapida	Attivo	P2	P3	Viab. Sec.	Cimitero	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0204	601100	T.te Fallega	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0205	601100	C/da Torre	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Nucleo Abitato	Nucleo Abitato	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0206	601100	C/da Torre	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Via di fuga - casa sparsa	Via di fuga - casa sparsa	R4 - R3	R4 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0207	601030	Cumia Inferiore	Crollo	Attiva	P3	P3	Via di fuga	Via di fuga	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0208	601030	Cumia Inferiore	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0209	601030	Cumia Inferiore	Erosione	Attiva	P2	P2	Centro ab.	Centro ab.	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0210	601030	Castellaccio	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato - Viab. Sec.	Centro Abitato - Viab. Sec.	R4 - R3	R4 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0211	601030	Castellaccio	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0212	601030	Castellaccio	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0213	601030	Castellaccio	Crollo	Attiva	P3	P3	Centro ab. - Viab. Sec.	Centro ab. - Viab. Sec.	R4 - R3	R4 - R3	Nessuna modifica
102-5MS-0214	601030	Gravitelli	Soliflusso	Attivo	P1	P1	Via di Fuga	Via di Fuga	R2	R2	Modificato dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0215	588150 - 601030	San Corrado	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec. - Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R3 - R2	R3 - R2	Modificato dimensione
102-5MS-0216	601030	Sivirga	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Autostrada	-	R4	Modificato dimensione
102-5MS-0217	601030	Sivirga	Crollo	Attivo	P3	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0218	601030	Sivirga	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0219	601030	Nunziatella	Scivolamento	Quiescente	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0220	601030	Convito	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga	-	R4	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0221	601030	Cumia Inferiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0222	601030	San Giovannello	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	Via di Fuga	Via di Fuga	R3	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0223	601100	T.te San Giovanni	Colata rapida	Inattivo	P3	P3	Cimitero	Acquedotto - Case sparse	R2	R3 - R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0224	601030	San Filippo	Erosione accelerata	Attivo	P1	P2	-	Via di Fuga - Viab. Sec.	-	R2 - R1	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0225	601030	San Filippo	Frana complessa	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0226	601030	San Filippo	Frana complessa	Attivo	P2	-	Via di fuga	-	R3	-	Eliminato
102-5MS-0227	601030	San Filippo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga	-	R4	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0228	601070	Mili san Marco	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0229	601100	S.P. per Pezzolo	Scivolamento	Quiescente	P2	P1	Via di fuga - casa sparsa	Via di fuga - casa sparsa	R4 - R3	R2 - R1	Modificato dimensione e stato attività
102-5MS-0230	588150	Poggio dei Pini	Scivolamento	Attivo	P2	P3	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato
102-5MS-0231	588150	Scoppo	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Via di fuga - Case Sparse	Via di fuga - Case Sparse	R3 - R2	R3 - R2	Nessuna modifica
102-5MS-0232	588150	Scoppo	Crollo	Attivo	P3	P3	-	Casa sparsa	-	R3	Modificato dimensione
102-5MS-0233	588150	Paradiso	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Centro ab.	Centro ab.	R4	R4	Nessuna modifica
102-5MS-0234	601030	Cumia Inferiore	Scivolamento	Attiva	P3	P3	Via di fuga - Case Sparse	Via di fuga - Case Sparse	R4 - R2	R4 - R2	Nessuna modifica
102-5MS-0235	601030	S.P. per Cumia	Scivolamento	Quiescente	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0236	601030	S.P. per Cumia	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Via di fuga	Via di fuga	R3	R3	Nessuna modifica
102-5MS-0237	601030	S.P. per Cumia	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Via di fuga	Via di fuga	R3	R3	Nessuna modifica
102-5MS-0238	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Case sparse	Viab. Sec. - Case sparse	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0239	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0240	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0241	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0242	601100	Ponte Schiavo	Crollo	Attivo	P2	P3	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0243	601100	S.P. per Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Via di fuga - case sparse	-	R3 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0244	601100	S.P. per Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro abitato	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0245	601100	S.P. per Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0246	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Via di fuga - Case sparse	Casa sparsa	R4 - R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0247	601100	est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Via di fuga - Viab. Sec. - casa sparsa	Via di fuga - Viab. Sec. - casa sparsa	R4 - R3	R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0248	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0249	601100	Puntale Taiazzi	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0250	601100	Giampileri superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0251	601100	Giampileri marina	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Autostrada	-	R4	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0252	601100	Giampileri superiore	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Case sparse	-	R3	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0253	601100	Briga Marina	Crollo	Attivo	P3	P4	Autostrada - Ferrovia	Autostrada	R4	R4	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0254	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Case sparse	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0255	601100	Briga	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Acquedotto	Acquedotto	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0256	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Via di fuga - Viab. Sec. - Casa sparsa	Via di fuga - Viab. Sec. - Casa sparsa	R4 - R3	R4 - R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0257	601100	Molino	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Centro ab.	Centro ab. - Via di fuga	R4	R4 - R3	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0258	601100	Est di Giampileri superiore	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	Casa sparsa	Casa sparsa	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0259	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	Centro abitato	Via di fuga	R2	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0260	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Centro abitato	-	R4	-	Modificato stato attività e dimensione
DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0261	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Centro abitato - Viab. Sec.	Viab. Sec.	R4 - R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0262	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Centro abitato - Via di fuga	-	R4 - R3	-	Eliminato
102-5MS-0263	601100	Villa Langheri	Frana complessa	Attivo	P3	P3	Nucleo abitato - Via di fuga - Viab. Sec. - Casa sparsa	Nucleo abitato - Via di fuga - Viab. Sec. - Casa sparsa	R4 - R3 - R2	R4 - R3 - R2	Modificato dimensione
102-5MS-0264	601100	San Bruno	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Centro Abitato - Viab. Sec. - Case sparse	Centro Abitato - Viab. Sec. - Case sparse	R4 - R3	R4 - R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0265	601100	Giampilieri superiore	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Viab. Sec. - Casa sparsa	Viab. Sec. - Casa sparsa	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0266	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro abitato	Centro Abitato - Viab. Sec.	R4	R4 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0267	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Viab. Sec.	-	R2	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0268	601100	V.ne Scauzzu	Scivolamento	Attivo	P2	-	Viab. Sec. - case sparse	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0269	601100	V.ne Scauzzu	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	Viab. Sec.	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	R2	R4 - R3 - R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0270	601100	Sud di Altolia	Scivolamento	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0271	601100	Sud di Altolia	Scivolamento	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0272	601100	Sud di Altolia	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0273	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0274	601100	Altolia	Frana complessa	Attivo	P3	P3	-	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R4 - R3 - R2	Modificato dimensione
102-5MS-0275	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0276	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0277	601100	Sud Altolia	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0278	601100	Lummia	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0279	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0280	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R3	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0281	601100	Villa Langheri	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Nucleo abitato - Via di fuga - casa sparsa	Nucleo abitato - Via di fuga - casa sparsa	R4 - R3	R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0282	601100	Molino	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro Abitato - Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga	R4	R4 - R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0283	601100	Lummia	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0284	601100	Lummia	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0285	601100	Lummia	Erosione accelerata	Attivo	P1	P1	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0286	601100	Lummia	Franosità diffusa	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0287	601100	Lummia	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0288	601100	Molino Palmento Vecchio	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga - Viab. Sec.	R4	R4 - R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0289	601100	Boschi	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0290	601100	Boschi	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0291	601100	Boschi	Franosità diffusa	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0292	601100	Boschi	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0293	601100	Boschi	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0294	601100	Est Giampilieri Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0295	601100	Est di Giampilieri superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Casa sparsa	Casa sparsa	R2	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0296	601100	Est di Giampilieri superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0297	601100	Est Giampilieri Superiore	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0298	601100	Est Giampilieri Superiore	Scivolamento	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0299	601100	Est Giampilieri Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0300	601100	San Bruno	Scivolamento	Attiva	P2	P2	Case sparse	Case sparse	R2	R2	Nessuna modifica
102-5MS-0301	601100	San Bruno	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Viab. Sec. - Case sparse	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0302	601100	Est Giampilieri	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0303	601100	Puntale S. Anna	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Viab. Sec.	-	R4 - R3	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0304	601100	Puntale S. Anna	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Viab. Sec.	Viab. Sec. - Casa sparsa	R4 - R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0305	601100	Zammarino	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Viab. Sec. - casa sparsa	Viab. Sec. - cimitero	R4 - R3 - R2	R2	Modificato stato attività e dimensione
DISSESTI DELL'AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											



Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0306	601100	Boschi	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Viab. Sec. - casa sparsa	-	R4 - R3 - R2	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0307	601100	Calvario	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0308	601100	Calvario	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0309	601100	Giampileri superiore	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	Via di fuga - Case sparse	-	R3 - R2	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0310	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Centro Abitato - Via di fuga	Centro Abitato - Via di fuga	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0311	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0312	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P4	P3	Centro Abitato	Centro Abitato	R4	R4	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0313	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Centro abitato	-	R4	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0314	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Centro abitato	-	R4	-	Eliminato
102-5MS-0315	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0316	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0317	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0318	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0319	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0320	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0321	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0322	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0323	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro abitato	-	R4	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0324	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Centro abitato	Viab. Prim.	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0325	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0326	601100	Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0327	601100	Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Acquedotto	Acquedotto	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0328	601100	San Bruno	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0329	601100	T.te Fallega	Erosione accelerata	Attivo	P2	P1	Viab. Sec - Case sparse	Autostrada	R2	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0330	601100	Monte Vecchio	Crollo	Attivo	P1	P4	-	-	-	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0331	601100	V.ne Motte	Erosione	Attiva	P2	P2	Case sparse	Viab. Sec. - Acqued. - Case sparse	R2	R2	Nessuna modifica al dissesto - Aggiunto elemento a rischio
102-5MS-0332	601100	Casello	Erosione	Attiva	P1	P1					Nessuna modifica
102-5MS-0333	601100	Casello	Crollo	Attivo	P3	P4	Viab. Prim. - Case sparse	Ferrovia - Viab. Sec. - Casa sparsa	R4 - R2	R4 - R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0334	601100	Casello	Crollo	Attivo	P3	P4	Viab. Prim.	Centro abitato - Ferrovia - Viab. Prim.	R4	R4	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0335	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Nucleo abitato	-	R3	-	Eliminato
102-5MS-0336	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0337	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Nucleo Abitato	Nucleo Abitato	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0338	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Nucleo Abitato	Nucleo Abitato	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0339	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0340	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0341	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Nucleo abitato	-	R3	-	Eliminato
102-5MS-0342	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0343	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0344	601100	Torre	Frana complessa	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0345	601100	Cimitero di Briga	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0346	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P4	P2	Autostrada - Ferrovia - Viab. Sec.	Autostrada - Ferrovia - Viab. Sec.	R4 - R3	R3 - R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0347	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Autostrada - Ferrovia	-	R4	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0348	601100	Est Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0349	601100	Est Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0350	601100	Est Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0351	601100	Est Briga Marina	Scivolamento	Attivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0352	601100	Est Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Autostrada	Autostrada	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0353	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0354	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0355	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0356	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0357	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0358	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0359	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0360	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0361	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0362	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0363	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Autostrada	Autostrada	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0364	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Autostrada	Autostrada	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0365	601100	Puntale S. Lucia	Colata rapida	Inattivo	P2	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0366	601100	Sud Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec. - Casa sparsa	R1	R2	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0367	601100	Briga Sup.	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0368	601100	Est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Case sparse	-	R4 - R2	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0369	601100	Est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga - Case sparse	-	R4 - R2	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0370	601100	Briga superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0371	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Casa sparsa	Viab. Sec. - Casa sparsa	R2	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0372	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Case sparse	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0373	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P1	P3	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R1	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0374	601100	sud Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	Centro Abitato - Viab. Sec.	Centro Abitato - Viab. Sec.	R2 - R1	R4 - R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0375	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	P2	P3	Via di fuga	Via di Fuga - Viab. Sec.	R3	R4 - R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0376	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di fuga	Via di Fuga - Viab. Sec.	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0377	601100	Vestino	Colata rapida	Attivo	P3	-	Via di fuga	-	R4	-	Eliminato
102-5MS-0378	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	P2	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0379	601100	Vestino	Colata rapida	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0380	601100	Nord Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec. - Case sparse	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0381	601100	Nord Briga Superiore	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	Via di fuga	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0382	601100	Nord Briga Superiore	Colata rapida	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0383	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P1	P2	Case sparse	-	R1	-	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0384	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	-	Eliminato
102-5MS-0385	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0386	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0387	601100	Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Via di Fuga	Via di Fuga	R4	R3	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0388	601100	Versante settentrionale Puntale Sant'Anna	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0389	601100	Castagneto	Crollo	Attivo	P3	P3	-	-	-	-	Modificato dimensione
102-5MS-0390	601100	Castagneto	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0391	601100	Castagneto	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0392	601100	Castagneto	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0393	601100	Castagneto	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0394	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0395	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0396	601100	Sud di Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	-	-	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0397	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Modificato stato attività e dimensione



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0398	601100	Pezzolo	Colata rapida	Attivo	P3	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0399	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	Viab. Sec.	R3	R2	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0400	601100	Est di Pezzolo	Erosione accelerata	Attivo	P1	-	-	-	-	-	Eliminato
102-5MS-0401	601100	Est di Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Via di fuga - Viab. Sec.	-	R3 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0402	601100	Est di Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P2	-	Via di fuga - case sparse	-	R3 - R2	-	Eliminato
102-5MS-0403	601100	Est di Pezzolo	Erosione	Attiva	P1	P1	Centro ab. - Viab. Sec.	Centro ab. - Viab. Sec.	R2 - R1	R2 - R1	Nessuna modifica
102-5MS-0404	601100	Pezzolo	Crollo	Attivo	P2	P4	Centro abitato	Viab. Sec.	R4	R3	Modificato tipologia e dimensione
102-5MS-0405	601100	Nord di Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	P3	P2	Viab. Sec.	-	R3	-	Modificato stato attività e dimensione
102-5MS-0406	588150	P.lla Castanea	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0407	588150	P.lla Castanea	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0408	588150	P.lla Castanea	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0409	588150	C.da Serbatoio	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0410	588150	C.da Serbatoio	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0411	588150	Badiazza - Scala	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0412	588150	Punta Dara	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0413	588150	Punta Dara	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0414	588150	Punta Dara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0415	588150	Est Punta Dara	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0416	588150	Punta Dara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0417	588150	Punta Dara	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0418	588150	Punta Dara	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0419	588150	Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0420	588150	T.te Trapani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0421	588150	T.te Trapani	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0422	601030	Cataratti	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0423	601100	Calvario	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0424	601030	M. San Giacomo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0425	601030	M. San Giacomo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0426	601030	M.te Cannedda	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0427	601030	Cataratti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0428	601030	Nunziatella	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0429	601030	M.te Castellacci	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0430	601030	Cataratti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0431	601030	Cataratti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0432	601030	Cataratti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0433	601030	San Nicola	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0434	601030	Cumia Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0435	601030	Est Bordonaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0436	601020	Bellamore	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0437	601030	San Filippo Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0438	601030	San Filippo Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0439	601030	Est Serra Apostoli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0440	601030	Serra Apostoli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0441	601030	Serra Apostoli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0442	601030	versanti in sx di Fiumara di San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di Fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0443	601030	San Filippo Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0444	601030	San Filippo Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0445	601030	San Filippo Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0446	601030	San Filippo Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0447	601020	Ovest San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0448	601030	San Filippo superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0449	601030	Serra Santa Jara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0450	601020	Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0451	601020	Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0452	601020	Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0453	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0454	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0455	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0456	601030	Case Monalla	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0457	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0458	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0459	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0460	601030	Sud Cozzo il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0461	601020	Sud Puntale Principe	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0462	601030	Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0463	601020	Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0464	601020	P.le Principe	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0465	601020	Zafferia	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0466	601020	Zafferia	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0467	601020 - 601030	Puntale Caracciolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0468	601030	Puntale Caracciolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0469	601030	Puntale Caracciolo	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0470	601020	Serra Eustala	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0471	601020 - 601060	Serra Eustalia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0472	601020	Serra Eustala	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0473	601020 - 601060	Serra Estuala	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0474	601020 - 601060	Serra Estuala	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0475	601020	versante orientale di Puntale Caracci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0476	601020	ad est Puntale Principe	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0477	601060	Monte Stivale	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0478	601070	Serra Pedra	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0479	601070	Serra Pedra	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0480	601070	Serra Pedra	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0481	601070	Area ASI	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0482	601070	Area ASI	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0483	601070	Lardereria Inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0484	601070	Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0485	601070	Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0486	601070	Nord di Forte Cavalli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0487	601070	Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0488	601060 - 601070	Est di Puntale S. Angelo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0489	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0490	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0491	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0492	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0493	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0494	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0495	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0496	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0497	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0498	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0499	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0500	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R4 - R2	Aggiunto
102-5MS-0501	601060	P.le Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0502	601060	di fronte Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0503	601060	Nord est P.le Ranno	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0504	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0505	601060	Villa Pollicino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0506	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0507	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0508	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0509	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-0510	601060	Puntale Panno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0511	601060	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0512	601060 - 601070	P.le Cappeddaro	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0513	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0514	601070	Puntale Maccio	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0515	601070	Puntale Maccio	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0516	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0517	601070	a sud di Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0518	601070	Vallone Canneto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0519	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0520	601070	a sud di Puntale Maccio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0521	601060	San Sosto - P.le Cavolo - P.le Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0522	601060	Case insoldi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0523	601060	San Sosto - P.le Cavolo - P.le Carda	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0524	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0525	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0526	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0527	601070	a sud di Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0528	601060	Dx idrografica F.ra di Mili S. Pietro	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0529	601060	Dx idrografica F.ra di Mili S. Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R4 - R2	Aggiunto
102-5MS-0530	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0531	601060	Sud Est Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0532	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0533	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
102-5MS-0534	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0535	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0536	601060 - 601070	P.le Cavalori-Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0537	601060 - 601070	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0538	601060	P.le Cavalori-Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0539	601070	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0540	601070	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0541	601070	P.le Cavalori-Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0542	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0543	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0544	601060	versanti orientali di Puntale Carda	Colata rapida	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0545	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0546	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0547	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0548	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0549	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0550	601070	Mili San Marco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0551	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-0552	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0553	601070	Mili San Marco	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0554	601060	P.le Babbiceddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0555	601060	P.le Babbiceddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0556	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0557	601060	Marciano	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0558	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0559	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0560	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0561	601060	Marcian_	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0562	601060	versante orientale di Puntale Cannetteddu	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0563	601060	Nord Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0564	601060	Nord Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0565	601060	Puntale Cannetteddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0566	601060	P.le Cannetteddu	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0567	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0568	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0569	601070	Moleti	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0570	601060	P.le Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0571	601060	P.le Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0572	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0573	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0574	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0575	601060	Nord Santo Stefano Di Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0576	601060	S. Stefano di Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0577	601060	S. Stefano di Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0578	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0579	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0580	601060	P.le Santigghiu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0581	601060	Puntale Santigghiu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0582	601060	versanti a nord di S. Stefano Briga	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0583	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0584	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0585	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0586	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0587	601070	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0588	601070	Canale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0589	601100	P.le Patticciano	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0590	601100	P.le Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0591	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0592	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0593	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0594	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0595	601100	S. Margherita	Franosità diffusa	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0596	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0597	601100	Piano delle Vigna	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0598	601100	Puntale S. Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0599	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0600	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0601	601100	Piano delle Vigne	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0602	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0603	601100	Piano delle Vigne	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0604	601100	ad Ovest di Piano delle Vigne	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0605	601100	Piano delle Vigne	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	Casa sparsa	-	R1	Aggiunto
102-5MS-0606	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0607	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0608	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0609	601100	P.le Acquafode	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0610	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0611	601100	Casato Bagni	Scivolamento	Attivo	-	P3	-	Acquedotto - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-0612	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0613	601100	Piano Camadda	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0614	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0615	601100	Piano delle Vigne	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0616	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0617	601100	T.te Schiavo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0618	601100	Dx idrografica T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di Fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0619	601100	Dx idrografica T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0620	601030	Sud Cozzo il Ladro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0621	601060	ad est di Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0622	601060 - 601100	Santa Margherita - Via Bellone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-0623	601100	Portella Molia	Scivolamento	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0624	601100	Portella Molia	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0625	601100	Rocche D'Alaba	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0626	601100	Rocche D'Alaba	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Viab. Sec. - Acquedotto	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0627	588150	Portella Arena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0628	588150	M. Ciaramellaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0629	588150	a sud est di Monta Cicia	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0630	588150	Portella Castanea	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0631	588150	Castagnara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0632	588150	Versante sud Monte Serrazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0633	588150	Versante sud Monte Serrazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0634	588150	Villa Perino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0635	588150	versante meridionale di M. Bandiera	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0636	588150	versante meridionale di M. Bandiera	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0637	588150	versanti in sx dara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0638	588150	Punta Dara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0639	588150	Punta Dara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0640	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0641	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0642	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0643	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0644	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0645	588150	Versante NE Monte Correale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0646	588150	a ovest di Madonna di Trapani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0647	601070	Serra Pedra	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0648	601030	nord est di M. Celana	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0649	601030	est di M. Celana	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0650	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0651	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0652	601060	a est di Estuala	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0653	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0654	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0655	601030	Mandrazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0656	601030	est di M. San Giacomo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0657	601030	est di M. San Giacomo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0658	601020	M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0659	601020	M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0660	601020	M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0661	601020	M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0662	601020	a est di M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0663	601020	a est di M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0664	601020	a est di M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0665	601020	Versanti meridionali di Monte Cannedda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0666	601020	Versanti meridionali di Monte Cannedda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0667	601030	ad ovest di M. Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0668	601030	versanti di sud ovest di Monte Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0669	601030	a ovest di La Montagna	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0670	601020	versante meridionale di M. Fossa Lunga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0671	601020	versante meridionale di M. Fossa Lunga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0672	601020	Chiuppazzo Sorbari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0673	601020	Chiuppazzo Sorbari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0674	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0675	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0676	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0677	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0678	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0679	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0680	601030	a sud di Convito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0681	601030	a sud di Convito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0682	601030	a sud di Convito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0683	601020	Zebbo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0684	601020	Zebbo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0685	601020	alto bacino della Fiumara di San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0686	601020	alto bacino della Fiumara di San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0687	601020	a sud est di Piano Iode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0688	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0689	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0690	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0691	601020	versante meridionale di Puntale Pisciacitu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0692	601020	versante meridionale di Puntale Pisciacitu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0693	601030	nord est di Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0694	601030	Il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0695	601030	Il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0696	601030	Il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0697	601030	Il Ladro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0698	601020	a sud est di Piano Iode	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0699	601030	a sud est di Chiddia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0700	601020	alto bacino della Fiumara di San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0701	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0702	601030	San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0703	601030	San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0704	601030	San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0705	601030	San Filippo Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0706	601030	San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di Fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0707	601030	a est di Serra Apostoli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0708	601030	San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0709	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0710	601030	a nord ovest di Case Monalla	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R1	Aggiunto
102-5MS-0711	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0712	601020	versante meridionale di Puntale Caracciolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0713	601020	versante meridionale di Puntale Principe	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0714	601020 - 601060	versante meridionale di Puntale Giannicazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0715	601060	versante meridionale di Puntale Giannicazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0716	601020	versante meridionale di Puntale Caracciolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0717	601020 - 601060	versante meridionale di Puntale Giannicazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0718	601060	Monte Stivale	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0719	601020	e ovest di Puntale Giannicazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0720	601020	Carcarello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0721	601020	Fontanelle	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0722	601060	a sud di Fossamaidda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0723	601060	Nord est Puntale Calatti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0724	601060	versante meridionale di Monte Stivale	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0725	601070	Tremestieri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0726	601070	Tremestieri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0727	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0728	601070	Annunziatella	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0729	601070	Versante est Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0730	601070	Larderìa	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0731	601070	Versante nord forte cavalli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0732	601070	Versante nord forte cavalli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0733	601070	Larderìa inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0734	601070	Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0735	601060	versante opposto a Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0736	601070	versante opposto a Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0737	601060	versante settentrionale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0738	601060	versante orientale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0739	601060	versante orientale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0740	601060	di fronte Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0741	601070	P.le Cappeddaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0742	601070	P.le Cappeddaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0743	601070	versante a nord di Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0744	601070	a sud di Srrra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0745	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0746	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0747	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0748	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0749	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0750	601060	Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0751	601060	Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0752	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0753	601060	a ovest di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0754	601060	a ovest di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0755	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0756	601060	a sud di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0757	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0758	601060	a sud di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0759	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0760	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0761	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0762	601070	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0763	601060	A sud di Piano Ciappazzi	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	Aggiunto
102-5MS-0764	601060	ad est di Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0765	601060	a sud di Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0766	601060	a ovest di Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0767	601060	a nord ovest di Case Insoldi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0768	601060	a sud di Case Insoldi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0769	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0770	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0771	601060	A sud di Piano Ciappazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0772	601060	A sud di Piano Ciappazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0773	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0774	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0775	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0776	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0777	601060	versanti occidentali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0778	601060	versanti occidentali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0779	601060	versanti occidentali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0780	601060	versanti occidentali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0781	601060	versanti occidentali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0782	601060	versanti orientali di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0783	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0784	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0785	601060	a est di Puntale Cavolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0786	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0787	601060	a est di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0788	601060	a est di Puntale Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0789	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0790	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0791	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0792	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0793	601060	a nord est di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0794	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0795	601060	a ovest di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0796	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0797	601060	Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0798	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0799	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0800	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0801	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0802	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0803	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0804	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0805	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0806	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-0807	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0808	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0809	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0810	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0811	601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0812	601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0813	601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0814	601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0815	601100	Giampileri marina	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0816	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0817	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0818	601070	Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0819	601070	Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0820	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0821	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0822	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0823	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0824	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0825	601070	Barriera sud	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0826	601070	Barriera Messina sud	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0827	601070	ad ovest di Barriera di Messina sud	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0828	601070	ad ovest di Barriera di Messina sud	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0829	601070	ad ovest di Barriera di Messina sud	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0830	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0831	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0832	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0833	601070	Mili San Marco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0834	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0835	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0836	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0837	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0838	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0839	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0840	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0841	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0842	601060	a nord di Galati Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0843	601060	a nord di Galati Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0844	601060	a nord di Galati Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0845	601060	a nord di Galati Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0846	601060	a nord di Galati Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0847	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0848	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0849	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0850	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0851	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0852	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0853	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0854	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0855	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0856	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0857	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0858	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0859	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0860	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0861	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0862	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0863	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0864	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0865	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0866	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0867	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0868	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0869	601060	nord ovest di Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0870	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0871	601060	a sud di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0872	601060	a sud di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0873	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0874	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0875	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0876	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0877	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0878	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0879	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0880	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0881	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0882	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0883	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0884	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0885	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0886	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0887	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0888	601060	A sud di Piano Ciappazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0889	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0890	601060	a nord ovest di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0891	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0892	601060	ad est di Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0893	601020	Serra Eustala	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0894	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0895	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0896	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0897	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0898	601060	a sud di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0899	601060	Monte Stivale	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0900	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0901	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0902	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0903	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0904	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0905	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0906	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0907	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0908	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0909	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0910	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0911	601060	versante meridionale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0912	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0913	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0914	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0915	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0916	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0917	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0918	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0919	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0920	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0921	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0922	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0923	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0924	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0925	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0926	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0927	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0928	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0929	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0930	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0931	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0932	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0933	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0934	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0935	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0936	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0937	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0938	601060	versante meridionale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0939	601060	versante orientale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0940	601060	versante orientale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0941	601060	versante orientale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0942	601060	versante orientale di Puntale Cannededdu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0943	601060	Annotina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0944	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0945	601060	a est di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0946	601060	Annotina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0947	601060	a est di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0948	601060	a ovest di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0949	601060	a ovest di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0950	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0951	601100	T.te Fallega	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0952	601060	a ovest di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0953	601100	Giampilieri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato - Viab. Prim - Viab. Sec.	-	R4 - R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-0954	601060	Fonte Petroleo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0955	601060	Fonte Petroleo	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0956	601060	Nibbiata	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0957	601060	Campi Sena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0958	601060	Puntale Motta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0959	601060	Nord di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0960	601060	Nord di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0961	601060	sud di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0962	601060	sud di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0963	601060	sud di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0964	601060	sud di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0965	601060	sud di Puntale Mangani	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0966	601060	est di Puntale Mangani	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0967	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0968	601060 - 601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0969	601060	Villa Parrotta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0970	601060	Villa Parrotta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0971	601060	Villa Parrotta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0972	601060	Costa Bartolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0973	601060	Villa Parrotta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0974	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-0975	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0976	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0977	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0978	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0979	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0980	601070	Cava di Breccia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0981	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0982	601100	Alto bacino del Torrente Sardisco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0983	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0984	601060	Cupiglione	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0985	601060	Cupiglione	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0986	601100	versante dx t. Sardisco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0987	601100	T. Mancuso Santo Stefano Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0988	601100	T. Mancuso Santo Stefano Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0989	601100	T. Mancuso Santo Stefano Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0990	601060	T. Mancuso Santo Stefano Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-0991	601100	Versante orientale Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0992	601100	Versante orientale Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0993	601100	Versante orientale Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-0994	601060	sud est del Castello di Santo Stefano Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0995	601100	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0996	601100	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0997	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0998	601060	versante meridionale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-0999	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1000	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1001	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1002	601100	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Cimitero	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1003	601100	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1004	601070	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1005	601070 - 601110	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1006	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1007	601070	Galati Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1008	601060	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1009	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1010	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1011	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1012	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1013	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1014	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1015	601100	Puntale Acquafofode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1016	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1017	601100	Piano Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1018	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1019	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1020	601100	a sud di Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1021	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1022	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1023	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1024	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1025	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1026	601100	a est di Puntale Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1027	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1028	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1029	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1030	601100	Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1031	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1032	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1033	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1034	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1035	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1036	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1037	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1038	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1039	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1040	601100	a sud di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1041	601100	a sud di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1042	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1043	601100	a sud di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1044	601100	a sud di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1045	601100	a sud di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1046	601100	a est di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1047	601100	a est di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1048	601100	a est di Puntale Patticciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1049	601100	Maccaroni	Colata rapida	Inattivo	-	P3	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R4 - R3	Aggiunto
102-5MS-1050	601100	Previti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1051	601100	Previti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1052	601100	Portella Griole	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1053	601100	Portella Griole	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1054	601100	sud di Rocche Bianche	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1055	601100	Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1056	601100	Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1057	601100	Pezzolo	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1058	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di Fuga - Viab. Sec.	-	R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-1059	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1060	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1061	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1062	601060	Sud Mili San PietroMessina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1063	601060 - 601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1064	601100	Guoderi, sopra Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1065	601100	Guoderi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1066	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1067	601100	ad Ovest di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1068	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1069	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1070	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1071	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1072	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1073	601060	SP.38 per Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1074	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1075	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1076	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1077	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1078	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1079	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1080	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1081	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1082	601100	a nord est di Piano Pieratti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1083	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1084	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1085	601100	a sud ovest di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1086	601100	a sud di Puntale Acquafode	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1087	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1088	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1089	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1090	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1091	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1092	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1093	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1094	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1095	601100	a sud di Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1096	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1097	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1098	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1099	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1100	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1101	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1102	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1103	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1104	601100	Ponte Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1105	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1106	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1107	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1108	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1109	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1110	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1111	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1112	601100	T.te Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1113	601100	a nord ovest di Puntale Taiazzì	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1114	601100	T.te Fallega	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1115	601100	a sud di Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1116	601100	Altolia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1117	601100	T.te Fallega	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1118	601100	Versante NE Puntale S. Anna	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1119	601060	versante meridionale di Puntale Cannetteddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1120	601020	ad est Puntale Principe	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1121	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1122	601100	a sud di Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1123	601100	Portella Sant’Andrea	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1124	601100	Briga superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di Fuga - Viab. Sec.	-	R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-1125	601070	Galati Inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1126	601100	Torre	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1127	601100	Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1128	601100	Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1129	601100	Castagneto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1130	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1131	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1132	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1133	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1134	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1135	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Autostrada - Ferrovia	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1136	601060	versante meridionale di Puntale Cannetteddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1137	601100	Giampilleri Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1138	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1139	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1140	601100	Puntale Taiazzì	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1141	601100	T.te Fallega	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1142	588150	Tremonti CittO giardino	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	Centro Abitato - Via di fuga	-	R4 - R3	Aggiunto
102-5MS-1143	601100	Tra le gallerie Santa Chiara e Vallediana	Scivolamento	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1144	601100	Ponte Schiavo - galleria santa chiara	Crollo	Attivo	-	P4	-	Autostrada - Via di fuga - casa sparsa	-	R4 - R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-1145	601100	Altolia - Carrazzo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1146	601100	Altolia - Carrazzo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1147	601070	a sud di Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1148	601070	a sud di Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1149	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1150	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1151	601070	a sud di Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1152	601070	Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1153	601070	Serra Gallari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1154	601100	Giampilleri superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1155	601100	T.te San Giovanni	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1156	601100	San Paolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1157	601100	T.te San Giovanni	Colata rapida	Quiescente	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1158	601100	Giampileri marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1159	601100	T.te San Giovanni - Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1160	601100	T.te San Giovanni - Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1161	601100	T.te San Giovanni - Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1162	601100	T.te San Giovanni - Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1163	601100	T.te San Giovanni - Giampileri Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1164	601100	Giampileri marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1165	601100	Puntale Taiazzi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1166	601100	Versante settentrionale Puntale Sant'Anna	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1167	601100	Versante settentrionale Puntale Sant'Anna	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1168	601100	Puntale S. Anna	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1169	601100	San Bruno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1170	601100	San Bruno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1171	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1172	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1173	601100	Giampileri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1174	601070	Larderìa Suoeriore	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Via di fuga	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1175	601030	Nord monte san pietro	Scivolamento	Inattivo	-	P1	-	Campo sportivo	-	R1	Aggiunto
102-5MS-1176	601030	San Giovannello	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1177	601100	Pezzolo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1178	601100	Nord-est di Pezzolo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1179	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1180	601100	Castagneto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1181	601100	Portella Sant'Andrea	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1182	601100	Villa Langheri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1183	601100	Villa Langheri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1184	601100	Sud Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1185	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1186	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1187	601100	sud di Rocche Bianche	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1188	601100	sud di Rocche Bianche	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1189	601100	sud di Rocche Bianche	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1190	601100	Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1191	601100	Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1192	601100	Carrazzo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1193	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1194	601100	Piano Camadda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1195	601100	a sud di Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1196	601100	Pezzolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1197	601100	Modu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1198	601100	Torrente Schiavo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1199	601100	a sud di Puntale Paraineddi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1200	601060	Vallone Zimi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1201	601060	Vallone Zimi	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1202	601060	Vallone Zimi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1203	601060	Vallone Zimi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1204	601060	Scala	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1205	601060	Nibbiata	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1206	601060	Vallone Zimi	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1207	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1208	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1209	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1210	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1211	601060	Fonte Petroleo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1212	601060	Puntale la Ruttazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1213	601060	Puntale la Ruttazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1214	601060	a sud di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1215	601060	a sud di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1216	601060	a sud di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1217	601060	a sud di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1218	601060	versante meridionale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1219	601060	versante meridionale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1220	601060	a ovest di Puntale Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1221	601060	P.le Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1222	601060	P.le Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1223	601060	P.le Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1224	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1225	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1226	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1227	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1228	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1229	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1230	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1231	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1232	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1233	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1234	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1235	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1236	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1237	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1238	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1239	601060	P.le Zimmo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1240	601060	P.le Zimmo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1241	601060	P.le Zimmo	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1242	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1243	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1244	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1245	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1246	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1247	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1248	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1249	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1250	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1251	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1252	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1253	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1254	601060	Annotina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1255	601060	Annotina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1256	601060	versante meridionale di Puntale Canneteddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1257	601060	versanti a nord di S. Stefano Briga	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R4 - R3	Aggiunto
102-5MS-1258	601060	versanti a nord di S. Stefano Briga	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1259	601070 - 601110	Santa Margherita	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1260	601060	Villa Parrotta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1261	601070	Costa Bortolo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1262	601070	Nord Galati inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1263	601070	Nord Galati inf.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1264	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1265	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1266	601060	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1267	601070	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1268	601070	Nord Ovest Galati Sup.	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1269	601060	Marciano	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1270	601060	Marciano	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1271	601060	Marciano	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1272	601060	a nord di Puntale Cannateddi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1273	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1274	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1275	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1276	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1277	601060	a est di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1278	601060	Marciano	Crollo	Attivo	-	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1279	601060	a sud di San Biagio	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1280	601060	a sud di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1281	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1282	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1283	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1284	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1285	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1286	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1287	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1288	601060	a sud di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1289	601060	San Sosto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1290	601060	San Sosto	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1291	601060	Puntale la Ruttazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1292	601060	Costa della Retina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1293	601060	Costa della Retina	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1294	601060	San Sosto - P.le Cavolo - P.le Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1295	601060	ovest Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1296	601060	a nord ovest di Case Insoldi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1297	601060	a ovest di Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1298	601060	a ovest di Puntale Cicireddu	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1299	601060	a ovest di Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1300	601060	a ovest di Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1301	601060	Mil S. Pietro	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1302	601060	Mil S. Pietro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1303	601060	Mil S. Pietro	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1304	601060	Sud Mili San PietroMessina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1305	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1306	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1307	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1308	601060	a nord est di San Biagio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1309	601060	Mili San Pietro S.P. per Tipoldo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1310	601070	P.le Ulivito	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1311	601070	Mili San Marco	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1312	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1313	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1314	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1315	601070	Serra Janca	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1316	601060	Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1317	601060 - 601070	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1318	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1319	601070	Versante sud est Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1320	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1321	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1322	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1323	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1324	601060	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1325	601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1326	601060 - 601070	a sud di Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1327	601070	Mili San Marco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1328	601070	Piano del Giglio	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1329	601070	Piano del Giglio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1330	601070	Barriera sud	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1331	601070	Barriera sud	Crollo	Attivo	-	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1332	601070	Barriera sud	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1333	601070	Annunziatella	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1334	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1335	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1336	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1337	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1338	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1339	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1340	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1341	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1342	601070	V.ne Guidari-Serra Palummara	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1343	601070	Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1344	601070	Puntale Maccio	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1345	601060	di fronte Scauzzena	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1346	601060	Puntale S. Angelo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1347	601060	Puntale S. Angelo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1348	601060	versante settentrionale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1349	601060	versante settentrionale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1350	601060	Puntale Cicireddu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1351	601060	a est di Fossamaidda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1352	601060	Fossamaidda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1353	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1354	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1355	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1356	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1357	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1358	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1359	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1360	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1361	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1362	601020	Carcarello	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1363	601020	Pizzo Bandiera	Colata rapida	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1364	601020	Pizzo Bandiera	Colata rapida	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1365	601020	Bellamore	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1366	601060	Pizzo Bandiera	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1367	601020	Sparta	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1368	601020	Sparta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1369	601020	Sparta	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1370	601020	Sparta	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1371	601020	Sparta	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1372	601020	Sparta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1373	601020	Sparta	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1374	601020	Puntale Pisciacitu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1375	601030	San Filippo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Via di fuga	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1376	601030	Est Serra Apostoli	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1377	601030	Nord monte san pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1378	601030	Cumia inferiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1379	601030	Cumia Inf.	Crollo	Attivo	-	P3	-	Via di Fuga	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1380	601030	Cumia Inferiore	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro Abitato - Viab. Sec.	-	R4 - R3	Aggiunto
102-5MS-1381	601020	Chiuppazzo Sorbari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1382	601020	Chiuppazzo Sorbari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1383	601020	versante meridionale di M. Fossa Lunga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1384	601020	M. Ginestrone	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1385	601020	Chiuppazzo Sorbari	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1386	601020	versante meridionale di M. Fossa Lunga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1387	601020	versante meridionale di M. Fossa Lunga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1388	601020	M. Ginestrone	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1389	601030	M.te Cannedda	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1390	601030	Nunziatella	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1391	601030	Calorenni	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1392	601030	Calorenni	Soliflusso	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1393	601030	Sivirga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1394	601030	Sivirga	Crollo	Attivo	-	P3	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1395	601030	Bordonaro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1396	601030	Sivirga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1397	601030	La Montagna	Crollo	Attivo	-	P3	-	Ins. Ind. - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-1398	601030	La Montagna	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1399	601030	La Montagna	Crollo	Attivo	-	P3	-	Insedimenti agr. - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R3 - R2	Aggiunto
102-5MS-1400	601030	a ovest di La Montagna	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1401	601030	Calorenni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1402	601030	Calorenni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1403	601030	Calorenni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1404	601030	Calorenni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1405	588150	Scoppo	Crollo	Attivo	-	P3	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1406	601060	versante orientale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1407	601060	San Sosto - P.le Cavolo - P.le Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1408	601060	San Sosto - P.le Cavolo - P.le Carda	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1409	601060	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1410	601060	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1411	601060	P.le Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1412	601020	Serra Scanaiazzi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1413	601020	Serra Scanaiazzi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1414	601020	Serra Scanaiazzi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1415	601020	Serra Scanaiazzi	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1416	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1417	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1418	601020	a sud est di Piano Iode	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto



DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1419	601100	Previti	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1420	601100	Previti	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1421	588150	Poggio dei Pini	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Centro Abitato	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1422	588150	Piano dei Greci	Scivolamento	Inattivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1423	588150	Case Fornace	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1424	588150	M. Ciaramellaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1425	588150	M. Ciaramellaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1426	588150	M. Ciaramellaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1427	588150	M. Ciaramellaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1428	588150	M. Ciaramellaro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1429	588150	M. Matterosse	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1430	588150	M. Matterosse	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1431	588150	M. Matterosse	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1432	588150	M. Matterosse	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1433	588150	M. Matterosse	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1434	601100	Triarie	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1435	588150	M. Matterosse	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1436	588150	M. Matterosse	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1437	588150	M. Matterosse	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1438	588150	Portella Pace	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1439	588150	Portella Pace	Crollo	Attivo	-	P4	-	Casa sparsa	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1440	588150	Portella Pace	Crollo	Attivo	-	P4	-	Centro Abitato - Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R4 - R3	Aggiunto
102-5MS-1441	588150	Portella Pace	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1442	588150	Portella Pace	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1443	588150	Mandria	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1444	588150	Contemplazione	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1445	588150	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Viab. Prim.	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1446	588110	Marotta superiore	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1447	588150	Case Fornace	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1448	588110 - 588150	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1449	588110 - 588120	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1450	588110	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1451	588110 - 588120	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1452	588110	Pace	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1453	601060	versante destro T. Loggi	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1454	601100	Falera	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1455	601100	Previti	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1456	601100	Portella Griole	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1457	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1458	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1459	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1460	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1461	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1462	601100	Puntale Barbazza	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1463	601100	Triarie	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1464	601100	Triarie	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1465	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1466	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1467	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1468	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1469	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1470	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1471	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1472	601100	Puntale Sant'Anna	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1473	601100	Briga Sup.	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1474	601100	sud est Briga Superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1475	601100	Villa Langheri	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1476	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1477	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1478	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato I – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1479	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1480	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1481	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1482	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1483	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1484	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1485	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1486	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1487	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1488	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1489	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1490	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1491	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1492	601090	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1493	601090	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1494	601100	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1495	601100	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1496	601100	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1497	601100	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1498	601100	Cimarro	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1499	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1500	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1501	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1502	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1503	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1504	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1505	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1506	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1507	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1508	601090 - 601100	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1509	601100	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1510	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1511	601090	Portella Zaffarana	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1512	601100	Pietracitale	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1513	601090 - 601100	Portella Zaffarana	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	Viab. Sec.	-	R1	Aggiunto
102-5MS-1514	601100	Pietracitale	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1515	601100	Pietracitale	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1516	601100	Pietracitale	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1517	601100	Pietracitale	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1518	601100	Pietracitale	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1519	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1520	601100	Versante orientale Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1521	601090 - 601100	Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1522	601090 - 601100	Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1523	601090	Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1524	601090	Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1525	601100	Rocche bianche	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1526	601100	Falera	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1527	601100	Puntale S. Anna	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1528	601100	Giampilieri superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1529	601100	Barune	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Prim.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1530	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1531	601100	V.ne Motte	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1532	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1533	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1534	601100	Piano delle Vigne	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1535	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec. - Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1536	601090	Pizzo Cavallo	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto

[Digitare il testo]



Piano Stralcio di Bacino per
l'Assetto Idrogeologico

Aggiornamento Delibera C.O. n. 41 del 17/11/2021
Area territoriale tra Capo Peloro e T.te Saponara (001) e
Area territoriale tra Capo Peloro e T.Te Fiumedinisi (102)
COMUNE DI MESSINA
Allegato 1 – Elenco Dissesti

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1537	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1538	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1539	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1540	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1541	601100	Vestino	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1542	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1543	601100	a sud di Puntale Acquafode	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1544	601100	a sud di Puntale Acquafode	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1545	601100	Puntale Santa Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1546	601100	Puntale Santa Lucia	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1547	601100	Piano Bagni	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1548	601100	Briga Marina	Crollo	Attivo	-	P3	-	Ferrovia	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1549	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1550	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1551	601100	Briga Marina	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1552	601110	Casato Bagni	Crollo	Attivo	-	P3	-	Ferrovia	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1553	601110	Casato Bagni	Crollo	Attivo	-	P3	-	Ferrovia	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1554	601110	Casato Bagni	Crollo	Attivo	-	P3	-	Ferrovia	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1555	601100	Alto bacino del Torrente Sardisco	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1556	601110	Casato Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1557	601110	Casato Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1558	601110	Casato Bagni	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1559	601100	Quaresimo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1560	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1561	601100	a est di Puntale Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1562	601100	a est di Puntale Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1563	601100	Portelle Babbu	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1564	601100	Portella Babbu	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1565	601100	Portella Babbu	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1566	601100	Portella Babbu	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1567	601060 - 601100	versante dx t. Sardisco	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1568	601060	Puntale Motta	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1569	601060	Puntale Motta	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1570	601060	Puntale Motta	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1571	601060	Campi Sena	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1572	601060	San Sosto	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1573	601060	versante occidentale di Serra Castellacci	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1574	601060	Feo	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1575	601060	versante orientale di Puntale Ranno	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1576	601100	Portella Griole	Erosione accelerata	Attivo	-	P2	-	Acquedotto	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1577	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1578	601100	Pietracitale	Erosione accelerata	Attivo	-	P1	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1579	601100	Piano Bagni	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1580	588150	C.da Serbatoio	Crollo	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1581	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1582	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1583	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Crollo	Attivo	-	P4	-	Via di Fuga	-	R4	Aggiunto
102-5MS-1584	601020	a sud ovest di San Filippo Superiore	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1585	601020	Da martino	Crollo	Attivo	-	P4	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1586	601100	Giampilieri superiore	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1587	601060	ad est di Mili San Pietro	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto

DISSESTI DELL’AREA TERRITORIALE TRA CAPO PELORO E T.Te FIUMEDINISI (102)											
Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Livello di rischio		Note modifiche
					Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	Precedente	Previsione	
102-5MS-1588	601100	ad Est di Briga	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1589	601100	ad Est di Briga	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1590	601030	Cumia Inf.	Crollo	Attivo	-	P3	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1591	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1592	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1593	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	Viab. Sec.	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1594	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Attivo	-	P3	-	Viab. Sec.	-	R3	Aggiunto
102-5MS-1595	601100	Piano delle Vigne	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1596	601060 - 601070	Versante sud est Puntale Cavalori	Colata rapida	Inattivo	-	P2	-	-	-	-	Aggiunto
102-5MS-1597-1	601030	Minissale Monte san Pietro	Frana complessa	Inattivo	-	P1	-	Acquedotto	-	R1	Aggiunto
102-5MS-1597-2	601030	Minissale Monte san Pietro	Frana complessa	Stabilizzato	-	P0	-	Viab. Sec.	-	R1	Aggiunto
102-5MS-1598	601100	SP35 Pezzolo	Frana complessa	Attivo	-	P2	-	Casa sparsa	-	R2	Aggiunto
102-5MS-1599	588150	Scala Ritiro	Crollo	Attivo	-	P4	-	Viabilità primaria	-	R4	Aggiunto