

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Unità Operativa .2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

GEOMORFOLOGIA



RELAZIONE

COMUNE DI MISILMERI

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE

On.le Sebastiano Musumeci

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 2

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 2

**Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)**
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

(Art. 7 delle Norme di Attuazione della Relazione Generale del P.A.I. Sicilia – D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021)

COMUNE DI MISILMERI

PREMESSA

Il territorio comunale di Misilmeri rientra nell'*Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Eleuterio (036)*, nel *Bacino idrografico del Fiume Eleuterio (037)* e nell'*Area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume San Leonardo (034), Bacino idrografico del Fiume Milicia (035) e Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Eleuterio (036) è stato approvato con D.P.R. n. 531 del 20/09/2006 G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e Area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038) è stato approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005 e successivamente aggiornato con D.P. n. 120/Serv. 5°/U.O.S 5.1/S.G. del 21/03/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011, con D.P. n. 180/Serv. 5°/S.G. del 11/06/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 19/09/2014 e con D.P. n. 180/Serv. 4°/S.G. del 20/07/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 26/08/2016.

Il presente aggiornamento, che riguarda l'intero territorio comunale, viene effettuato d'ufficio e riporta le variazioni dello stato di dissesto geomorfologico risultate da un sopralluogo congiunto con i responsabili dell'Ufficio Tecnico del limitrofo Comune di Marineo per l'aggiornamento del P.A.I., durante il quale sono stati individuati anche n. 2 dissesti nel territorio di Misilmeri, la cui perimetrazione, in bozza, è stata già comunicata all'Amministrazione comunale di Misilmeri con la nota del Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (allora competente per le tematiche relative al P.A.I.) prot. n. 81468 del 13/12/2016.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Autorita Bacino/PIR_Aree tematiche/PIR_Pianificazione/PIR_Piano Stralcio Bacino Assetto Idrografico PAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del

terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Misilmeri si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Le modifiche apportate con la presente proposta di aggiornamento rientrano nelle sezioni C.T.R. n. 595100, n. 595130, n. 595140, n. 608010 e n. 608020 dei seguenti P.A.I.:

- dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume San Leonardo (034), Bacino idrografico del Fiume Milicia (035) e Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Eleuterio (036) è stato approvato con D.P.R. n. 531 del 20/09/2006 G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006;
- del Bacino Idrografico del Fiume Eleuterio (037) e Area tra i bacini del F. Eleuterio e del F. Oreto (038), approvato con D.P.R. n. 278 del 27/10/2005, pubblicato nella G.U.R.S. n. 56 del 23/12/2005 e successivamente aggiornato con D.P. n. 120/Serv. 5°/U.O.S 5.1/S.G. del

21/03/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011, con D.P. n. 180/Serv. 5°/S.G. del 11/06/2014, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 19/09/2014 e con D.P. n. 180/Serv. 4°/S.G. del 20/07/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 26/08/2016.

Si precisa che il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici**.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritti soltanto i due nuovi dissesti individuati nel territorio comunale di Misilmeri durante un sopralluogo congiunto coi tecnici del limitrofo comune di Marineo, effettuato in data 04/11/2006 per l'aggiornamento del P.A.I. di Marineo.

A seguito del sopralluogo, con nota prot. n. 81468 del 13/12/2016 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, è stato trasmesso uno stralcio cartografico con l'ubicazione, in bozza, dei nuovi dissesti, affinché il Comune di Misilmeri ne tenesse conto per gli adempimenti necessari a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, chiedendo altresì informazioni relative ad eventuali altri dissesti ricadenti nel territorio comunale, senza ricevere alcun riscontro.

Contrada Favarotta: dissesti codice 037-6MI-025 e 037-6MI-026

I due nuovi dissesti individuati durante il sopralluogo del 04/11/2016, sono localizzati entrambi in Contrada Favarotta.

Nello specifico, con il codice 037-6MI-025 viene identificato uno scorrimento di modestissima estensione, caratterizzato da un livello di pericolosità medio (P2).

Con il codice 037-6MI-026 viene identificato un dissesto di crollo, al quale, per le motivazioni già specificate in premessa e diversamente da quanto indicato nella sopra citata nota trasmessa al Comune, viene attribuito un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Inoltre, le analisi condotte con la metodologia indicata in premessa hanno portato alla modifica di alcuni dissesti ubicati nel territorio dei comuni limitrofi di Santa Flavia, Marineo, Palermo e Villabate.

In particolare, per il dissesto identificato con il codice 036-6SF-007 (Santa Flavia) le modifiche apportate riguardano soltanto la classificazione degli elementi a rischio a seguito dell'aggiornamento della Tabella degli elementi a rischio (D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021). Tale dissesto si estende sia nel territorio comunale di Santa Flavia, nella sua zona di distacco, sia in quello di Misilmeri (zona di accumulo) e pertanto coinvolge anche alcuni elementi a rischio di Misilmeri.

Lo stesso tipo di modifiche, relative soltanto alla classificazione degli elementi a rischio, riguarda il dissesto identificato con il codice 037-6MA-047 attribuito al comune di Marineo.

Per il crollo identificato con il codice 038-6PM-001 (Palermo), le modifiche apportate a seguito della applicazione della metodologia del cono d'ombra riguardano la rivalutazione dell'estensione dell'area a pericolosità che interessa anche parte del territorio di Misilmeri. Nell'area a pericolosità dovuta all'eventuale arretramento del costone roccioso a seguito dei crolli, risultano coinvolti elementi vulnerabili ricadenti nel territorio comunale di Misilmeri.

Per il dissesto di crollo identificato con il codice 038-6VL-001 (Villabate), le variazioni apportate riguardano l'estensione del dissesto che è stata modificata sottraendo la porzione di versante soggetto a crolli ubicata nel territorio di Misilmeri che viene attribuita al dissesto individuato con il codice 038-6MI-001 (Misilmeri). Tale dissesto coinvolge nella sua area a pericolosità anche alcuni elementi a rischio ubicati nel territorio di Villabate.

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Misilmeri e dei comuni limitrofi coinvolti nel presente aggiornamento viene riassunto nelle seguenti tabelle.

Tabella riassuntiva (Comune di Misilmeri)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-001	608020	Risalaimi Ovest	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
037-6MI-002	608020	Risalaimi Est	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
037-6MI-003	608020	Acqua di Pioppo	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R1	Inseriti elementi a rischio
037-6MI-004	595140	Masto Nardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
037-6MI-005	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità, classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
037-6MI-006	595140	Quartiere San Giusto	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione area a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-007	595140	Nord Est Cozzo Don Cola	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
037-6MI-008	595140	Feotto	Scorrimento	Quiescente	P1	P1	E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R1	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R1	
037-6MI-009	608020	Vallone Coda di Volpe	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato Viabilità primaria	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate		R2	
037-6MI-010	595140 608020	Scalambra	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E3 Nucleo abitato Elettrodotto	E4 Nucleo abitato	R3	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto E1 Case sparse Insediamenti agricoli	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria Acquedotto	R2	R3	
								E2 Case sparse Insediamenti agricoli Aree agricole utilizzate		R2	
037-6MI-011	595140	Braschi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria Acquedotto Elettrodotto	R2	R2	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria Acquedotto Elettrodotto E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-012	595140	S.S. n. 121	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
037-6MI-013	595100	Versante sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
037-6MI-014	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-015	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Nucleo abitato	E4 Centro abitato Nucleo abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-016	595140	Rocca di Ciavole	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R3	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-017	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-018	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato E3 Nucleo abitato	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
037-6MI-019	595140	Rocca di Ciavole	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato Viabilità primaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
037-6MI-020	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
037-6MI-021	595140	Sud Rocca di Ciavole	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-022	595140	Sud Rocca di Ciavole	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
037-6MI-023	595140	Castello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Acquedotto	E1 Zone boscate	R3	R3	
037-6MI-024	608020	Timpuni Campanedda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E1 Case sparse	E2 Case sparse E1 Viabilità minore	R2	R2	Inseriti elementi a rischio

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-025	608010	Contrada Favarotta	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R2	Nuovo
037-6MI-026	608010	Contrada Favarotta	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-027	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-028	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-029	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-030	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-031	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-032	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-033	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-034	595100	Sponda sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-035	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-036	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-037	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-038	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-039	595100	Versante sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-040	595100	Versante sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-041	595100	Versante sx Fiume Eleuterio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-042	595100	S.S. n. 121	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-043	595100	S.S. n. 121	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-044	595100	Masto Nardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-045	595100	Gibilrossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-046	595100	Gibilrossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-047	595100	Masto Nardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-048	595100	Masto Nardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-049	595100	Masto Nardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-050	595100	S.P. n. 37	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-051	595100	S.P. n. 38	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse		R3	
037-6MI-052	595100	Contrada Montagna Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-053	595100	Contrada Montagna Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-054	595100	Contrada Montagna Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Cimitero	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-055	595100	Contrada Montagna Grande	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Cimitero	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-056	595100	Contrada Feotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-057	595100	Contrada Feotto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-058	595100	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-059	595100	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-060	595100	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-061	595100	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-062	595100 595140	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-063	595130	Cozzo Pomara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-064	595130 595140	Cozzo Pomara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-065	595140	Cozzo Pomara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-066	595140	Contrada Segretaria	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-067	595100	Monte Petrosino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-068	595100	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-069	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-070	595140	Rocca Rossa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-071	595140	Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
037-6MI-072	595140	Sud Castello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-073	595140	S.P. n. 38	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-074	595140	S.P. n. 38	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-075	595140	S.P. n. 38	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-076	595140	Cozzo Pomara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-077	595140	Case Greco	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-078	595140	Valle Bertini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-079	595140	Valle Bertini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-080	595100	Valle Bertini	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-081	595100	Montagnola	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-082	595140	Contrada Cottanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-083	595140	Contrada Cottanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-084	595140	Contrada Maraffa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-085	595140	Contrada Maraffa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-086	595140	Contrada Maraffa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-087	595140	Vallone Brama	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-088	595140	Vallone Brama	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-089	595140	Contrada Scaniglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-090	595140	Contrada Scaniglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate Insediamento agricolo E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-091	595140	Contrada Scaniglia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-092	595140	Cozzo Bizzolelli	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-093	595140	Valle Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-094	595140	Valle Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-095	595140	Valle Landro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-096	595140	Monte Frumento	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-097	595130 595140	Contrada Cottanera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-098	595130	Pizzo Sbanduto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-099	595130	Pizzo Sbanduto	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-100	595130	Valle Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-101	595130	Valle Casale	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-102	595130	Valle del Cervo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-103	595130	Valle Frattina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
037-6MI-104	595130	Valle Frattina	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
037-6MI-105	595140	Contrada Balateddi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Elettrodotto	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
037-6MI-106	595130 595140	Contrada Balateddi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-107	595140	Contrada Balateddi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-108	595140	Contrada Balateddi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-109	595130	Valle Cucchi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-110	595130 595140	Valle Cucchi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-111	595130	Pizzo Ciaramita	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-112	595130	Vallone Fraternelle	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-113	608020	Contrada Feotto La Scala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-114	608020	Contrada Feotto La Scala	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-115	595140	Vallone Pira	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-116	595140	Vallone Pira	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-117	595130	Monte Gulino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-118	595130	Cozzo Martorano	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-119	595130	Pizzo Quattro Finaite	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-120	595130 608010	Pizzo Quattro Finaite	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-121	608010	Pizzo Quattro Finaite	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-122	595130 608010	Pizzo Quattro Finaite	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-123	608010	Casa Vallone Cervo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-124	595130 608010	Monte Gulino	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-125	608010	Monte Gulino	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-126	608020	Contrada Don Beltrano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-127	595140 608020	Contrada Don Beltrano	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-128	608020	Costa Scalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-129	608020	Monte Scalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-130	608020	Monte Scalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-131	608020	Monte Scalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-132	608020	Monte Scalia	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-133	608020	Vallone Petta	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-134	608020	Cozzo Balestrieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Nucleo abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
037-6MI-135	608020	Cozzo Balestrieri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-136	608020	Pizzo Litri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-137	608020	Pizzo Litri	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-138	608010	Pizzo Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-139	608010	Serra Campana	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-140	608010	Cozzo Pizzo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-141	608010	Vallone Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-142	608010	Cozzo Manca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-143	608010	Cozzo Manca	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-144	608010	Vallone Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-145	608010	Cozzo Vipera	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-146	608010	Contrada Litri	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-147	608010	Vallone Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-148	608010	Vallone Corvo	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-149	608010	Vallone Raffi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-150	608010	Vallone Raffi	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
037-6MI-151	608010	Contrada Raffi	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
037-6MI-152	608010	Casa Giudice Vecchio	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
037-6MI-153	608010 608020	Contrada Dragonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
037-6MI-154	608010	Contrada Dragonara	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate		R3	
037-6MI-155	608010	Nord Monte Tesoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse	---	R3	Nuovo
037-6MI-156	608010	Nord Monte Tesoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
037-6MI-157	608010	Nord Monte Tesoro	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	---	R3	Nuovo
038-6MI-001	595100	Punta Terranova	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-002	595100	Punta Terranova	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-003	595100	Punta Terranova	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-004	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-005	595100	Pizzo Cannita	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-006	595100	Montagnola Villa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-007	595100	Montagnola Villa	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
038-6MI-008	595100	Pizzo Cicerello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
038-6MI-009	595100	Pizzo Cicerello	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
038-6MI-010	595100	S.P. n. 37	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R3	Nuovo
038-6MI-011	595100	S.P. n. 37	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-012	595100	S.P. n. 37	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-013	595100	Villa Barocchiere	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-014	595100	S.S. n. 121	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-015	595100	S.S. n. 121	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
038-6MI-016	595100	Contrada Bascona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-017	595100	Contrada Bascona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Centro abitato Insedimento industriale RIR E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R3	
038-6MI-018	595100	Contrada Bascona	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
038-6MI-019	595100	Contrada Bascona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Insedimento industriale RIR E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-020	595100	Contrada Bascona	Crollo	Attivo	---	P4	---	E4 Insedimento industriale RIR E3 Viabilità secondaria	---	R4	Nuovo
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6MI-021	595100	Pizzo dell'Aquila	Crollo	Attivo	---	P4	---	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo
038-6MI-022	595100	Pizzo dell'Aquila	Crollo	Attivo	---	P4	---	---	---	---	Nuovo
038-6MI-023	595100	Masto Nardo	Crollo	Attivo	---	P4	---	E1 Viabilità minore	---	R3	Nuovo

Tabella riassuntiva (altri Comuni)

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
036-6SF-007	595140	Portella dell'Accia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R3	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R2	
037-6MA-047	608020	Contrada Roccabianca	Scorrimento	Attivo	P3	P3	E3 Insediamento industriale	E4 Nucleo abitato E3 Insediamento industriale Cava	R4	R4	Modificato (classe elemento a rischio) Inseriti elementi a rischio
							E1 Case sparse	E2 Case sparse		R2	
038-6PM-001	595100	Ovest Pizzo Cicerello	Crollo	Attivo	P4	P4	---	E3 Viabilità secondaria	---	R4	Modificato (estensione area a pericolosità) Inseriti elementi a rischio
								E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	
038-6VL-001	595100	Casa Giannone	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Modificato (estensione dissesto e area a pericolosità e classe elemento a rischio) Inseriti e eliminati elementi a rischio
							E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse Cimitero	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore		R3	

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 595100, n. 595130, n. 595140, n. 608010 e n. 608020;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 595100, n. 595130, n. 595140, n. 608010 e n. 608020;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 595100, n. 595130, n. 595140, n. 608010 e n. 608020.