

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

GEOMORFOLOGIA



RELAZIONE

COMUNE DI TERMINI IMERESE

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Sebastiano Musumeci

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Coordinamento e revisione

Antonino D'Amico Dirigente Responsabile del Servizio 3

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Laura Bandieramonte Funzionario direttivo del Servizio 3

PREMESSA

Il territorio comunale di Termini Imerese rientra nel *Bacino idrografico del Fiume Imera settentrionale (030)*, nel *Bacino Idrografico del Fiume Torto (031)*, *Area territoriale tra il bacino del Fiume Torto ed il bacino del Fiume Imera Settentrionale (031A)* e *Area territoriale tra il bacino del Fiume S. Leonardo e il bacino del Fiume Torto (032)*, nel *Bacino idrografico del Fiume San Leonardo (033)* e nell'*Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume San Leonardo (034)*.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Imera settentrionale (030) è stato approvato con D.P.R. n. 240 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Torto (031), Area territoriale tra il bacino del Fiume Torto ed il bacino del Fiume Imera Settentrionale (031A) e Area territoriale tra il bacino del Fiume S. Leonardo e il bacino del Fiume Torto (032) è stato approvato con D.P.R. n. 44 del 05/03/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 27/04/2007, successivamente modificato con D.P.R. n. 157/Serv. 5°/S.G. del 11/06/2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 31/10/2013, con D.P. n. 48/Serv. 5°/S.G. del 20/02/2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 19 del 08/05/2015 e con D.P. n. 52/Serv. 4°/S.G. del 01/03/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 21/04/2017.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume San Leonardo (033) è stato approvato con D.P.R. n. 241 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004, successivamente modificato con D.P. n. 102/Serv. 5°/S.G. del 21/03/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 23 del 27/05/2011 e con D.P. n. 330/Serv. 4°/S.G. del 30/06/2017, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 08/09/2017.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Fiume San Leonardo (034), Bacino idrografico del Fiume Milicia (035) e Area territoriale tra il bacino del Fiume Milicia e il bacino del Eleuterio (036) è stato approvato con D.P.R. n. 531 del 20/09/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 17/11/2006.

Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'intero territorio comunale è stato aggiornato con D.S.G. n. 242 del 04/08/2022.

Il presente aggiornamento riporta le variazioni dello stato di dissesto geomorfologico conseguenti alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettera b) delle Norme di Attuazione del P.A.I. (D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2), di alcuni nuovi dissesti verificatisi nel periodo ottobre 2021- gennaio 2022 segnalati da codesto Comune con la nota 2903 del 19/01/2022, acquisita al protocollo di questa Autorità di bacino con n. 891 del 20/01/2022.

Di conseguenza, i tecnici di questa Autorità di bacino hanno effettuato un sopralluogo congiunto di verifica delle nuove situazioni di dissesto segnalate con la sopra citata nota, eseguito in data 08/04/2022.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito internet http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_AutoritaBacino/PIR_Areematiche/PIR_Pianificazione/PIR_PianoStralcioBacinoAssettoIdrograficoPAI.

Relativamente ai livelli di pericolosità geomorfologica si rende necessario precisare che, così come riportato nell'art.5, comma 1, lett. y) delle Norme di Attuazione aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021, S.O. n. 2 *la pericolosità geomorfologica è la probabilità di occorrenza di un fenomeno franoso potenzialmente pericoloso in un determinato intervallo di tempo e in una certa area; in riferimento alla metodologia di cui al Paragrafo 5.3 della Relazione Generale del P.A.I. ed. 2004, lo stato di pericolosità in un sito è definito in funzione della effettiva presenza di un fenomeno franoso*. Pertanto, il presente aggiornamento non contiene valutazioni delle aree in termini di suscettività da frana.

Si è proceduto all'aggiornamento dell'intero territorio comunale, ai sensi delle *Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo*, di cui all'Allegato 1 dell'Appendice A delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021, in base al quale per l'individuazione di aree a potenziale crollo in funzione della pendenza del versante, con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo "SLOPE", cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno (DEM 2 x 2 della Regione Siciliana), considerando angoli superiori a 40°.

Per la valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del "cono d'ombra" (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), prevista dalle sopra citate direttive (Fase 1 "Analisi Preliminare") che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, considerando una ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, pari a 27.5° o 33° in funzione della pendenza e della morfologia del versante, fornisce ulteriori dati utili alla individuazione della estensione dell'areale interessato dalla caduta dei massi.

Applicando questo metodo, in alcuni casi, è stata rivalutata l'estensione dell'area a pericolosità determinata da dissesti di crollo già presenti nel P.A.I. precedente.

In alcuni casi l'area a pericolosità da crollo sovrasta aree caratterizzate da un livello di pericolosità inferiore, dovuta a dissesti di altra tipologia; nella restituzione cartografica (Carta della pericolosità) tali pericolosità vengono rappresentate con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

Qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio viene determinato in funzione del grado di pericolosità più elevato.

Nelle suddette aree, le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutte le tipologie di dissesto presenti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'area oggetto di studio.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, si fa presente che in alcuni casi, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I., e comunque non inferiore ai 5 metri.

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare le dimensioni dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stato attribuito ad ogni dissesto un livello di pericolosità molto elevato (P4).

Inoltre, nelle more dell'attuazione della seconda fase del P.A.I. (valutazione della propensione al dissesto dei versanti), a scopo precauzionale viene inserita, per i dissesti diversi dai fenomeni di crollo e di sprofondamento, che determinano un livello di pericolosità geomorfologico elevato (P3) e molto elevato (P4), la "fascia di rispetto" per probabile evoluzione del dissesto intorno al fenomeno franoso, di cui all'art.24, comma 7 delle Norme di attuazione del P.A.I. aggiornate con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Nel caso in cui la fascia di rispetto sia sovrastata da un'area a pericolosità da crollo, nella Carta della pericolosità viene rappresentata con un perimetro tratteggiato, per facilitarne la individuazione.

In merito alla classificazione degli elementi a rischio coinvolti, per tutti i dissesti ricadenti nel territorio comunale di Termini Imerese si procede alla individuazione del livello di rischio determinato dalle principali categorie di elementi vulnerabili, secondo la Tabella degli elementi a rischio aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

Tale indicazione preliminare, rappresentata nelle Carte del rischio, potrà essere utilizzata per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali delle pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato.

Pertanto, la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandato al piano comunale di protezione civile. Infatti la gestione del rischio esula dalle competenze del P.A.I., rimanendo in carico ad altri rami della pubblica amministrazione (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale).

Il presente aggiornamento riguarda solo ed esclusivamente gli **aspetti geomorfologici** del territorio comunale che rientra nelle sezioni C.T.R. n. 608040, n. 609010, n. 609020, n. 609030, n. 609050, n. 609060 e n. 609070 del P.A.I. del Comune di Termini Imerese. In particolare, nelle sezioni C.T.R. n. 609030 e n. 609070 non risultano individuati dissesti di alcun tipo nel P.A.I. in vigore e non ne vengono identificati di nuovi con il presente aggiornamento.

DISSESTI OGGETTO DI AGGIORNAMENTO

Nel presente paragrafo vengono descritte le modifiche conseguenti al sopralluogo del 08/04/2022, già anticipate al Comune con la relazione di sopralluogo prot. n. 6612 del 14/04/2022.

Nelle descrizioni che seguono non vengono riportati il livello di rischio e gli elementi vulnerabili coinvolti dalle pericolosità per i quali si rimanda alla tabella riassuntiva riprodotta in calce.

Contrada Barratina: dissesto codice 032-6TI-167

In Contrada Barratina, nei pressi dello svincolo autostradale della A19 si è constatata la presenza di un movimento franoso che ha interessato una porzione di versante sottostante un piazzale e alcune abitazioni, che al momento non risultano coinvolti, fino a raggiungere il corso d'acqua denominato in cartografia come Vallone Bordino, obliterando il muro che delimita la sponda in sinistra idraulica e occludendone parzialmente l'alveo (Foto n. 1).

Il dissesto, non censito nel P.A.I. vigente, viene identificato con il nuovo codice 032-6TI-167 come uno scorrimento attivo di modeste dimensioni, che determina un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 1 – dissesto codice 032-6TI-167

Contrada Sant’Arsenio: dissesti codice 032-6TI-168 e 032-6TI-169

In Contrada Sant’Arsenio, a valle dell’autostrada Palermo – Catania e nelle vicinanze del sottovia autostradale, si è constatata la presenza di un’area interessata da fenomeni di erosione accelerata lungo una linea di scorrimento preferenziale delle acque non ben definita e di lesioni e avvallamenti sulla sede viaria della S.P. n. 121 (Foto n. 2 e n. 3).

Anche in questo caso si tratta di fenomeni non censiti nel P.A.I. vigente, che vengono identificati rispettivamente con i codici 032-6TI-168 (dissesti conseguenti ad erosione accelerata) e con il codice 032-6TI-169 (deformazione superficiale lenta), entrambi attivi e caratterizzati da un livello di pericolosità moderato (P1).

A monte della autostrada A19, un tratto della sede stradale risulta fortemente deteriorato, ma non si è riscontrata la presenza di fenomeni franosi in atto né di segni precursori riconducibili a movimenti di versante.



Foto n. 2 – dissesto codice 032-6TI-168



Foto n. 3 – dissesto codice 032-6TI-169

Località Colonia Montana – S.P. n. 21: dissesto codice 032-6TI-013

Lungo la S.P. n. 121, al km 3 circa in località Colonia Montana, si è constatata la presenza di un movimento franoso già censito nel P.A.I. come frana complessa attiva, identificato con il codice 032-6TI-013 e caratterizzato da un livello di pericolosità medio (P2). Pertanto, non è necessario apportare alcuna modifica.

Strada intercomunale Viale Marilù: dissesto codice 032-6TI-170

Lungo la strada intercomunale Viale Marilù, a circa 100 metri dalla intersezione con la S.P. n. 121, è presente un movimento franoso di modestissima estensione che interessa metà della carreggiata del Viale Marilù e il tratto di innesto con altra viabilità minore presente a valle (Foto n. 4).

Si tratta di un nuovo dissesto che viene identificato con il codice 032-6TI-170 come scorrimento attivo che determina un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 4 – dissesto codice 032-6TI-170

Contrada Figurella: dissesto codice 032-6TI-171

In Contrada Figurella un tratto di viabilità comunale di circa 100 metri di lunghezza risulta interessato da un movimento franoso che la rende non percorribile per oltre metà della carreggiata (Foto n. 5).

Il nuovo dissesto viene identificato con il codice 032-6TI-171 come scorrimento attivo che determina un livello di pericolosità medio (P2).



Foto n. 5 – dissesto codice 032-6TI-171

Lo stato di dissesto, pericolosità e rischio geomorfologico del Comune di Termini Imerese viene riassunto nella seguente tabella.

Tabella riassuntiva

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6TI-001	609020	Cozzo Scaciapicocchi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6TI-002	609020	Cozzo Scaciapicocchi	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
030-6TI-003	609020	Cozzo Scaciapicocchi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R2	R2	Nessuna modifica
030-6TI-004	609020	Cozzo Scaciapicocchi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6TI-005	609020	Cozzo Scaciapicocchi	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R2	R2	Nessuna modifica
							E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6TI-006	609060	Cozzo Rocca del Drago	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6TI-008	609020	Cozzo Scaccipicchi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6TI-009	609060	Sud Est Cozzo Testa del Drago	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
030-6TI-010	609060	Vallone S. Antonio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Nessuna modifica
030-6TI-011	609020	Buonfomello	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	
030-6TI-012	609020	Nord Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
030-6TI-013	609060	Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
030-6TI-014	609060	Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	
030-6TI-015	609060	Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse	E2 Case sparse	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
030-6TI-016	609060	Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
030-6TI-017	609060	Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
030-6TI-018	609060	Sud Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
030-6TI-019	609060	Sud Cozzo Rocca del Drago	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-001	609020	Contrada Brocato	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Viabilità secondaria E1 Case sparse	E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	R2	R3	Nessuna modifica
							E2 Case sparse E1 Viabilità minore	E2 Case sparse E1 Viabilità minore		R2	
031-6TI-002	609020	Nord Stazione di Cerda	Area a franosità diffusa	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica
031-6TI-003	609020	Nord Stazione di Cerda	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-004	609020	Sud Stazione di Cerda	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Nessuna modifica
031-6TI-005	609020	Sud Stazione di Cerda	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
031-6TI-006	609060	Sud Contrada Franco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
031-6TI-007	609060	Nord Vallone Scarcella	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-008	609060	Est Casa Cantoniera	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-009	609060	Est Casa dell'acquedotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6TI-010	609060	Sud Casa dell'acquedotto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
031-6TI-011	609060	Ovest Cozzo Mammaro	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-012	609060	Nord Ovest Cozzo Bianco	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-013	609060	Sud Cozzo Mammaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-014	609060	Ovest Cozzo Bianco	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031-6TI-015	609060	Ovest Cozzo Bianco	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica
031-6TI-018	609060	S.S. n. 120	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-019	609060	S.S. n. 120 Km 6	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-020	609060	Vallone Cerda	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-021	609060	Vallone Cerda	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-022	609060	Vallone Cerda	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-023	609020	Sponda dx Fiume Torto	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-024	609020	Contrada Agliastro	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-025	609060	Serra della Signora	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-026	609060	Serra della Signora	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-027	609060	Cozzo Mammaro	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031-6TI-028	609060	S.S. n. 120	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-029	609020	Contrada Cortevecchia	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-030	609020	Contrada Cortevecchia	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-031	609020	Nord Mura Pregne	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031-6TI-032	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
031a-6TI-001	609020	Rovine di Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Chiesa E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	E4 Chiesa E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-002	609020	Rovine di Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-003	609020	Vallone Molara	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R2	R2	Nessuna modifica
031a-6TI-004	609020	Nord Quarantasei	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	---	---	---	---	Nessuna modifica
031a-6TI-005	609020	Nord La Torrazza	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031a-6TI-006	609020	Nord La Torrazza	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	
031a-6TI-007	609020	Cozzo Scacciapidochi	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
031a-6TI-008	609020 609060	Cozzo Scacciapidochi	Area a franosità diffusa	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	
031a-6TI-009	609060	Nord Cozzo Mammaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031a-6TI-010	609060	Est Cozzo Mammaro	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
031a-6TI-011	609020	Acquarium	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	E3 Parco archeologico Viabilità secondaria	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
031a-6TI-012	609020	Rovine di Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-013	609020	Rovine di Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-014	609020	Piano d'Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
031a-6TI-015	609020	Piano d'Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-016	609020	Piano d'Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
031a-6TI-017	609020	Piano d'Himera	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-018	609020	Vallone Molara	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
031a-6TI-019	609020	Contrada Molara	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
031a-6TI-020	609020	Vallone Molara	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
031a-6TI-021	609020	Vallone Molara	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
031a-6TI-022	609020	Vallone Molara	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Parco archeologico	E3 Parco archeologico	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
031a-6TI-023	609060	Serra della Signora	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-001	609010	Sud centro abitato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-002	609010	Vallone Bordino	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-003	609010	Sud centro abitato	Colamento lento	Inattivo	P1	P1	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-004	609010	Sud Casa Giuffrè	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
032-6TI-005	609010	Nord Ovest Casello Bello	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-006	609010	Villa Chiarano	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
032-6TI-007	609010	Est Casa Scaletta	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
032-6TI-008	609010	Sud Casa Catanzaro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-009	609010	Nord Contrada Brocato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
032-6TI-010	609010	Nord Contrada Brocato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
032-6TI-011	609010	Est Cozzo Pideri	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-012	609010	Est Casa Battaglia	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-013	609010	Nord Colonia montana	Frana complessa	Attivo	P2	P2	E4 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	E3 Viabilità secondaria Elettrodotta	R3	R3	
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	
032-6TI-014	609010	Ovest II Roccazzo	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-015	609010 609050	Nord Casa Lodato	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-016	609010	Est II Roccazzo	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	
032-6TI-017	609010	Casa Cocuzza	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-018	609010	Nord Casa Mercurio	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-019	609010	Vallone Tre Pietre	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-020	609010	Contrada Madonna	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-021	609010	Vallone Tre Pietre	Crollo	Attivo	P1	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-022	609010	Sud Colonia montana	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-023	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-024	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-026	609010	Piano della Pernice	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-027	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-028	609010	Vallone della Pernice	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-029	609010	Vallone dello Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-030	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-031	609010	Vallone dello Stingi Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-032	609010	Nord Ovest Punta Voturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-033	609050	Punta Voturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-034	609050	Contrada Pianazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-035	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-036	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-037	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-038	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-039	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-040	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-041	609010	Nord Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-042	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-044	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-045	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-046	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-047	609010 609050	Piano di Zafferana	Crollo	Attivo	P3	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-051	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-052	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-053	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-054	609010	Cozzo dell'Imperatore	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-055	609020	Contrada Brocato	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-056	609020	Contrada Brocato	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
032-6TI-057	609020	Contrada Brocato	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E4 Nucleo abitato Viabilità primaria E3 Elettrodotto E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R1	R1	Nessuna modifica
032-6TI-059	609010	Quartiere Serio	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
032-6TI-060	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica)
032-6TI-061	609010	Contrada Balata	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R1	R1	
032-6TI-062	609010	Contrada Balata	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-063	609020	Contrada Cortevecchia	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodoto	E3 Elettrodoto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-064	609020	Contrada Cortevecchia	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Nessuna modifica
032-6TI-065	609020	Est Castello	Colamento lento	Quiescente	P1	P1	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodoto	E4 Nucleo abitato E3 Viabilità secondaria Elettrodoto	R2	R2	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	
032-6TI-066	609010	Contrada Impalastro	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
							E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R2	R2	
032-6TI-067	609010	Contrada Impalastro	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
032-6TI-068	609020	Contrada Castel Brocato	Frana complessa	Attivo	P3	P3	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
032-6TI-069	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
032-6TI-070	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-071	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-072	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato Ferrovia	E4 Centro abitato Ferrovia	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
032-6TI-073	609020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-074	609020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-075	609020	Monte Castellaccio	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-076	609020	Vallone Sgarlata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-077	609020	Versante sx Vallone Sgarlata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-078	609020	Versante dx Vallone Sgarlata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-079	609020	Vallone Sgarlata	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-080	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-081	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-082	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-083	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-084	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-085	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-086	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-087	609010 609050	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-088	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-089	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-090	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-091	609010 609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-092	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-093	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-094	609050	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-095	609010	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-096	609010	Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-097	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-098	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-099	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-100	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-101	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-102	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-103	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-104	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-105	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-106	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-107	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-108	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-109	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-110	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-111	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-112	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-113	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-114	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-115	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-116	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-117	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-118	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-119	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-120	609010	Monte Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-121	609010	Vallone dello Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-122	609010	Vallone dello Stingi	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-123	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-124	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-125	609010	Punta Voturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-126	609010	Punta Voturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-127	609010 609050	Punta Voturo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-128	609050	Contrada Pianazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-129	609050	Contrada Pianazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-130	609010 609050	Cozzo Corona	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-131	609010	Contrada Concerie	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-132	609010	Il Roccazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-133	609010	Il Roccazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-134	609010	Il Roccazzo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-135	609010	Casa Fiorellino	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
032-6TI-136	609010	Contrada Impalastro	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-137	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-138	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-139	609010	Vallone della Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-140	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-141	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-142	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-143	609010	Nord Monte San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-144	609010	Contrada Pernice	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-145	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
032-6TI-146	609010	Contrada San Calogero	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta	E2 Area naturale protetta	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-147	609010	Acquedotto Scillato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-148	609010	Cozzo dell'Imperatore	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-149	609010	Cozzo dell'Imperatore	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-150	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-151	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-152	609010	Poggio Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-153	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-154	609010	Poggio Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-155	609010	Poggio Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto	E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-156	609010	Vallone Tre Pietre	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Area naturale protetta Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-157	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-158	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-159	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-160	609010	Est Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-161	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-162	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-163	609010	Contrada Balate	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
032-6TI-164	609010	Belvedere	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
032-6TI-165	609010	Serpentina Paolo Balsamo	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
032-6TI-166	609010	Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
032-6TI-167	609010	Contrada Barratina svincolo A19	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
032-6TI-168	609010	Contrada Sant'Arsenio	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	---	P1	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R1	Nuovo
032-6TI-169	609010	Contrada Sant'Arsenio S.P. n. 121	Deformazione superficiale lenta	Attivo	---	P1	---	E4 Centro abitato E3 Viabilità secondaria	---	R2	Nuovo
032-6TI-170	609010	Strada intercomunale Viale Marilù	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E2 Aree agricole utilizzate	---	R2	Nuovo
032-6TI-171	609010	Contrada Figurella	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E3 Viabilità secondaria	---	R3	Nuovo
								E2 Aree agricole utilizzate		R2	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-001	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Colamento lento	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R2	R2	Nessuna modifica
033-6TI-002	609010	Contrada Bevuto	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	R3	R3	
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	
033-6TI-004	609010	Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-005	609010	Fiume San Leonardo Viadotto Sicilia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-006	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	E3 Elettrodotto Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-007	608040	Cozzo Lignerì	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-008	608040	Cozzo Famo	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R1	R1	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-009	608040 609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Nessuna modifica
033-6TI-010	608040 609010	Est Cozzo Famo	Scorrimento	Inattivo	P2	P2	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R2	R2	Nessuna modifica
033-6TI-011	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Colamento lento	Stabilizzato	P0	P0	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R1	R1	Nessuna modifica
033-6TI-012	609010	Cozzo Pideri	Scorrimento	Stabilizzato	P0	P0	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E3 Viabilità secondaria E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R1	R1	Nessuna modifica
033-6TI-013	609010	Contrada Santa Marina	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R2	R2	Nessuna modifica
033-6TI-014	609010	Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
033-6TI-015	609010	Cimitero	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
033-6TI-016	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
033-6TI-017	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Viabilità minore Zone boscate	E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-018	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
032-6TI-019	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-020	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-021	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-022	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-023	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-024	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
033-6TI-025	609010	Contrada Bevuto	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
033-6TI-026	609010	Contrada Bevuto	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Centro abitato	E4 Centro abitato	R4 R3	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate		R3	
033-6TI-027	609010	Sponda sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-028	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-029	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-030	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-031	609010	Contrada Bevuto	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-032	609010	Contrada Bevuto	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Acquedotto	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria Acquedotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse E1 Zone boscate	E2 Case sparse E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-033	609010	Contrada Bevuto	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Acquedotto	E3 Acquedotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-034	609010	Fiume San Leonardo Viadotto Sicilia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	E4 Viabilità primaria E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-035	609010	Fiume San Leonardo Viadotto Sicilia	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-036	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-037	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-038	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-039	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-040	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-041	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-042	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-043	608040 609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-044	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-045	609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-046	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-047	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-048	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-049	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-050	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-051	609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-052	608040 609010	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-053	608040 609010	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-054	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-055	608040	Monte Rosamarino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-056	608040	Monte Rosamarino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-057	608040	Monte Rosamarino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-058	608040	Monte Rosamarino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-059	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-060	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-061	608040	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-062	608040	Monte Rosamarino	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-063	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-064	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-065	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	
033-6TI-066	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-067	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-068	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-069	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-070	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-071	608040	Versante sx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-072	608040	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-073	608040	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Zone boscate	E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-074	608040	Cozzo Famo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-075	608040	Nord Casa Amodeo	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
033-6TI-076	608040	Nord Casa Amodeo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-077	608040	Nord Casa Amodeo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-078	608040	Versante dx Fiume San Leonardo	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-079	609010	Nord Casa Costanza	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-080	609010	Monte Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-081	609010	Monte Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-082	609010	Monte Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-083	609010	Sud Monte Pileri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-084	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-085	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-086	609010	Cozzo Pideri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
033-6TI-087	609010	Villa Maria	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-088	609010	Villa Maria	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-089	609010	Sud Casa Scillato	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-090	609010	Casa Scillato	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
033-6TI-091	609010	Sud Casa Calio	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
033-6TI-092	609010	Casa Calio	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
033-6TI-093	609010	Casa Calio	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Nucleo abitato	E4 Nucleo abitato	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
034-6TI-001	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P3	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6TI-002	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
034-6TI-003	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
034-6TI-004	609010	Contrada Santa Marina	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
034-6TI-005	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	E4 Viabilità primaria E3 Elettrodotto	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
034-6TI-006	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-007	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 Viabilità primaria	E4 Viabilità primaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	
034-6TI-008	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-009	608040	Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-010	608040	Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6TI-011	608040	Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-012	608040	Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-013	608040	Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
034-6TI-014	608040	Est Cozzo Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-015	608040	Versante dx Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-016	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-017	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-018	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-019	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-020	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-021	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	---	---	---	---	Nessuna modifica
034-6TI-022	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-023	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-024	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-025	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Cave	E3 Cave	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6TI-026	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Cave	E3 Cave	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
034-6TI-027	608040	Contrada Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Cave	E3 Cave	R4	R4	Nessuna modifica
							E1 Viabilità minore	E1 Viabilità minore	R3	R3	
034-6TI-028	608040	Est Cozzo Farinesco	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-029	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-030	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-031	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-032	608040	Nord Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	E2 Aree agricole utilizzate E1 Viabilità minore	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-033	608040	Nord Ovest Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-034	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	
034-6TI-035	608040	Ovest Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	E2 Aree agricole utilizzate E1 Zone boscate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-036	608040	Cozzo Malpertuso	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
034-6TI-037	608040	Casa Raimondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-038	608040	Casa Raimondo	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-039	608040	Versante sx Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-040	608040	Versante dx Vallone Giardinello	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-041	608040	Nord Cozzo Comune	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 Viabilità secondaria	E3 Viabilità secondaria	R4	R4	Nessuna modifica
							E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	E2 Case sparse Aree agricole utilizzate	R3	R3	
034-6TI-042	608040	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-043	608040	Cozzo Comune	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-044	608040	Cozzo Ligneri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica
034-6TI-045	608040	Cozzo Ligneri	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 Aree agricole utilizzate	E2 Aree agricole utilizzate	R3	R3	Nessuna modifica

Fanno parte integrante della presente proposta di aggiornamento i seguenti elaborati:

- Carta dei dissesti, in scala 1:10.000, relativa alle sezioni C.T.R. n. 608040, n. 609010, n. 609020, n. 609030, n. 609050, n. 609060 e n. 609070;
- Carta della pericolosità, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 608040, n. 609010, n. 609020, n. 609030, n. 609050, n. 609060 e n. 609070;
- Carta del rischio, in scala 1:10.000, relativa alla sezione C.T.R. n. 608040, n. 609010, n. 609020, n. 609030, n. 609050, n. 609060 e n. 609070.