

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 12/11/2025

(Art. 3, comma 3 L.R. n.8 del 08/05/2018)

Delibera n. 256 del 19/11/2025

GEOMORFOLOGIA



RELAZIONE

COMUNE DI SINAGRA (ME)

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico Dirigente Responsabile del Servizio

Redazione

Marcella Perricone Funzionario Direttivo

PREMESSA

Il territorio comunale di Sinagra (ME) ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Bacino Idrografico F.ra di Naso (014), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 288 del 05/07/2007 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 47 del 27/04/2007, con un aggiornamento, approvato con D.G.R. n. 250 del 20/07/2012 e pubblicato sulla G.U.R.S. n. 55 del 28/12/2012.

L'aggiornamento viene predisposto su istanza del Sindaco, pervenuta con mail prot. AdB n. 10720 del 29/04/2024 in ottemperanza all'art. 7, comma 1, delle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021 pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 della G.U.R.S. n.22 del 21/05/2021.

L'istanza di aggiornamento presentata dal Comune è collegata alla identificazione di un'area a franosità diffusa in Frazione Martini, a monte di un'importante infrastruttura viaria rappresentata dalla S.P. 145, per la quale si è proceduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali in data 20/05/2024 (verbale prot. Comune di Sinagra n. 5593/2024).

Nelle cartografie allegate alla sopracitata nota è possibile constatare che il Comune di Sinagra, con Deliberazione n. 35 del 06/07/2012, ha apportato delle modifiche alla perimetrazione del centro abitato rispetto a quella dell'ISTAT.

Con nota prot. AdB n. 1932 del 21/01/2025, è stato chiesto all'Amministrazione di Sinagra di segnalare eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti ed all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati.

Nella stessa nota, relativamente al dissesto 014-5SI-015, censito nel P.A.I. vigente come *stabilizzato* attraverso la realizzazione di interventi già eseguiti all'atto della redazione del P.A.I., è stato chiesto di fornire la documentazione prevista nell'Appendice A.2 – *sezione dopo l'intervento* delle sopracitate Norme di Attuazione del P.A.I., per poter considerare ancora in uso e funzionali gli interventi realizzati, specificando che in caso di mancato riscontro nell'aggiornamento in itinere il dissesto sarebbe stato considerato attivo e con pericolosità molto elevata P4.

Inoltre, veniva puntualizzato che le aree oggetto di interventi sarebbero state classificate come “*Aree interessate dagli interventi di mitigazione del rischio*”, disciplinate dall'art. 16 delle suddette N.A., a seguito della trasmissione della documentazione prevista dalla suddetta Appendice A.2.

Alla suddetta richiesta è seguito il riscontro da parte dell'Ente interessato con nota prot. n. 2780 del 20/03/2025, acquisita al prot. AdB al n. 8881 del 24/03/2025. Con la sopracitata nota, il Comune ha trasmesso nuovi elaborati cartografici relativi alla ripерimetrazione di n. 3 dissesti già censiti nel P.A.I. vigente, n. 14 nuovi dissesti e n. 5 aree interessate da interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Con nota prot. n. 13404 del 08/05/2025 il Servizio 3 ha comunicato che i dissesti segnalati dal Comune come *Riperimetrazioni di dissesti già cartografati* e *Perimetrazione e Censimento nuovi dissesti* saranno inseriti nell'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Sinagra, mentre le aree definite dal Comune come *Riperimetrazioni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati*, non possono essere inserite nell'aggiornamento del P.A.I. in quanto è necessario integrare la

documentazione presentata con quanto previsto nell'Appendice A.2 delle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021 e pubblicate nel S.O. n.2 della G.U.R.S. n.22 del 21/05/2021.

Non essendo pervenuta alcun riscontro da parte del Comune, il Servizio 3 ha predisposto l'aggiornamento del P.A.I. dell'intero territorio comunale.

Il territorio comunale di Sinagra ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 599060, 599070, 599100, e 599110.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Sinagra. Vengono comunque evidenziati dai rispettivi codici, (cfr. tabella alla fine del capitolo successivo) due dissesti del Comune di Ficarra che, estendendosi ad interessare porzioni del territorio del Comune in esame, vi determinano pericolosità.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito:http://www.sitr.regione.sicilia.it/P.A.I./CD_P.A.I./RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con nota prot. n. 14900 del 23/05/2025 il Servizio 3 ha trasmesso al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. della Fiumara di Naso (014) relativo al Comune di Sinagra, per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 15420 del 29/05/2025 il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 10/06/2025 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in oggetto.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 10/06/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 244 del 17/06/2025 e successivo DSG n. 659 del 01/07/2025 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Sinagra.

Con la nota prot. n. 18879 del 04/07/2025 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha notificato al Comune di Sinagra il DSG n. 659 del 01/07/2025, pubblicato sulla GURS n. 33 del 28/07/2025 e sul sito dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, comunicando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che, come disposto dall'art. 5 del sopra richiamato decreto, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni alla Autorità di Bacino.

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del P.A.I. del Comune di Sinagra con la nota prot. n. 27089

del 10/10/2025 il Servizio 3 dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto, al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 28906 del 28/10/2025 ha convocato la seduta del 12/11/2025 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 12/11/2025, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 256 del 19/11/2025 ha approvato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Sinagra.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

L'istanza di aggiornamento presentata dal Comune con mail prot. AdB n. 10720 del 29/04/2024, è collegata alla identificazione di un'area a franosità diffusa in Frazione Martini, a monte di un'importante infrastruttura viaria rappresentata dalla S.P. 145, per la quale si è proceduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con i tecnici comunali in data 20/05/2024 (verbale prot. Comune di Sinagra n. 5593/2024).

Con nota prot. n. 2780 del 20/03/2025, acquisita al prot. AdB al n. 8881 del 24/03/2025 il Comune ha trasmesso nuovi elaborati cartografici relativi alla ripermetrazione di n. 3 dissesti già censiti nel P.A.I. vigente, n. 14 nuovi dissesti e n. 5 aree interessate da interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico.

Con la richiesta di aggiornamento da parte del Comune, si è proceduto ad aggiornare l'intero territorio comunale secondo quanto previsto dalle Norme di Attuazione (D.P. 9/2021) con conseguente variazione del quadro della pericolosità e del rischio esistente nel P.A.I. vigente.

In particolare, i dissesti segnalati dal Comune come *Ripermetrazioni di dissesti già cartografati e Perimetrazione e Censimento nuovi dissesti* sono stati inseriti nell'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Sinagra.

Le aree definite dal Comune come *Ripermetrazioni per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati*, non possono essere inserite nell'aggiornamento del P.A.I. in quanto è necessario integrare la documentazione presentata con quanto previsto *nell'Appendice A.2* delle Norme di Attuazione del P.A.I., approvate con D.P. n. 9 del 06/05/2021 e pubblicate nel S.O. n.2 della G.U.R.S. n.22 del 21/05/2021.

Relativamente al dissesto 014-5SI-015, censito nel P.A.I. vigente come frana di crollo suddivisa in 014-5SI-015a a *pericolosità molto elevata* P4 e 014-5SI-015b a *pericolosità moderata* P1, ovvero stabilizzata attraverso la realizzazione di interventi, la trasmissione della documentazione prevista dall'*Appendice A.2* delle sopracitate Norme di Attuazione del P.A.I., è necessaria al fine di poter considerare ancora efficienti e funzionali gli interventi realizzati.

Tra tale documentazione risulta imprescindibile la nomina di un responsabile del monitoraggio e manutenzione delle opere e la certificazione dello stesso che attesti che l'area risulti ancora stabile e che quindi gli interventi realizzati siano ancora efficaci.

Poiché il Comune non ha fornito quanto richiesto, il dissesto nel presente aggiornamento viene considerato attivo, con pericolosità molto elevata P4 e rischio alto R3 e molto alto R4, in relazione alla classe degli elementi a rischio coinvolti.

Ovviamente il Comune in qualunque momento potrà trasmettere quanto richiesto e chiedere un nuovo aggiornamento del P.A.I., nel quale ai sensi dell'art. 16 delle N.A. il dissesto in argomento verrebbe classificato come *“Area interessata da interventi di mitigazione del rischio”* e disciplinata da quanto previsto nello stesso articolo.

Per il resto del territorio comunale, ai fini della redazione della Carta dei Dissesti, sono state condotte analisi estese a tutto il territorio comunale, utilizzando le Ortofoto 2019_2020, disponibili sul SITR della Regione Sicilia, e le immagini satellitari disponibili su Google Earth, che hanno consentito di rivalutare la perimetrazione di alcuni dissesti già censiti nel P.A.I. vigente, in particolare sono stati modificati i dissesti censiti con i codici 014-5SI-13-1 e 014-5SI-013-2, 014-5SI-024, 014-5SI-025, 014-5SI-029, 014-5SI-050-2, 014-5SI-050-3 e 014-5SI-050-4, 014-5SI-069-01 e 014-5SI-069-2, 014-5SI-084, 014-5SI-090-1 e 014-5SI-090-2, 014-5SI-154.

Per l'individuazione di aree a potenziale instabilità in funzione della pendenza del versante, sempre con l'ausilio delle immagini satellitari disponibili su Google Earth, si è utilizzato lo “SLOPE” cioè la generazione in automatico della carta delle pendenze del terreno a partire dal modello di elevazione digitale del terreno il DEM 2 x 2 della Regione Siciliana, considerando angoli superiori a 27,5°. Ciò ha consentito di individuare n. 58 aree sorgenti non censite nel P.A.I. vigente.

L'individuazione e la caratterizzazione di dettaglio dei dissesti di crollo richiede rilievi litologici e geostrutturali tali da potere accertare le caratteristiche geomeccaniche e di giacitura degli ammassi rocciosi e quindi determinare, con più accuratezza, le situazioni di dissesto effettivo e potenziale.

Pertanto, il metodo utilizzato da questo Ufficio per l'individuazione di tali dissesti manifesta i propri limiti quando, per la complessità del movimento franoso e delle litologie coinvolte, occorrerebbe avere un dettaglio che solo un accurato rilievo di campagna può fornire, ma risulta sufficiente per l'individuazione dei dissesti ad una scala non di dettaglio come quella 1:10.000.

Per la valutazione dell'area a pericolosità da crollo è stata adottata, cautelativamente, la metodologia del “cono d'ombra” (modello GIS Cone Fall 1.0 - Quanterra), che, attraverso una verifica geometrica dell'area in studio, fornisce ulteriori dati utili alla valutazione dell'areale interessato dalla caduta dei massi a valle dei costoni rocciosi. Per l'ampiezza dell'angolo del cono d'ombra, applicato al punto più alto dell'area sorgente dei crolli, è stato usato generalmente un angolo di 27.5°. La restituzione automatica è stata verificata e corretta dall'operatore, al fine di ridurre al minimo gli errori derivanti dal mero calcolo automatico del modello.

Applicando questo metodo è stato rivalutato anche l'areale di pericolosità del crollo già presente nel P.A.I. vigente.

Per quanto riguarda la fascia di arretramento verso monte del fronte roccioso, in rapporto all'altezza della scarpata, è stata considerata talora una fascia inferiore ai 20 metri, valore indicato nella Relazione Generale del P.A.I. (ed. 2004).

In relazione al livello di pericolosità da crollo, poiché non è facile valutare la dimensione dei blocchi utilizzando metodi indiretti, per il principio di cautela, è stata attribuita ad ogni dissesto il valore di P4.

Nella mappatura dell'areale di pericolosità non si è tenuto conto di eventuale presenza di vegetazione poiché in queste tipologie spesso non risulta essere elemento di riduzione del rischio o, se lo è, la sua presenza non è assicurata nel tempo.

Inoltre, per i dissesti segnalati dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025, identificati con i codici 014-5SI-154, 9, 11, 16, 17, i valori dei livelli di Pericolosità riportati nella richiesta del Comune sopracitata, sono stati corretti d'ufficio secondo le tabelle adottate nella Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico.

Nei casi in cui l'areale di pericolosità da crollo copra un'area a pericolosità di livello inferiore determinata dalla presenza di un'altra tipologia di dissesto, nella restituzione cartografica della Carta della Pericolosità, la pericolosità di livello inferiore viene comunque resa visibile graficamente con un perimetro tratteggiato.

Si specifica che in dette aree le norme d'uso da applicare nella vincolistica di pianificazione urbanistica sono quelle legate alla pericolosità di livello maggiore e che un eventuale studio di compatibilità geomorfologica dovrà tenere conto di tutti i dissesti e dei relativi areali di pericolosità che coinvolgono l'elemento oggetto di studio.

Inoltre, qualora in tali aree siano presenti elementi vulnerabili, il livello di rischio graficamente viene attribuito al grado di pericolosità più elevato, sebbene lo stesso elemento presenti livelli di rischio diversi in funzione del grado di pericolosità considerato.

Nel presente aggiornamento è stata introdotta la “fascia di rispetto” di 20 metri che individua, a scopo preventivo e precauzionale, un'area di probabile evoluzione del dissesto intorno ai fenomeni gravitativi (eccetto fenomeni di crollo e sprofondamento) che presentino livelli di pericolosità molto elevata P4 o elevata P3. Tale fascia assume il valore di sito di attenzione (art. 24, comma 7, Norme di Attuazione - ed. 2021).

Si evidenzia che le limitazioni d'uso saranno applicate anche alle strutture che ricadono parzialmente nella suddetta “fascia di rispetto”. Ai fini della restituzione cartografica per tale tipologia di sito di attenzione, riportata nella Carta della Pericolosità, non viene attribuito nessun codice identificativo in quanto aree di probabile evoluzione riferite a uno o più fenomeni gravitativi già in possesso di un codice proprio.

Nella seguente tabella si riportano i dissesti interessati dalla fascia di rispetto, in particolare si evidenzia che il dissesto censito nel vigente P.A.I. con il codice 014-5SI-111, tipologia colamento rapido - inattivo, è stato modificato come dissesto attivo:

| Tabella dei dissesti interessati dalla fascia di rispetto | | | | | | |
|--|--|------------------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|
| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | Fascia di rispetto |
| 014-5SI-006 | Dx Vallone del Corvo (Sorgenti Pirera) | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-032 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Scorrimento | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-055 | Nord C.da Candelora | 599110 | Colamento rapido | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-062 | C.da Candelora | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-093 | Vallone San Pietro | 599100 | Colamento rapido | Attivo | 4 | 20 |
| 014-5SI-111 | Sx Torrente Vintrecchia | 599110 | Colamento rapido | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-125 | Vallone Caputo | 599060 599100 | Colamento rapido | Attivo | 4 | 20 |
| 014-5SI-148 | C.da Farano' | 599110 | Scorrimento | Attivo | 3 | 20 |

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|--------|---|----|
| 014-5SI-149 | Centro Abitato Chiesa Madre | 599110 | Colamento rapido | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-150 | C.da Martini | 599110 | Scorrimento | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-152 | Cupame-Molino Vecchio | 599100 599110 | Colamento rapido | Attivo | 4 | 20 |
| 014-5SI-153 | San Pietro | 599100 | Colamento rapido | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-228 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-229 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-230 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-231 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-232 | Filippello | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |
| 014-5SI-233 | Vallone Immillaro | 599110 | Frana complessa | Attivo | 3 | 20 |

Per la redazione della Carta del Rischio si è proceduto alla determinazione del livello di rischio secondo la Tabella degli elementi aggiornata con D.P. R. n. 09/AdB del 06/05/2021.

Ciò ha comportato per i dissesti già censiti nel P.A.I. vigente, la modifica della classe degli elementi a rischio coinvolti che, in alcuni casi, ha determinato una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi.

Inoltre, in considerazione dell'utilizzo della cartografia di riferimento più aggiornata (Volo ATA 2012/2013), sono state individuate nuove aree a rischio, corrispondenti a nuovi elementi in essa riportati, e/o eliminate quelle corrispondenti alla presenza di elementi non più evidenziati in cartografia o con caratteristiche tali da non rientrare tra quelli classificati nelle Norme di Attuazione del P.A.I..

Si è poi proceduto all'adeguamento degli elementi a rischio E4 "centro abitato" considerando in parte la delimitazione fornita dal Comune di Sinagra nell'Allegato n. 1 *Corografia e nuovo dissesto*, della relazione trasmessa unitamente alla proposta di aggiornamento prot. AdB n. 10720 del 29/04/2024, e in parte la delimitazione dell'elemento come da dati ISTAT più recenti (2011) (cfr. Tabella elementi a rischio – D.P.R. n. 9/2021). Questo ha comportato una diversa mappatura dei rischi già riportati nel P.A.I. vigente. Nello specifico la perimetrazione fornita dal Comune è stata utilizzata per la perimetrazione degli elementi a rischio relativi ai dissesti identificati con codici 014-5SI-074, 014-5SI-115, 014-5SI-150, 014-5SI-200, 014-5SI-201, 014-5SI-217, 014-5SI-241 e 014-5SI-244.

Tale scelta è legata a quanto riportato nella Tabella elementi a rischio – D.P.R. n. 9/2021 per cui *"Gli elementi a rischio sono definiti sulla base delle indicazioni del D.P.C.M. 29/09/1998. L'individuazione dei singoli elementi è effettuata sulla base dei tematismi dell'ISTAT, della Carta Tecnica Regionale e delle banche dati disponibili a maggiore dettaglio, verificati e integrati sulla base delle indicazioni del Comune. In mancanza di tali dati l'individuazione degli elementi "zone boscate", ed "aree agricole utilizzate" è effettuata sulla base delle informazioni del Corine Land Cover."*

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Occorre sottolineare che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. art. 2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale). Le informazioni rappresentate nella

Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nella tabella riportata nelle pagine successive.

| Tabella dei dissesti | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--------|---------------------------------|------------|--------------|-------|--------------------------------------|---|------------|--------|---|
| Codice dissesto | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
| | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 014-5SI-001 | Ovest Monte Mastrangelo | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | —— | E4 nucleo abitato | —— | R2 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-002 | Ovest Monte Mastrangelo | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E3 viabilità secondaria, E4 nucleo abitato | R1 | R3, R4 | Modificata classe elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-003 | C.da Contura | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Modificata classe elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-004 | Torrente Strangolino | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | —— | R1, R2 | Aggiunti rischio |
| 014-5SI-005 | Dx Torrente Strangolino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P1 | —— | E1 area boscata | —— | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-006 | Dx Vallone del Corvo (Sorgenti Pirera) | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | —— | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | —— | R2, R3 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-007 | Dx Vallone del Corvo (Sorgenti Pirera) | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 acquedotto | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E4 strada statale | R3 | R3, R4 | Modificate classi elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-008 | Dx Vallone del Corvo (Sorgenti Pirera) | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 acquedotto, E3 viabilità primaria | E1 area boscata, viabilità minore, E4 strada statale | R3, R4 | R3, R4 | Modificate classi elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-009 | Sx Vallone del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R4 | R3, R4 | Modificate classi elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|--------------------------|--------------|---------|----|--|--|--------|--------|---|
| 014-5SI-010 | Dx Vallone del Corvo | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R2 | Aggiunti rischi |
| 014-5SI-011 | Est C.da Maimone | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Modificate classi elementi. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-012 | Sud Case Rolletta | 599110 | Scorrimento | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria, E3 viabilità primaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 strada statale | R2, R3 | R2, R4 | Modificate classi elementi. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-013 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Frana complessa | Stabilizzato | P0 | P0 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | —— | R1 | Il dissesto originariamente era codificato come 014-5SI-13_1 |
| 014-5SI-014 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Colamento rapido | Attivo | P3 | P3 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R2, R3 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-015 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Crollo | Attivo | P1 e P4 | P4 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R2 | R3, R4 | Modificato il dissesto. Una parte del dissesto risultava stabilizzato. Aumentata la pericolosità e il rischio |
| 014-5SI-016 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria, E3 viabilità primaria | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | R2, R3 | R3 | Modificato il dissesto. Modificati e aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-017 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R2 | R1, R2 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-018 | Nord Casa S. Lucia | 599110 | Frana complessa | Stabilizzato | P0 | P0 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola | R1 | R1 | Modificato il dissesto. Modificati e aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-019 | Nord Casa S. Lucia | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R4 | R3, R4 | Modificato il dissesto. Modificati e aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-020 | Est Case Rolletta | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------------------------|--------------|----|----|---|---|----|--------|---|
| 014-5SI-021 | Gorghi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse, E2 Viabilità secondaria, acquedotto | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 acquedotto | R2 | R2, R3 | Modificato il dissesto. |
| 014-5SI-022 | Gorghi | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E4 centro abitato | R2 | R2, R4 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-023 | Gorghi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-024 | Gorghi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola | —— | R1 | Modificata il dissesto. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-025 | Est Gorghi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificata il dissesto. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-026 | Est Gorghi | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-027 | Est Gorghi | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-028 | Nord Maimone | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R1, R2 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-029 | Nord Maimone | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola | R2 | R1 | Modificata il dissesto e livello di pericolosità. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-030 | Zaccane | 599110 | Scorrimento | Stabilizzato | P0 | P0 | E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, acquedotto E3 viabilità primaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse, E4 strada statale | R1 | R1 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-031 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunto rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------------------------------|--------------|----|----|-------------------------------|--|----|-----------|---|
| 014-5SI-032 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Scorrimento | Attivo | P3 | P3 | E3 viabilità primaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R4 | R3, R4 | Aggiunto rischio |
| 014-5SI-033 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Scorrimento | Stabilizzato | P0 | P0 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-034 | Ovest San Biagio | 599110 | Scorrimento | Stabilizzato | P0 | P0 | E1 Case sparse | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse | R1 | R1 | Aggiunto il rischio |
| 014-5SI-035 | Ovest San Biagio | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-036 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-037 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-038 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Frana complessa | Inattivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | —— | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-039 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-040 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-041 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | —— | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-042 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, E3 viabilità | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|---------------------|--------------|----|----|---|---|-------|--------|---|
| | | | | | | | | secondaria | | | |
| 014-SSI-043 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Scorrimento | Stabilizzato | P0 | P0 | E1 case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R1 | R1 | Modificato il dissesto |
| 014-SSI-044 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-045 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-046 | Vallone Trubolo | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-047 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Frana complessa | Inattivo | P1 | P1 | _____ | _____ | _____ | _____ | Modificato il dissesto. |
| 014-SSI-048 | Monte Dirotti | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-049 | C.da Crispo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-050 | Vallone Trubolo | 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Modificato il dissesto. Il dissesto era censito come 014-SSI-050-1. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-051 | C.da Crispo | 599110 | Scorrimento | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-052 | C.da Crispo | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|--------------------------|----------|----|----|---|---|--------|------------|---|
| 014-SSI-053 | Sx Vallone Trubolo | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R2 | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-054 | Sx Vallone Trubolo | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse | R2 | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-055 | Nord C.da Candelora | 599110 | Colamento rapido | Attivo | P3 | P3 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R3 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-056 | Nord C.da Candelora | 599110 | Frana complessa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore E2 area agricola | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-057 | Nord C.da Candelora | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | — | E1 viabilità minore E2 area agricola | — | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-058 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R3 | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-059 | Nord C.da Candelora | 599110 | Scorrimento | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-060 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | P1 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata | R1 | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-061 | Sud Monte Dirotti | 599110 | Frana complessa | Inattivo | P2 | P2 | E1 Case sparse | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse | R2 | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-062 | C.da Candelora | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R2, R3 | R2, R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-063 | Sud C.da Badia Comisari | 599110 | Scorrimento | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------|----|----|-------------------------|---|----|--------|--|
| 014-5SI-064 | Nord Monte Rotondo | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola, E4 strada statale, nucleo abitato | —— | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-065 | Nord Monte Rotondo | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E1 viabilità primaria | E1 area boscata E2 area agricola, E4 strada statale, nucleo abitato | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-066 | Nord C.da Zigale | 599100 | Scorrimento | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola | R1 | R2 | Modificato il dissesto. Modificati elementi a rischio. |
| 014-5SI-067 | C.da Zigale | 599110 | Frana complessa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E4 nucleo abitato | R2 | R4 | Modificati elementi a rischio. |
| 014-5SI-068 | Filippello | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E1 area boscata E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-069 | Filippello | 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse, E3 strada provinciale | R2 | R1, R2 | Il dissesto era denominato 014-5SI-069-01. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-070 | Ovest Filippello | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-071 | Nord Filippello | 599110 | Frana complessa | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-072 | Nord Filippello | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-073 | Ovest Campo Sportivo | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata | R1 | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-074 | Cimitero | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E1 cimitero | E2 area agricola, E3 cimitero | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio. La perimetrazione del centro abitato è stata fornita dal comune con nota prot. AdB n. 10720/2024. |
| 014-5SI-075 | Vallone Immillaro | 599110 | Erosione accelerata | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------|----|----|--|---|--------|--------|---|
| 014-SSI-076 | C.da Farano' | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-077 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R3 | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-078 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Scorrimento | Inattivo | P2 | P2 | —— | E1 area boscata E2 area agricola | —— | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-079 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse | R1 | R1 | Modificati elementi a rischio. |
| 014-SSI-080 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse | R1 | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-081 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | —— | E1 viabilità minore, area boscata | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-082 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | —— | E1 area boscata | —— | R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-083 | C.da San Pietro | 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, case sparse, E4 nucleo abitato | R1, R2 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-084 | C.da San Pietro | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, E4 nucleo abitato | R2 | R2, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-085 | C.da San Pietro | 599110 | Scorrimento | Inattivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-086 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-087 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------------|----|----|--|---|--------|--------|---|
| 014-SSI-088 | Vallone Immillaro | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-089 | Sx Vallone Immillaro | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, E2 area agricola, E4 nucleo abitato | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-090 | Vallone Immillaro | 599110 | Frana complessa | Stabilizzato | P0 | P0 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola, casa sparsa | R1 | R1 | Il dissesto era censito come 014-SSI-090-1. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-091 | Ovest Limari | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E3 viabilità primaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R4 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-092 | Nord Limari | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R3 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-093 | Vallone San Pietro | 599100 | Colamento rapido | Attivo | P4 | P4 | E3 strada provinciale, E4 nucleo abitato | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale, E4 nucleo abitato | R3, R4 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-094 | C.da San Pietro - Limari | 599100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-095 | Vallone San Pietro | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola | R3 | R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-096 | C.da San Pietro | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E4 nucleo abitato | R3 | R4 | Modificati elementi a rischio. |
| 014-SSI-097 | Est C.da San Pietro | 599100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | ---- | E1 area boscata, E4 nucleo abitato | —— | R1, R2 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-098 | Vallone Saia | 599100 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|------------|----|----|-------------------------|---|----|--------|-----------------------------|
| 014-5SI-099 | C.da Cupame | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-100 | Nord C.da Merendino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità secondaria, area boscata, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-101 | Nord C.da Merendino | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | ---- | E1 viabilità minore, area boscata | — | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-102 | Nord C.da Merendino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-103 | Sx Torrente Vintrecchia | 599100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | ---- | E2 area agricola | — | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-104 | C.da Frascheto | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-105 | C.da Frascheto | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-106 | Martini | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 strada provinciale | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-107 | C.da Vigna Corta | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 strada provinciale | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-108 | C.da Vigna Corta | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | ----- | E1 area boscata, E2 area agricola | — | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-109 | Est C.da Baronia | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-110 | Torrente Vintrecchia | 599070 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----|----|---|---|--------|--------|--|
| | | | | | | | | E3 strada provinciale | | | |
| 014-5SI-111 | Sx Torrente Vintrecchia | 599110 | Colamento rapido | Inattivo | P3 | P3 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, case sparse | R2, R3 | R2, R3 | Modificati elementi a rischio. |
| 014-5SI-112 | Sx Torrente Vintrecchia | 599070 599110 | Frana complessa | Quiescente | P1 | P1 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-113 | Torrente Vintrecchia | 599070 599110 | Frana complessa | Stabilizzato | P0 | P0 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R1 | R1 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-114 | Sx Torrente Vintrecchia | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E3 strada provinciale | R2 | R2, R3 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-115 | Nord Martini | 599110 | Scorrimento | Stabilizzato | P0 | P0 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale, E4 centro abitato | R1 | R1 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio. La perimetrazione del centro abitato è stata fornita dal comune con nota prot. AdB n. 10720/2024. |
| 014-5SI-116 | C.da Frascheto | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R3 | R3, R4 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-117 | C.da Frascheto | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-118 | C.da Frascheto | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-119 | C.da Mezzagosto | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | ----- | E1 viabilità minore | ----- | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-120 | C.da Mezzagosto | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, | R2 | R2 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------|----|----|--|--|--------|--------|--|
| | | | | | | | | E2 area agricola | | | |
| 014-5SI-121 | Nord Martini | 599110 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | ---- | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | — | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-122 | C.da Piano Monaco | 599100 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, E3 strada provincial, E4 nucleo abitato | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-123 | C.da Piano Monaco | 599100 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | ---- | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | — | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-124 | C.da Giacchetto | 599100 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-125 | Vallone Caputo | 599060 599100 | Colamento rapido | Attivo | P4 | P4 | E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, acquedotto E3 viabilità primaria, nucleo abitato | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, E3 acquedotto viabilità secondaria, E4 strada statale, nucleo abitato | R3, R4 | R3, R4 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-126 | C.da Mulinazzo | 599100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, acquedotto | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse | R2 | R2 | Modificati elementi a rischio. |
| 014-5SI-127 | Dx Vallone Caputo | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | R3 | R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-128 | Dx Vallone Caputo | 599100 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | ---- | E1 area boscata | — | R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-129 | Ovest Aria Ratto | 599100 | Crollo | Attivo | P2 | P4 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | R2 | R3 | Modificato il dissesto e la tipologia. Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|------------|----|----|-------------------------|--|----|--------|---|
| 014-SSI-130 | Sud Santa Venera | 599100 | Frana complessa | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse | E1 viabilità minore, area boscata, E2 case sparse | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-131 | Ovest Complesso Mulinazzo | 599100 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola, E4 nucleo abitato | —— | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-132 | C.da Sulicchiata | 599060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-133 | Vallone Solicchiata | 599100 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-134 | Dx Vallone Solicchiata | 599060 599100 | Erosione accelerata | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-135 | Nord C.da Sulicchiata | 599060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-136 | C.da Cicero | 599060 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-137 | Nord Santa Venera | 599060 | Scorrimento | Quiescente | P1 | P1 | —— | E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-138 | Nord Santa Venera | 599060 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-139 | C.da Candelora | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 viabilità minore, E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-140 | Sud C.da Candelora | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-141 | Sud C.da Candelora | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E2 area agricola | —— | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-142 | Vallone Strangolino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | R2 | R2 | Modificato il dissesto |
| 014-SSI-143 | Sud Vallone Strangolino | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--------|----|----|--|--|--------|------------|---|
| 014-5SI-144 | C.da Badia Comisari | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P1 | P1 | —— | E1 area boscata, E2 area agricola | —— | R1 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-145 | C.da Farano' | 599110 | Frana complessa | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse | E2 area agricola | R1 | R2 | Modificato l'elemento a rischio |
| 014-5SI-146 | C.da Farano' | 599110 | Crollo | Attivo | P4 | P4 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Modificato il dissesto. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-147 | C.da Farano' | 599110 | Scorrimento | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-148 | C.da Farano' | 599110 | Scorrimento | Attivo | P3 | P3 | E1 Case sparse. E2 viabilità secondaria | E1 area boscata E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R2, R3 | R2, R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-149 | Centro Abitato Chiesa Madre | 599110 | Colamento rapido | Attivo | P3 | P3 | E4 centro abitato | E4 centro abitato | R4 | R4 | Nessuna modifica |
| 014-5SI-150 | C.da Martini | 599110 | Scorrimento | Attivo | P3 | P3 | E2 viabilità secondaria | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio. La perimetrazione del centro abitato è stata fornita dal comune con nota prot. AdB n. 10720/2024. |
| 014-5SI-151 | C.da Martini | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata E2 case sparse | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-152 | Cupame-Molino Vecchio | 599100 599110 | Colamento rapido | Attivo | P4 | P4 | E2 strada provinciale | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R3 | R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-153 | San Pietro | 599100 | Colamento rapido | Attivo | P3 | P3 | E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 nucleo abitato | R3, R4 | R2, R3, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-154 | C.da Santa Venera | 599060 | Scorrimento | Attivo | P2 | P3 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3, R4 | Modificato il dissesto come comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025. Il livello di pericolosità è stato corretto d'ufficio. Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|--------|---------------------------------|--------|-------|----|---|---|--------|--------|-------------------------------|
| 014-SSI-155 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | _____ | E1 viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-156 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E4 nucleo abitato | R1 | R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-157 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E4 nucleo abitato | R1 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-158 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E2 area agricola, E4 nucleo abitato | R1 | R1, R2 | Modificati elementi a rischio |
| 014-SSI-159 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E1 area boscata, E4 nucleo abitato | R1 | R1, R2 | Modificati elementi a rischio |
| 014-SSI-160 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E1 area boscata, E4 nucleo abitato | R1 | R1, R2 | Modificati elementi a rischio |
| 014-SSI-161 | S.E. Limari | 599100 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | _____ | E4 nucleo abitato | _____ | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-162 | Gorghi | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 strada provinciale | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | R1 | R1, R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-163 | N.E. Filippello | 599110 | Scorrimento | Attivo | P2 | P2 | E2 strada provinciale | E1 area boscata | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-164 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Colamento lento | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, elettrodott o | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-165 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Colamento lento | Attivo | P2 | P2 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R2 | R2, R3 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-166 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-167 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | P1 | P1 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E2 area agricola | R1 | R1 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-168 | Zaccane | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | P2 | P2 | E2 acquedotto E3 strada statale | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 strada statale | R2, R3 | R2, R4 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-SSI-169 | Vallone Saia | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|--------|--------------------------|--------|-------|----|-------|--|-------|--------|-------------------------------------|
| 014-SSI-170 | Vallone Saia | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-171 | Vallone Saia | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-172 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-173 | Nord Casa S. Lucia | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-174 | Nord Casa S. Lucia | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-175 | Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-176 | Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-177 | Sud Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-178 | Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-179 | Sud Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-180 | Nord Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-181 | Est Case Rolletta | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-182 | Sx Vallone del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-183 | Gorgi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R1 | Modificato il dissesto 014-SSI-021. |
| 014-SSI-184 | Gorgi | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Modificato il dissesto 014-SSI-021. |
| 014-SSI-185 | Gorgi | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Modificato il dissesto 014-SSI-021. |
| 014-SSI-186 | Gorgi | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Modificato il dissesto 014-SSI-021. |
| 014-SSI-187 | Gorgi | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola | _____ | R3 | Modificato il dissesto 014-SSI-021. |
| 014-SSI-188 | Sud C.da Forte | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 strada provinciale | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-SSI-189 | C.da Forte | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------|--------------------------|--------|-------|----|-------|--|-------|--------|---|
| 014-5SI-190 | C.da Forte | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-191 | Torrente Mastrangelo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-192 | Est Gorgi | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-193 | C.da Badia Comisari | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-194 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-195 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola | _____ | R3 | Modificato il dissesto 014-5SI-054. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-196 | C.da Crispo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-197 | C.da Candelora | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | _____ | R2, R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-198 | Sud Monte Dirotti | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse | _____ | R2 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-199 | Sud Ovest Rocca dei Monti | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 area boscata | _____ | R1 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-200 | C.da Martini | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P2 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse | _____ | R2 | Nuovo dissesto. La perimetrazione del centro abitato è stata fornita dal comune con nota prot. AdB n. 8881/2025. |
| 014-5SI-201 | Nord del campo giochi | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, E4 centro abitato | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto. La perimetrazione del centro abitato è stata fornita dal comune con nota prot. AdB n. 10720/2024. |
| 014-5SI-202 | Contrada Merendino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-203 | Contrada Merendino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore | _____ | R3 | Nuovo dissesto |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|-------|----|-------|--|-------|--------|--|
| 014-5SI-204 | Cupame | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-205 | Cupame | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-206 | Contrada Merendino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-207 | ovest C.da Zigale | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-208 | Ovest Campo Sportivo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E3 strada provinciale | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-209 | Vallone Solicchiata | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-210 | a ovest Vallone Solicchiata | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-211 | Sud di C.da Santa Venera | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-212 | Sud di C.da Santa Venera | 599100 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-213 | Est di Pizzo del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-214 | Pizzo del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola, case sparse | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-215 | Ovest di Pizzo del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-216 | Centro Abitato a sx della Chiesa Madre | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E4 centro abitato | _____ | R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-217 | Est del centro abitato | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 Strada comunale, E4 centro abitato | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025. Il livello di pericolosità è stato corretto d'ufficio. Aggiunti elementi a rischio |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------|-----------------|--------|-------|----|-------|---|-------|--------|--|
| 014-5SI-218 | Est del centro abitato | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 viabilità minore, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto. |
| 014-5SI-219 | Est del centro abitato | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E3 viabilità secondaria | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-220 | Est del centro abitato | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-221 | Sud Ovest Rocca dei Monti | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-222 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, accesso campestre, E2 area agricola, E4 Strada statale | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-223 | Dx Vallone Piraino | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, accesso campestre, E2 area agricola, E4 Strada statale | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-224 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-225 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria | _____ | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-226 | Sud C.da San Eupleo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-227 | Dx Vallone Trubolo | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E1 area boscata | _____ | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-228 | Ovest Casa S. Lucia | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R2, R3 | Il dissesto era censito come 014-5SI-013-2. Aggiunti elementi a rischio. |
| 014-5SI-229 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | _____ | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | _____ | R2, R3 | Il dissesto era censito come 014-5SI-050-2. Aggiunti elementi a rischio. |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------|--------|-----------------|--------|----|----|---|---|--------|------------|--|
| 014-5SI-230 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | — | E1 area boscata | — | R2 | Il dissesto era censito come 014-5SI-050-3. Aggiunti elementi a rischio. |
| 014-5SI-231 | C.da Crispo | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | — | E1 area boscata | — | R2 | Il dissesto era censito come 014-5SI-050-4. Aggiunti elementi a rischio. |
| 014-5SI-232 | Filippello | 599110 | Frana complessa | Attivo | P3 | P3 | E1 Case sparse, E2 strada provinciale | E2 area agricola, case sparse, E3 strada provinciale | R2, R3 | R3, R4 | Il dissesto era censito come 014-5SI-069-2. Aggiunti elementi a rischio. |
| 014-5SI-233 | Vallone Immillaro | 599110 | Frana complessa | Attivo | — | P3 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | R2, R3 | R2, R3 | Il dissesto era censito come 014-5SI-090-2. Aggiunti elementi a rischio. |
| 014-5SI-234 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-235 | Nord C.da Candelora | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 viabilità minore, E2 area agricola | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-236 | Ovest Aria Ratto | 599100 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola | — | R3 | Modificato il dissesto e la tipologia 014-5SI-129. Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-237 | Dx Vallone Immillaro | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-238 | Sx Vallone del Corvo | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 area boscata, E2 area agricola, case sparse, E4 strada statale | — | R3, R4 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-239 | Dx Torrente Strangolino | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 area boscata, E2 area agricola | — | R3 | Modificato il dissesto 014-5SI-005. Aggiunto rischio |
| 014-5SI-240 | Vallone Saia | 599100 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E1 area boscata, viabilità minore, E2 area agricola | — | R3 | Nuovo dissesto |
| 014-5SI-241 | C.da Martini SP145 | 599110 | Crollo | Attivo | — | P4 | — | E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 strada statale | — | R2, R3, R4 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------|----|-------|--|-------|------------------|---|
| 014-5SI-242 | C.da Martini SP145 | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E3 strada provinciale | _____ | | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-243 | Nord centro abitato | 599110 | Crollo | Attivo | _____ | P4 | _____ | E2 area agricola, E3 strada provinciale | _____ | | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025. Il livello di pericolosità è stato corretto d'ufficio. |
| 014-5SI-244 | Nord centro abitato | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 area agricola, E4 centro abitato | _____ | | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-245 | C.da Faranò | 599110 | Scorrimento | Attivo | _____ | P3 | _____ | E1 area boscata, accesso campestre, E2 case sparse, area agricola, E3 viabilità secondaria | _____ | R1, R2, R3 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-246 | Scorrimento SP 145 ter | 599110 | Deformazione superficiale lenta | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-247 | Dx Vallone trubolo | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P1 | _____ | E1 area boscata, E2 area agricola | _____ | R1 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-248 | C.da San Epuleo | 599110 | Scorrimento | Attivo | _____ | P3 | _____ | E1 strada non asfaltata, E2 case sparse, area agricola | _____ | R2, R3 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-249 | C.da San Epuleo | 599110 | Scorrimento | Attivo | _____ | P3 | _____ | E2 area agricola, case sparse | _____ | R3 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |
| 014-5SI-250 | C.da Candelora | 599110 | Erosione accelerata | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 area agricola, E4 centro abitato | _____ | R1, R2 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025. Il livello di pericolosità è stato corretto d'ufficio. |
| 014-5SI-251 | C.da Commissari | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | _____ | P1 | _____ | E2 case sparse, E3 viabilità secondaria | _____ | R1, R3 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025. Il livello di pericolosità è stato corretto |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------|--------|--------------------------|--------|---|----|---|------------------|---|----|--|
| | | | | | | | | | | | d'ufficio. |
| 014-5SI-252 | C.da Commissari | 599110 | Area a franosità diffusa | Attivo | — | P1 | — | E2 area agricola | — | R1 | Nuovo dissesto comunicato dal Comune con nota prot. AdB n. 8881 del 24/03/2025 |

Per completezza di informazione vengono infine riportate le tabelle riassuntive relative ai dissesti di Sinagra che interferiscono con il limitrofo Comune di Ficarra.

| Tabella riassuntiva dei dissesti di Sinagra interferenti con altri Comuni | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------|--------------|-------|---|---|------------|-------|---|
| Codice dissesto | Comuni interessati | Località | CTR | Tipologia dissesto | Attività | Pericolosità | | Elementi a rischio | | Rischio | | Note |
| | | | | | | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | Precedente | Nuovo | |
| 014-5SI-110 | Ficarra | Torrente Vintrecchia | 599070 599110 | Erosione accelerata | Attivo | P2 | P2 | E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, E3 strada provinciale | R2 | R2 | Aggiunti elementi a rischio |
| 014-5SI-113 | Ficarra | Torrente Vintrecchia | 599070 599110 | Frana complessa | Inattivo | P0 | P0 | E1 Case sparse, E2 viabilità secondaria | E1 viabilità minore, area boscata, E2 area agricola, case sparse, E3 viabilità secondaria | R1 | R1 | Modificati ed aggiunti elementi a rischio |