

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Unità Operativa 2.1

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Conferenza Operativa del 10/03/2022

(Art. 3, comma 3 L.R. n.8 del 08/05/2018)

Delibera n. 66 del 16/03/2022

Bacino Idrografico del Fiume Platani (063)

GEOMORFOLOGIA



RELAZIONE

COMUNE DI: CAMPOFRANCO

Modifiche relative ai dissesti 063-2CF-036, 063-2CF-136 e 063-2CF-137

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Sebastiano Musumeci

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 2 “ASSETTO DEL TERRITORIO”
Dirigente Responsabile Antonino D’Amico

Unità Operativa 2.1

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente del Servizio 2

Redazione, informatizzazione dati, progetto grafico e stampa

Sandra De Castris

Funzionario Direttivo della U.O. 2.1

PREMESSA

Il territorio comunale di Campofranco (CL) ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006, e successivamente aggiornato, solo per le CTR n. 630050 e n. 630090, con il 1° Aggiornamento "Parziale" approvato con D.P.R. n. 172 del 16/05/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2011.

Nelle Norme di Attuazione del P.A.I. (cap.11 della Relazione Generale), l'art.5, comma 1, lett.b, prevede che *"il P.A.I. potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche su richiesta e/o segnalazioni di Enti pubblici e Uffici territoriali, in relazione a... nuovi eventi idrogeologici idonei a modificare il quadro della pericolosità"*.

L'istanza di aggiornamento del P.A.I. è stata inoltrata dal Comune di Campofranco, con la nota n. 3348 del 17/03/2021, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino con n. 4085 del 17/03/2021, con la quale si segnala un *movimento verso valle del versante costeggiante Via Magazzeni in continua evoluzione*; contestualmente alla segnalazione ha inoltrato la richiesta di sopralluogo.

Il sopralluogo, concordato per le vie brevi con il responsabile dell'Area Tecnico-Ambientale è stato effettuato in data 30/03/2021.

Con la nota prot. 5467 del 09/04/2021 è stata inviata al Comune la relazione di sopralluogo con l'ubicazione in bozza dei dissesti verificati durante il sopralluogo affinché il Comune ne potesse tenere conto per gli adempimenti di propria competenza.

La metodologia adottata per l'aggiornamento fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I., capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PA/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf

Le variazioni dello stato di dissesto, pericolosità e di rischio geomorfologico del presente aggiornamento ricadono nella sezione C.T.R. n. 630050. Per tutti gli altri dissesti ricadenti nella stessa C.T.R. non vengono apportate modifiche di alcun tipo rispetto a quanto individuato nel vigente P.A.I..

Si precisa che questo Ufficio procederà all'aggiornamento del P.A.I. vigente dell'intero territorio comunale di Campofranco successivamente, secondo i tempi imposti dalla cronologia delle richieste di aggiornamento, ai sensi del D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021.

ITER DI AGGIORNAMENTO

Con la nota prot. n. 7748 del 18/05/2021 la previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del P.A.I. del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) relativa alle modifiche connesse ai dissesti 063-2CF-036, 063-2CF-136 e 063-2CF-137 del Comune di Campofranco (CL), è stata trasmessa al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino per la condivisione e il successivo inoltro alla Conferenza Operativa per l'acquisizione del parere di competenza.

Con la nota prot. n. 15737 del 13.10.2021 il Segretario Generale ad interim dell'Autorità di Bacino ha convocato la seduta del 28/10/2021 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in oggetto.

Successivamente, a causa di sopraggiunti impegni istituzionali, il Segretario Generale ad interim dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 16815 del 28/10/2021 ha rinviato al 09/11/2021 la seduta di cui sopra.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 09/11/2021, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale ad interim dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 57 del 17/11/2021 e successivo DSG n. 331 del 30/11/2021 ha adottato l'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Con la nota prot. n. 19462 del 06/12/2021 il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino ha notificato al Comune di Campofranco il DSG n. 331 del 30/11/2021 pubblicato sulla GURS n. 59 del

24/12/2021 e sul sito della Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia, ricordando che l'iter procedurale da seguire per la pubblicità degli atti è quello stabilito dall'art. 68 comma 4 ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e che come disposto dall'art.5 del sopra richiamato decreto *“dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana sono concessi 30 giorni per far pervenire eventuali osservazioni a questa Autorità di Bacino Distrettuale al seguente indirizzo pec: autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it.”*

Considerato che trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.R.S. non sono pervenute osservazioni alla proposta di aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) inerente l'inserimento dei dissesti 063-2CF-136 e 063-2CF-137 e le modifiche relative al dissesto 063-2CF-036 del Comune di Campofranco (CL), con la nota prot. n. 1884 del 04/02/2022 il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino ha trasmesso gli elaborati dell'aggiornamento in oggetto al visto del Segretario Generale per la valutazione della Conferenza Operativa.

Il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con la nota prot. n. 2873 del 18/02/2022 ha convocato la seduta del 10/03/2022 per acquisire il parere della Conferenza Operativa ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 68, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, sugli atti relativi alla elaborazione dell'aggiornamento del P.A.I. in argomento.

Visto il voto favorevole della Conferenza Operativa del 10/03/2022, espresso all'unanimità dei componenti presenti, il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino con Delibera n. 66 del 16/03/2022 ha approvato l'aggiornamento del P.A.I. del Comune di Campofranco inerente l'inserimento dei dissesti 063-2CF-136 e 063-2CF-137 e le modifiche relative al dissesto 063-2CF-036.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Il presente aggiornamento riguarda l'inserimento di due fenomeni franosi e la modifica di un dissesto già individuato nel vigente P.A.I.

Durante il sopralluogo si è potuto appurare che l'area a valle della Via Magazzeni risulta già individuata nel P.A.I. in vigore quale zona soggetta a dissesti conseguenti ad erosione accelerata, identificata con il codice 063-2CF-036 e caratterizzata da un livello di pericolosità medio (P2). Tuttavia, si ritiene opportuno ampliare l'area in dissesto sino a lambire il muro a sostegno della strada in quanto nel tempo il fenomeno franoso ha coinvolto in alcuni tratti porzioni di terreno a ridosso del muro di sostegno della Via Magazzeni, che presenta evidenti segni di vetustà (foto n.1). Il dissesto, pur essendo caratterizzato da un'estensione maggiore, non coinvolge ancora né il muro né il tratto di viabilità a monte dello stesso. Il livello di pericolosità rimane invariato.



Foto n.1

Nell'area in cui Via Magazzeni e alcuni edifici presentano lesioni (foto n.2 e foto n.3) e avvallamenti occorre inserire un nuovo dissesto di deformazione superficiale lenta, identificato con il codice 063-2CF-136 caratterizzato da un livello di pericolosità P2 e di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza della porzione di centro abitato coinvolta. Per quanto riguarda l'estensione del dissesto si è tenuto anche conto dello stralcio cartografico presentato dal Comune con nota prot. n. 3348 del 17/03/2021 dove è evidenziata l'area in cui gli edifici e la viabilità presentano lesioni e cedimenti.



Foto n.2



Foto n.3

Su richiesta del Sindaco e dei tecnici del Comune, si è presa visione di un'altra area nella quale si sono manifestati fenomeni di dissesto. In tale zona, ubicata in C.da Sparaci-Parrini, si è riscontrato

un modesto scorrimento superficiale che ha interessato parte del piazzale (foto n.4) antistante ad alcune abitazioni le quali non presentano lesioni nei prospetti né vengono riferiti danni alle strutture. Al nuovo dissesto viene attribuito il codice 063-2CF-137, un livello di pericolosità medio (P2) e di rischio molto elevato (R4) in corrispondenza del poligono centro abitato coinvolto.



Foto n.4

Le informazioni relative ai dissesti oggetto del presente aggiornamento, sono riportate nella tabella seguente.

Codice dissesto	C.T.R.	Località	Tipologia	Stato di attività	Pericolosità		Elemento a rischio		Rischio		Nuovo e/o modificato
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
063-2CF-036	630050	Serra Stazzone	Dissesti conseguenti a erosione accelerata	Attivo	P2	P2	---	---	---	---	Modificato (estensione)
063-2CF-136	630050	Via Magazzeni	Defomazione superficiale lenta	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo
063-2CF-137	630050	Contrada Sparaci-Parrini	Scorrimento	Attivo	---	P2	---	E4 Centro abitato	---	R4	Nuovo

Alla presente relazione si allegano la Carta dei Dissesti, la Carta della Pericolosità e la Carta del Rischio, in scala 1:10.000, della sezione C.T.R. n. 630050 che **annullano e sostituiscono, solo ed esclusivamente per i dissesti 063-2CF-036, 063-2CF-136 e 063-2CF-137 del territorio comunale di Campofranco in esse contenuto, quelle del precedente P.A.I.** del Bacino Idrografico del Fiume Platani (063) approvato con D.P.R. n. 14 del 25/01/2006, pubblicato nella G.U.R.S. n. 14 del 17/03/2006, e successivamente aggiornato, solo per le CTR n. 630050 e n. 630090, con il 1° Aggiornamento “Parziale” approvato con D.P.R. n. 172 del 16/05/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 31 del 22/07/2011.