



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 6 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(CATANIA-SIRACUSA-RAGUSA)

Via Beato Bernardo, 5 - 95124 – Catania

Protocollo n. 2367 del 02/02/2023

DRPC- SICILIA

S.15 – Servizio Regionale di protezione civile per la provincia di Siracusa
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Sortino
protocollo@pec.comune.sortino.sr.it

All'Ufficio del Genio Civile di Siracusa
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

Segretario Generale
dell'Autorità di Bacino
SEDE

“ “ “ Responsabile Unico per la pubblicazione sul sito
dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: RETTIFICA DEL PROVVEDIMENTO DI AIU PROT. N. 1919 DEL 30/01/2023

- **Lavori:** OCDPC 5 dicembre 2019 N. 619 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani".
- "Lavori di somma urgenza per la pulizia e messa in sicurezza della viabilità in c.da Manzo-Lardia nel Comune di Sortino, a seguito degli eventi alluvionali del 25 e 26 ottobre 2019".
- **Richiedente:** DRPC Sicilia, S.15 – Servizio Regionale di protezione civile per la provincia di Siracusa.

Con riferimento al provvedimento di A.I.U. di cui in oggetto, occorre procedere alla correzione segnalata apportando la seguente rettifica:

- A) **viene annullato** quanto di seguito riportato: *“tipo “IMEVA”, in lamiera di acciaio avente spessore 4mm, luce 2,97m, freccia 2,00m e area di 4,85mq”*;
- B) quanto annullato nel precedente punto A) **viene sostituito** con: *“tipo “TUBOSIDER”, in lamiera di acciaio avente spessore 4mm, luce 4,11m, freccia 2,57m e area di 8,07mq”*.

Per quanto sopra, con la presente nota si rettifica e aggiorna, divenendone parte integrante, il Provvedimento di AIU prot. n. 1919 del 30/01/2023 rilasciato da questa Autorità di Bacino.

P.O.03 Il Funzionario Direttivo
Santo Scordo

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Funzionario Direttivo
Giuseppe Rago

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n.39/93”

Il Dirigente del Servizio 6
Carmelo Cali