



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA

**Regione Siciliana**

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico

**Ufficio Regionale del Genio Civile**

**Servizio di Agrigento**

Unità Operativa n°2

Prot. 9496  
Protocollo 129039/2025  
Contravvenzione n. 21562

Agrigento, li

27 GEN. 2026

### IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la Legge 02/02/1974 n. 64 - Visto il D.P.R. 380/2001 ;  
Vista l'ordinanza n.147 del 10/11/205 redatta dall'U.T.C. del Comune di Palma di Montechiaro con la quale è stato accertato che la ditta Piritore Nazareno nato a Palma di Montechiaro il 15/04/1962 residente in Werdohl(Germania) Via Feldstr N.33 Cap.58791, nel Comune di Palma di Montechiaro, ha realizzato sul terrazzo della seconda elevazione di mq. 125 circa di un immobile esistente una struttura in ferro scatolare, per tre lati priva della tamponatura perimetrale e della copertura (costituita con l'apposizione di tre pannelli coibentati), nel Comune di Palma di Montechiaro in via Italo Calvino n.34, senza la preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell' art. 17 della Legge 64/74 ( art. 93 D.P.R. 380/2001).  
Considerato che tale infrazione comporta violazione della stessa Legge

### DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 64/74 ( art. 97 del D.P.R. 380/201) , la sospensione dei lavori del cantiere di proprietà della ditta Piritore Nazareno nato a Palma di Montechiaro il 15/04/1962 sito in via Italo Calvino n.34 nel Comune di Palma di Montechiaro.

Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo Messo Comunale alla suddetta Ditta e viene inviata al dirigente responsabile dell'ufficio urbanistica di Palma di Montechiaro al fine della osservanza dell'ordinanza stessa.

La Ditta è invitata a fare pervenire, qualora lo riterrà opportuno, gli elaborati tecnici delle opere eseguite, corredati da apposita planimetria quotata, redatti da professionista abilitato, al fine di poter riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende procedimento penale; nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica le opere saranno ritenute non conformi alla Legge 02/02/1974 n. 64 , al D.P.R. 380/2001 , e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Sindaco accerti a mezzo del proprio servizio di vigilanza che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

Per l'Ingegnere Capo

  
FUNZIONARIO DIRETTIVO  
Arch. Pietro Distefano

