

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza della Regione Siciliana

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Servizio 2 "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

(Art. 67 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

**VERBALE DELLA CONFERENZA PROGRAMMATICA DEL 12 aprile 2021**

Sull'attività di Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049), del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050) ai sensi dell'art.5 della Norme di attuazione allegate alla Relazione Generale del P.A.I. relativo al Comune di Erice.

INTRODUZIONE

La Regione Siciliana, dopo il Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico, approvato con decreto del 4 luglio 2000, si è dotata del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (di seguito P.A.I.), quale frutto di una costante interlocuzione con le Amministrazioni locali e, più in generale, con soggetti territorialmente competenti ed interlocutori della pianificazione di bacino, per ascoltare le esigenze del territorio nelle sue diverse espressioni.

Con il P.A.I. viene così effettuata la perimetrazione delle aree a pericolosità e a rischio, in particolare, dove la vulnerabilità si connette a gravi pericoli per le persone, le strutture, le infrastrutture ed il patrimonio ambientale e vengono altresì definite le Norme di attuazione di detto strumento pianificatorio.

Tutto ciò al fine di pervenire ad una definizione dei livelli di rischio e fornire criteri su cui basare indirizzi indispensabili per l'adozione di norme di prevenzione e per la realizzazione di interventi volti a mitigare ed eliminare il rischio.

L'obiettivo del P.A.I. è pertanto quello di predisporre azioni (scenario di riferimento e normative d'uso del territorio) finalizzate a trovare la giusta interazione fra fenomeno naturale e tessuto antropizzato.

I "Piani Stralcio" di bacino assumono, valore di "Piani Territoriali di Settore", ovvero di piani tematici settoriali strutturali per l'individuazione delle aree sottoposte a rischio geomorfologico ed idraulico. Il Piano è suscettibile di aggiornamento a seguito di variazioni succedutesi nel tempo o a nuovi studi che dimostrino un diverso assetto del territorio, così come indicato nelle Norme di Attuazione, in particolare nell'art.5 "Aggiornamenti e modifiche".

La L.R. n. 8/2018, ha istituito all'art. 3 l'"Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia" presso la Presidenza della Regione quale nuovo Dipartimento e ne individua i relativi organi di gestione. Con Delibera di Giunta di Governo n. 271 del 25/07/2018, è stata disciplinata la fase transitoria con "Atto di indirizzo".

La legge n. 8 dell'8 maggio 2018, prevede all'art. 3 comma 8 che il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti svolga le funzioni di Segretario Generale dell'Autorità

di Bacino distrettuale e il Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, secondo la Delibera di Giunta n. 271 del 25/07/2018, svolge l'attività istruttoria.

Successivamente con D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019 è stato approvato il regolamento attuativo previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 8 del 08/05/2018, con D.P.Reg. 3169 del 22/05/2019 è stato conferito l'incarico di Segretario Generale all'Ing. Francesco Greco e con D.P.Reg n. 12 del 27/06/2019 è stato approvato il regolamento che sostituisce il funzionigramma allegato al D.P.Reg n. 4 del 12/02/2019.

#### PREMESSO CHE

- il territorio di Erice ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI):
  - del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), approvato con D.P.R. n. 229 del 04/06/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 37 del 17/08/2007;
  - del Bacino Idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049) approvato con D.P.R. n. 242 del 29/09/2004, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 10/12/2004;
  - del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050) approvato con D.P.R. n. 314 del 16/07/2007, pubblicato nella G.U.R.S. n. 47 del 05/10/2007;
- più specificatamente rientra all'interno dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), nel Bacino idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049) e nel Bacino idrografico del Fiume Birgi (051);
- la presente previsione di aggiornamento dello stato di dissesto si è resa necessaria in seguito alle seguenti note:
  - della Prefettura di Trapani prot. n. 19664 del 10/03/2018 trasmessa a mezzo e-mail al Servizio 2 del Dipartimento Ambiente con la quale si chiedeva *per il pericolo di distacco di un costone roccioso in via Cortile Adragna nel Comune di Erice* di attivare "ogni possibile azione necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza";
  - del Comune di Erice prot. n. 10456 del 09/03/2018 (prot. D.T.A. n. 16611 del 16/03/2018) con la quale si chiedeva *un intervento immediato ed urgente al fine di scongiurare il pericolo e poter far rientrare le famiglie nelle proprie case* e si allegava ordinanza n. 41 del 02/03/2018;
  - del Comune di Erice acquisita al prot. D.T.A. con n. 15153 del 9/03/2018 con la quale *si chiede un intervento urgente per la messa in sicurezza di un costone roccioso sito in Cortile Adragna*;
  - della Prefettura di Trapani prot. n. 19669 del 10/03/2018 (prot. A.R.T.A. n.15275 del 12/03/2018) con la quale si segnalava il fenomeno franoso in Cortile Adragna e si chiedeva *di attivare ogni possibile azione necessaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza*;
  - della Prefettura di Trapani prot. n. 21321 del 15/03/2018 (prot. A.R.T.A. n.17287 del 20/03/2018) con la quale *si prega di voler valutare la possibilità di intraprendere ogni utile iniziativa volta a mitigare lo stato di disagio in cui versano le famiglie evacuate per la salvaguardia della loro incolumità*;
  - della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, prot. n. 14152 del 13/03/2018 e prot. n. 14626 del 15/03/2018 con le quali vengono trasmesse le note della prefettura di Trapani prot. n. 19669 del 10/03/2018 e prot. n. 21321 del 15/03/2018;
  - della Prefettura di Trapani prot. n. 25735 del 30/03/2018 (prot. A.R.T.A. n.21945 del 10/04/2018) con la quale si segnala un articolo del "Giornale di Sicilia" sul costone roccioso in Cortile Adragna nel Comune di Erice;
  - del Comune di Erice del 11/04/2018 (prot. A.R.T.A. n.22365 del 11/04/2018) con la quale viene comunicato che in località Casa Santa nel cortile Adragna non risultava nel P.A.I. vigente alcun dissesto e si chiedeva un sopralluogo congiunto per la verifica dei luoghi per la modifica al P.A.I.;

- dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 4865 del 10/04/2018 (prot. A.R.T.A. n. 22450 del 11/04/2018) con la quale viene ritrasmessa la nota prot. n. 19669 del 10/03/2018;
- dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 5223 del 17/04/2018 (prot. A.R.T.A. n. 22042 del 18/04/2018) con la quale viene trasmessa la nota della Prefettura di Trapani prot. n. 25735 del 30/03/2018;
- del Commissario di Governo prot. n. 2182/UC del 09/04/2018 (prot. A.R.T.A. n. 21942 del 10/04/2018) in riscontro alla corrispondenza con la Prefettura di Trapani riguardante il *distacco di un costone roccioso in Cortile Adragna* e in riscontro alla nota del Dipartimento Ambiente prot. n. 19377 del 28/03/2018;
- del Comune di Erice del 25/06/2018 acquisita al prot. ARTA con n. 40566 del 26/06/2018 con la quale si reitera la richiesta di sopralluogo in località Casa Santa cortile Adragna e si chiede di rivalutare le aree a pericolosità *alla luce degli interventi realizzati e in corso di realizzazione* ;
- dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1353 del 18/01/2019 (prot. D.T.A. n. 4077 del 21/01/2019) con la quale viene trasmessa la nota della Prefettura di Trapani prot. n. 95644 del 21/12/2018 in cui si legge *che gli interventi di Protezione Civile adottati su una parte del costone, non sembrano essere stati risolutivi*;
- della Segreteria Generale della Presidenza della regione Sicilia prot. n. 111 del 02/01/2019 (prot. D.T.A. n. 137 del 02/01/2019) con le quali viene trasmessa la nota della Prefettura di Trapani prot. n. 95644 del 21/12/2018 in cui si invitano gli Enti in indirizzo *sulla base delle risultanze in proprio possesso ad adottare gli interventi volti a garantire la privata e pubblica incolumità*;
- della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/PRE/2295 del 16/01/2019, acquisita al prot. ARTA con n. 3093 del 16/01/2019, con la quale si allega la nota prot. n. 95644 del 21/12/2018 della Prefettura di Trapani e *si invitano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo, ognuno per quanto di propria competenza, a voler valutare lo scenario di rischio in argomento,...., e a voler programmare,...., gli interventi strutturali e non strutturali eventualmente resi necessari e volti alla mitigazione della pericolosità e alla riduzione delle condizioni di rischio*;
- del Comune di Erice prot. n. 47917 del 21/11/2019 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 9854 del 09/12/2019, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla richiesta di revisione e riclassificazione del PAI in seguito alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio crolli dal costone roccioso sovrastante il cimitero comunale Cappuccini;
- del Comune di Erice prot. n. 37151 del 13/10/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 13606 del 13/10/2020, con la quale si chiede *la riclassificazione del costone roccioso, di proprietà della Sig.ra Barresi Anna, in termini di riduzione dei livelli di pericolosità e rischio idrogeologico già presenti nel PAI vigente (dissesti 048a-9ER-004 e 048a-9ER-005)*;
- del Comune di Erice prot. n. 37222 del 13/10/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 13689 del 14/10/2020 e con il n. 13690 del 14/10/2020, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla richiesta di revisione e riclassificazione del PAI in seguito alla realizzazione di opere di mitigazione del rischio crolli dal costone roccioso sovrastante il cimitero comunale Cappuccini;
- del Comune di Erice prot. n. 37355 del 13/10/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 13720 del 14/10/2020 e con n. 13727 14/10/2020, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla richiesta di revisione e riclassificazione del PAI in corrispondenza dei costoni rocciosi in località Locosecco – Crocifissello (codici dissesti 048A-9ER-024, 048A-9ER-025, 048A-9ER-026 e 048A-9ER-027);
- del Comune di Erice prot. n. 37376 del 13/10/2020 acquisita al prot. dell'Autorità di Bacino con il n. 13855 del 16/10/2020, con la quale si trasmette la documentazione relativa alla richiesta di revisione e riclassificazione del PAI in corrispondenza del costone roccioso di Pizzo Argenteria (codice dissesto 049-9ER-001);
- del Comune di Erice prot. n. 40877 del 11/11/2020 con la quale si trasmette lo studio dell'Ing. Fabio Cafiso e del Geol. Riccardo Ferraro “ Studi ed indagini riguardanti la ripermetrazione

- delle aree a rischio crollo nel territorio di Erice (TP) – Cimitero Comunale” al fine della riduzione del rischio crolli dal costone roccioso sovrastante il cimitero comunale Cappuccini (codice dissesto 049-9ER-003);
- del Comune di Erice prot. n. 41516 del 16/11/2020 (prot. Autorità di Bacino n. 15983 del 17/11/2020) con la quale si trasmette lo shapefile relativo alla proposta di modifica dell'area a pericolosità determinata dal crollo;
  - con nota prot. n. 1156 del 12/01/2021 e n. 1713 del 15/01/2021 il Comune ritrasmetteva lo studio *per la richiesta revisione e riclassificazione aree di rischio e pericolosità PAI nel territorio Comunale di Erice nei pressi di Via Argenteria*;
  - con nota prot. n. 4834 del 04/02/2021 il Comune ha trasmesso gli elaborati integrativi *per la richiesta revisione e riclassificazione aree di rischio e pericolosità PAI nel territorio Comunale di Erice – Lotto di terreno via Sant'Anna n. 125 – Ditta proprietaria: Buccellato Bartolomea Loredana*;
- il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente, allora competente per le tematiche afferenti alla redazione del P.A.I., con nota prot. n. 16708 del 16/03/2018 in risposta alla nota della Prefettura di Trapani prot. n. 19664 del 10/03/2018 e del Comune di Erice prot. n. 10456 del 09/03/2018 precisava che:
    - *questo Dipartimento si occupa del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), ovvero dell'individuazione del quadro conoscitivo dello stato del dissesto reale e delle aree a pericolosità e rischio idrogeologico ai fini della difesa del suolo e della regolamentazione dell'uso del territorio nelle stesse aree tramite le Norme di Attuazione del P.A.I. e invitava il Comune di Erice a indicare l'esatta ubicazione del dissesto e a segnalarne eventuali altri non rilevati nella vigente cartografia del PAI, al fine di procedere ad un eventuale aggiornamento del piano. La competenza di intervenire in emergenza al fine di mettere in sicurezza un'area a seguito di un evento franoso è da individuare tra quelle afferenti agli Enti di Protezione Civile nazionale, regionale o comunale e al Genio Civile qualora ne ricorrano i presupposti;*
    - *considerato che l'area segnalata non risulta ubicata su alcuna base cartografica in scala almeno 1:10.000, si chiede se la zona in oggetto risulta individuata nel P.A.I. vigente come area in dissesto o se si tratta di nuovo fenomeno franoso per i quali è necessario apportare modifiche allo stesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 delle norme di attuazione del P.A.I.;*
  - non avendo avuto riscontro da parte dell'Amministrazione alla richiesta di ubicazione del dissesto, il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente si è attivato d'ufficio e, per le finalità di aggiornamento del P.A.I., ha individuato su cartografia, limitatamente al centro abitato, il dissesto in argomento insieme ad altri della stessa tipologia, delimitando anche le correlate aree a pericolosità (nota dirigenziale prot. n. 21947 del 10/04/2018 con n. 16 stralci cartografici in scala 1:5.000). I dissesti sono stati identificati utilizzando analisi speditive che ricostruiscono le zone di potenziale distacco in funzione della pendenza del versante, mentre l'area di pericolosità è stata individuata con la metodologia empirica del “cono d'ombra” prevista dal D.D.G. n. 1067 del 25/11/2014 (G.U.R.S. n. 53 del 19/12/2014);
  - i funzionari del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente hanno concordato un sopralluogo congiunto con i rappresentanti del Comune di Erice per la data del 09/05/2018 al fine di verificare lo stato di dissesto geomorfologico del territorio comunale;
  - con nota prot. n. 27885 del 07/05/2018 il Servizio 2 del Dipartimento Ambiente comunicava che in attesa della pubblicazione della nuova finanziaria risultava necessario rinviare il sopralluogo nella frazione Casa Santa - Cortile Adragna;
  - in data 04/07/2018 i funzionari del Servizio 2 del Dipartimento Ambiente hanno effettuato il sopralluogo congiunto con i rappresentanti del Comune di Erice;
  - in occasione del sopralluogo si è potuto constatare che in località Casa Santa, Cortile Adragna, è presente un nuovo dissesto di crollo identificato con il codice 048a-9ER-033, al quale è associato un livello di pericolosità molto elevato (P4) e di rischio molto (R4) in corrispondenza di una parte del centro abitato (classe E4) coinvolta;
  - il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino con nota prot. n. 10213 del 16/12/2019 e con nota prot. n. 14940 del 02/11/2020 in riscontro alla richiesta di riclassificazione del PAI presso il cimitero comunale Cappuccini informava che quanto trasmesso dal Comune risultava incompleto di alcuni

elaborati previsti dalla circolare n. 21187 del 7/05/2015 e che non erano state seguite le procedure previste dalla circolare prot. 6816 del 10/10/2019;

- questo ufficio con nota prot. n. 16181 del 19/11/2020, in risposta alle note del Comune prot. n. 40877 del 11/11/2020 e prot. n. 41516 del 16/11/2020, rappresentava che si prendeva atto di quanto trasmesso e comunicava che nell'Aggiornamento del P.A.I. del Comune veniva considerata la modifica all'estensione dell'area a pericolosità determinata dal dissesto di crollo 049-9ER-003 (area cimitero comunale Cappuccini);
- con nota prot. n. 14928 del 02/11/2020 il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino relativamente alla richiesta di riclassificazione del PAI in corrispondenza dei dissesti 048a-9ER-004 e 048a-9ER-005 (Ditta Barresi Anna) comunicava che mancavano documenti;
- il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino con nota prot. n. 14946 del 02/11/2020 per la richiesta di riclassificazione del PAI in corrispondenza dei costoni rocciosi in località Locosecco – Crocifissello (codici dissesti 048A-9ER-024, 048A-9ER-025, 048A-9ER-026 e 048A-9ER-027) comunicava che non era possibile scaricare l'elaborato trasmesso in quanto il file non si apriva e chiedeva al Comune di rinviare la documentazione;
- con nota prot. n. 14949 del 02/11/2020 il Servizio 2 dell'Autorità di Bacino relativamente alla richiesta di riclassificazione del PAI in corrispondenza di Pizzo Argenteria (codice dissesto 049-9ER-001) informava che la documentazione trasmessa non risultava completa;
- in riscontro alle e-mail del Comune trasmesse il 25/11/2020 con le quali ha inviato la documentazione integrativa al fine della riclassificazione del P.A.I. dei costoni rocciosi in località Crocifissello (codici dissesti 048A-9ER-024, 048A-9ER-025, 048A-9ER-026 e 048A-9ER-027) e Pizzo Argenteria (codice dissesto 049-9ER-001), questo ufficio con note rispettivamente prot. n. 17077 del 02/12/2020 e prot. n. 17088 del 02/12/2020, comunicava che quanto trasmesso non risultava completo della documentazione indicata nella circolare n. 21187 del 07/05/2015 (G.U.R.S. n. 22 del 29/05/2015) e non seguiva le procedure previste dalla circolare prot. 6816 del 10/10/2019 (G.U.R.S. n. 48 del 25/10/2019);
- questo Servizio con nota prot. n. 17092 del 02/12/2020 relativamente alla e-mail del Comune trasmessa il 25/11/2020 con la quale ha inviato gli elaborati relativi alla riclassificazione del P.A.I. in corrispondenza dei dissesti 048a-9ER-004 e 048a-9ER-005 (Ditta Barresi Anna), chiedeva che le analisi di cui al D.D.G. n. 1067 del 25 novembre 2014 venissero effettuate sulla base della nuova perimetrazione dei dissesti sopradetti;
- con DSG n. 310 del 15/12/2020 è stata adottata dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino la previsione di aggiornamento P.A.I., per gli aspetti geomorfologici del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049), del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050) relativamente al Comune di Erice;
- l'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 18076 del 17/12/2020, ha richiesto la pubblicazione all'Albo pretorio agli Enti Territorialmente competenti (Comune di Comune di Erice, Comune di Valderice e Libero Consorzio Comunale di Trapani) della previsione di aggiornamento, per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049), del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050) relativamente al Comune di Erice;
- ai sensi dell'art. 130 della L.R. n. 6/2001 (GURS n. 21 del 7/05/2001) la previsione di aggiornamento del Piano è stata pubblicata nell'albo Pretorio:
  - del Comune di Erice dal 18/12/2020 al 17/01/2021 giusta nota n. prot. 2112 del 19/01/2021 acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 694 del 19/01/2021 e il n. 2987 del 01/03/2021;

- del Comune di Valderice dal 12/01/2021 al 11/02/2021 giusta nota n. prot. 5684 del 26/02/2021 acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 2982 del 26/02/2021;
- del Libero Consorzio Comunale di Trapani dal 17/12/2020 al 15/01/2021 giusta nota di conferma avvenuta pubblicazione n. prot. 35222 del 21/12/2020 (acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con i numeri 18283 e 18284 del 21/12/2020) e nota prot. n. 5107 del 18/02/2021 (acquisita al protocollo dell'Autorità di Bacino con il n. 2486 del 18/02/2021) con la quale si informa che nei 30 giorni successivi al 15/01/2021 e fino al 14/02/2021 nessuna osservazione è pervenuta e che neanche i nostri uffici hanno elevato osservazioni;
- il Servizio 2 con nota prot. n. 503 del 15/01/2021 in risposta alla nota prot. n. 1156 del 12/01/2021 del Comune (Richiesta revisione e riclassificazione aree di rischio e pericolosità PAI nel territorio Comunale di Erice nei pressi di Via Argenteria) informava che mancavano elaborati;
- il Servizio 2 con nota prot. n. 1011 del 25/01/2021 in risposta alla nota 1713 del 15/01/2021 del Comune comunicava che si prendeva atto di quanto trasmesso e comunicava che nell'Aggiornamento del P.A.I. del Comune veniva considerata la modifica all'estensione dell'area a pericolosità determinata dai dissesti di crollo 048a-9ER-031 e 048a-9ER-034 proposta dal Comune;
- il Servizio 2 con nota prot. n. 2227 del 15/02/2021 in risposta alla nota del Comune prot. n. 4834 del 04/02/2021 (Richiesta revisione e riclassificazione aree di rischio e pericolosità PAI nel territorio Comunale di Erice – Lotto di terreno via Sant'Anna n. 125 – Ditta proprietaria: Buccellato Bartolomea Loredana) avvisava che si prendeva atto di quanto trasmesso e comunicava che nell'Aggiornamento del P.A.I. del Comune veniva considerata la modifica all'estensione dell'area a pericolosità determinata dal dissesto di crollo 048a-9ER-160;
- con nota prot. n. 4882 del 31/03/2021, trasmessa via P.E.C., il Comune di Erice, il Comune di Valderice e il Libero Consorzio Comunale di Trapani sono stati convocati alla conferenza programmatica indetta per il giorno 12/04/2021;
- ricorrono i presupposti per la valutazione di modifiche al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), per gli aspetti geomorfologici, del Bacino Idrografico del Torrente Forgia (048) e dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e il bacino del Fiume Lenzi Baiata (048a), dell'Area Territoriale tra il bacino del Torrente Forgia e Punta di Solanto (047), del Bacino Idrografico del Fiume Lenzi-Baiata (049), del Bacino idrografico del Fiume Birgi (051) ed Area Territoriale tra il Bacino Idrografico del Fiume Birgi ed il Bacino Idrografico del Fiume Lenzi (050) relativamente ai dissesti indicati nella tabella allegata alla Relazione della previsione in argomento.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Il giorno 12 aprile 2021, alle ore 10.00 presso la sede dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia in via Bonsignore n.1, in modalità video utilizzando la piattaforma Google Meet, si è tenuta la riunione convocata dal Dirigente del Servizio 2 Assetto del Territorio, giusta nota prot. n. 4882 del 31/03/2021, per discutere le tematiche relative all'attività di Aggiornamento del P.A.I. in argomento, sono presenti:

Dirigente Responsabile del Servizio 2 - Assetto del Territorio	Dott.ssa Lucina Capitano
Dirigente dell'U.O.2.1	Dott. Antonino D'Amico
Funzionario direttivo – U.O.2.1	Dott.ssa Sandra De Castris
Per il Comune di Erice	In modalità videoconferenza Ing. Orazio Amenta Responsabile del V Settore - Lavori Pubblici Arch. Francesco Tranchida Responsabile del Settore VI - Urbanistica
Per il Comune di Valderice	Assente
Per il Libero Consorzio Comunale di Trapani	Assente

La Dott.ssa Capitano in qualità di dirigente responsabile del Servizio 2 e il Dott. D'Amico in qualità di dirigente dell'U.O.2.1 aprono i lavori constatando l'assenza dei rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Valderice, salutano i partecipanti e danno la parola ai rappresentanti del Comune.

L'Ing. Orazio Amenta e l'Arch. Francesco Tranchida, dichiarano quanto segue:

Cimitero Cappuccini - CTR N.592160 - SCALA 1:10.000 - CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO a Sud dell'abitato di Erice Centro. La tavola riporta correttamente la richiesta di ripermetrazione fatta da questo Comune, che comunque sta procedendo alla verifica funzionale delle barriere paramassi già realizzate poste a monte della SP 3, di cui si è già prodotto studio specialistico, al fine di richiedere la riclassificazione definitiva del dissesto. Inoltre, questo Comune ha in corso la progettazione esecutiva del consolidamento e messa in sicurezza del costone sottostante il Castello di Venere, lato sud-est dell'abitato.

Via Argenteria - Cortile Adragna - CTR N.592150 - SCALA 1:10.000 CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO. La tavola non riporta la nuova ripermetrazione, già assentita da Codesto Ufficio, a seguito di nostra trasmissione dello studio dell'ing. Fabio Cafiso e pertanto va riportata correttamente. Inoltre questo Ufficio sta procedendo alla verifica funzionale delle barriere paramassi già realizzate poste a monte della via Argenteria, di cui si è già prodotto studio specialistico, al fine di richiedere la riclassificazione definitiva del dissesto. Questo Ufficio ha predisposto un progetto di completamento dei lavori di messa in sicurezza su Cortile Adragna, che ha provveduto ad inviare a finanziamento sull'azione 5.1.1 del PO FESR sui fondi dedicati ad Agenda Urbana. Infine, la signora Buccellato Bartolomea Loredana ha trasmesso per il tramite di questo ufficio alla Vs. Autorità una richiesta di ripermetrazione riguardante via Sant'Anna. Atteso che tale richiesta è stata assentita, giusta vs. nota n. 2227 del 15.02.2021, si chiede di riportare in mappa la nuova ripermetrazione. Questo Ufficio provvederà a produrre su via Sant'Anna apposito studio per chiedere la ripermetrazione del vincolo.

Contrada Crocifissello - Confine con Valderice - CTR N.592120 - SCALA 1:10.000 CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO. Sull'area insistono una barriera paramassi e dei pannelli a rete in vari punti del costone roccioso realizzati con fondi della Protezione Civile Regionale. Questo Comune sta procedendo alla verifica funzionale delle opere già realizzate, di cui si è già prodotto studio specialistico, al fine di richiedere la riclassificazione definitiva del dissesto.

Località Pizzolungo - CTR N.592110 - SCALA 1:10.000 CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL RISCHIO. Questo Comune ha provveduto a richiedere al Ministero dell'Interno i fondi per la progettazione esecutiva delle opere di messa in sicurezza del costone roccioso, e all'effettuazione di un rilievo geostrutturale in parete al fine di individuare i massi disarticolati e da mettere in sicurezza.

Questo Ufficio per quanto riguarda il primo, terzo, quarto punto (Cimitero Cappuccini, Contrada Crocifissello e Località Pizzolungo) e parte del secondo (barriere paramassi già realizzate a monte di Via Argenteria e opere da realizzare nel Cortile Adragna) comunica che si prende atto di quanto riferito e ricorda che al fine della riclassificazione dei livelli di pericolosità identificati nel P.A.I. per poter considerare efficienti le opere di mitigazione realizzate occorre che l'Amministrazione trasmetta la documentazione prevista dalla Circolare n. 21187 del 07/05/2015 (G.U.R.S. n. 22 del 29/05/2015) secondo la modalità previste dalla circolare prot. 6816 del 10/10/2019.

Per quanto riguarda il secondo punto (Via Argenteria) si chiarisce che la CTR 592150 in possesso di codesto Comune non riporta le modifiche all'estensione dell'area a pericolosità determinata dai dissesti di crollo 048a-9ER-031 e 048a-9ER-034 che insistono su via Argenteria, né quella determinata dal fenomeno di crollo 048a-9ER-160 sovrastante il lotto di terreno della signora Buccellato in quanto sono state effettuate durante il periodo di pubblicazione all'albo pretorio della previsione di aggiornamento. Tali modifiche, solo in corrispondenza dei tratti dove è stato effettuato lo studio sulle traiettorie dei massi in caduta, così come proposte dal Comune, si inseriranno nella CTR 592150 e proposte al parere della Conferenza Operativa. Dopo l'emanazione del provvedimento di approvazione verrà notificata al Comune tutta la documentazione relativa all'aggiornamento.

u.D:

La conferenza si chiude alle ore 10.45 e così come riportato nella lettera di convocazione prot. n. 4882 del 31/03/2021, in caso di assenza alla video conferenza dei soggetti invitati a partecipare si intenderà reso parere positivo da parte degli stessi all'aggiornamento e l'iter proseguirà al fine dell'emanazione del provvedimento di approvazione.

Il presente verbale verrà inviato via e-mail al Comune per la firma e successivamente trasmesso debitamente firmato via P.E.C. agli Enti deputati a partecipare alla Conferenza.

Dott.ssa Lucina Capitano

Dott. Antonino D'Amico

Dott.ssa Sandra De Castris

Ing. Orazio Amenta

Arch. Francesco Tranchida

The image shows several handwritten signatures and two official circular stamps. The signatures are written in black ink and are somewhat cursive. The first stamp is from the 'REGIONE SICILIANA' and is the 'AUTORITA' DI AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA' for the 'DISTRETTO DI ERICE'. The second stamp is from the 'COMUNE DI ERICE' and is the 'UFFICIO DI AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA'. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamps and signatures.