



PRESIDENZA

IL DIRIGENTE GENERALE

Oggetto: Decreto di impegno della somma di € 13.464,54 per la “manutenzione urgente di parte degli infissi e dell’impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo.

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** le leggi ed il regolamento sulla contabilità dello Stato;
- Visto** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. concernente “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.*” ed in particolare l’art. 57;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista** la L.R. 15 maggio 2000, n.10 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale regionale e l’organizzazione degli uffici della Regione e in particolare l’art.7, che disciplina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.12 del 27.6.2019, concernente il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Vista** la L.R. n. 9 del 15.04. 2021, “Legge di stabilità regionale” (pubblicata nella G.U.R.S. n.17 del 21.04.2021);
- Vista** la L.R. n. 10 del 15.04. 2021, “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023” (pubblicata nel supplemento ordinario n. 17 della G.U.R.S. n. 17 del 21.04.2021);
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale del 21 aprile 2021 n. 168 con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023” e il “Bilancio Finanziario Gestionale per l’esercizio 2021 e per il triennio 2021-2023”
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19 giugno 2020, con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020, viene conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Considerato** che con nota prot. n. 37287/S.13/DRPC Sicilia del 05.07.2021, il Consegretario della sede di Agrigento comunicava la necessità di lavori di manutenzione e riparazione urgenti nei locali della sede del D.R.P.C. Sicilia di Agrigento;
- Vista** la nota prot. n. 38792 del 06.07.2021 con la quale l’Area A.05 – Gestione Risorse finanziarie, comunicava la disponibilità di fondi sul cap. 116514 “Manutenzioni Ordinarie e Riparazioni” del Bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2021 Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile;
- Vista** la nota prot. n. 39194/A.04/DRPC Sicilia del 14.07.2021 con la quale la Ditta Edil Costruzioni F.lli Ciulla S.R.L. con sede legale in Santa Elisabetta (AG), Piazza Giovanni XXIII n. 30 - P. IVA 02593510841 è stata invitata a presentare disponibilità offerta per l’esecuzione dell’*Intervento per la manutenzione urgente di parte degli infissi e dell’impianto di climatizzazione dei locali della sede degli*

Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo;

Vista la Determina n. 75 del 22.07.2021, con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, per la predisposizione di tutti gli atti necessari per la definizione e l'espletamento delle attività relative all'esecuzione dell'*Intervento per la manutenzione urgente di parte degli infissi e dell'impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo*, per l'importo complessivo massimo stimato in € 14.000,00 di cui € 11.400,00 a base d'asta ed € 2.600,00 per somme a disposizione, ha nominato quale **RUP** il sottoscritto **Ing. Maurizio Costa**, Dirigente dell'Area Contenzioso Affari Legali e Normativi A.04 di questo DRPC Sicilia e quale **D.E.C. l'Istruttore Direttivo Alfonso Cicero** del Servizio Gestione Risorse e Beni Materiali S.13 - Consegnatario per la sede di Agrigento e, contestualmente, ha autorizzato a contrarre ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n°50 del 18/04/2016 ss.mm.ii, nonché a predisporre tutti gli atti necessari consequenziali;

Considerato che la Ditta Edil Costruzioni F.lli Ciulla S.R.L. con sede legale in Santa Elisabetta (AG), Piazza Giovanni XXIII n. 30 a - P. IVA 02593510841, ha prodotto offerta con nota pec del 15.07.2019, acquisita agli atti di questo D.R.P.C. Sicilia in pari data al prot. n. 39370, offrendo un ribasso sull'importo a base d'asta pari al 3,99%;

Accertata la congruità dell'offerta ricevuta dalla Ditta Edil Costruzioni F.lli Ciulla S.R.L. P. IVA 02593510841, anche in relazione alle necessità operative connesse ai siti dove devono eseguirsi i lavori;

Vista la nota di affidamento diretto prot. n. 40803/A.04/DRPC Sicilia del 22.07.2021, debitamente sottoscritta per accettazione dal Legale rappresentante della Ditta Edil Costruzioni F.lli Ciulla S.R.L. P. IVA 02593510841 relativa all'*Intervento per la manutenzione urgente di parte degli infissi e dell'impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo* per un importo complessivo netto pari ad **10.961,10 (euro diecimilanovecentosessantuno/10)**, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 400,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.411,44;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno delle somme per un importo complessivo pari a € 13.464,54 (tredicimilaquattrocentosessantaquattro/54) di cui € 10.961,10 (euro diecimilanovecentosessantuno/10) per lavori ed € 2.503,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Accertato che la spesa trova copertura finanziaria sul pertinente capitolo **116514** "Manutenzioni Ordinarie e Riparazioni" iscritto alla rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, Amministrazione 1 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2021 Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.011;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto,

DECRETA

Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Per le finalità e le motivazioni esposte in premessa, è approvata la rimodulazione, a seguito di ribasso d'asta, della stima economica giustificativa della spesa, per l'affidamento dell'*Intervento per la manutenzione urgente di parte degli infissi e dell'impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo* come di seguito specificato:

Importo degli interventi di manutenzione		€ 11.400,00
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	400,00	
a detrarre	400,00	€ 400,00
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 11.000,00
Ribasso d'asta 3,99%		€ - 438,90
Importo al netto del ribasso d'asta		€ 10.561,10
Oneri speciali di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ + 400,00
Importo aggiudicato al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri		€ 10.961,10

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA al 22 % su interventi [22% x 10.961,10]	2.411,44	
Variazioni contrattuali	92,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	2.503,44	€ <u>2.503,44</u>
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTI DI MANUTENZIONE		€ 13.464,54

Articolo 3

E' approvato l'affidamento diretto prot. n. 40803/A.04/DRPC Sicilia del 22.07.202, in favore della Ditta Edil Costruzioni F.lli Ciulla S.R.L. con sede legale in Santa Elisabetta (AG), Piazza Giovanni XXIII n. 30 a P. IVA 02593510841, relativo all'*Intervento per la manutenzione urgente di parte degli infissi e dell'impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo* **per un importo complessivo netto pari ad 10.961,10 (euro diecimilanovecentosessantuno/10)**, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 400,00, oltre I.V.A. al 22% pari a € 2.411,44

Articolo 4

È impegnata la complessiva la somma di € 13.464,54 (tredicimilaquattrocentosessantaquattro/54), per far fronte alla **manutenzione urgente di parte degli infissi e dell'impianto di climatizzazione dei locali della sede degli Uffici del DRPC Sicilia siti in Agrigento, Via Giovanni XXIII n. 188, piano terra, primo e secondo**, a valere sulle risorse del Capitolo **116514** "Manutenzioni Ordinarie e Riparazioni" iscritto alla rubrica 4 del D.R.P.C. Sicilia, Amministrazione 1 del Bilancio Regionale, esercizio finanziario 2021 Piano dei Conti Integrato 1.03.02.09.011.

Articolo 5

La somma di cui all'art. 4 sarà erogata nei confronti dei beneficiari con mandati diretti di pagamento.

Articolo 6

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n.9 e, altresì, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 98, comma 6, della L.R. 9/05/2015 n. 9.

Il Dirigente dell'Area A.04
Ing. Maurizio Costa

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Cocina