



**REGIONE SICILIANA**  
**ASSESSORATO INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana ;

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10 recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali, istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento";

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 recante le " Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico ;

**VISTO** la legge regionale del 7 maggio 2015, n.9 e, in particolare, l'art. 49, comma 1 con il quale è disposta la rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali ;

**VISTO** il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni ";

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il " Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

**VISTO** il decreto 29 settembre 2023 n. 1523 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di dirigente preposto all' Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Messina, con decorrenza 1 ottobre 2023;

**VISTO** il decreto 21 giugno 2022 n. 875 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'ing. Alessandro Pace l'incarico di responsabile della U.O.02 dell' Ufficio Regionale del Genio Civile- Servizio di Messina, con decorrenza 16 giugno 2022;

**RILEVATO** che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, consistono :

A) nell'Edificio denominato "1",

sito in Via Umberto I° n.166 angolo Vicolo Moleti del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.IIIa 557, "sub. 4", nella sopraelevazione del piano primo (2^ elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, solai in calcestruzzo armato e nella realizzazione di una parziale tettoia leggera in elementi metallici alla 3^ elevazione ft.;

B) nell'Edificio denominato "2", sito in Via Umberto I° n.164 del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.IIIa 557, "sub. 3", nella sopraelevazione di tutto il piano primo (2^ elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, (in luogo della parziale sopraelevazione esistente), solai in calcestruzzo armato e nella

realizzazione di una tettoia chiusa in elementi metallici, alla 3<sup>a</sup> elevaz. ft., in un preesistente fabbricato in muratura di pietrame listata ad 1 elevazione ft., risalente agli inizi del "900" .

Quanto sopra descritto ai punti A e B , in assenza di autorizzazione del Genio Civile di Messina, così come rappresentato e descritto nel progetto architettonico a firma dell'arch. Alessandro Barresi e negli elaborati strutturali a firma dell' ing. Sebastiano Maggio (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16) ;

**PRESO ATTO** che comunque quest'Ufficio per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme del Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, con nota n. 173545 del 27/12/2022 e con nota n. 173564 del 27/12/2022 ha emesso verbali di inosservanza alla legge antisismica di cui al suddetto D.P.R., contestando gli artt. 93 e 94 e artt. 85 e 86 , in ditta Trapani Giuseppe Antonio, trasmettendoli ai sensi dell'art. art.96 comma 2 del D.P.R. 380/2001 alla Procura della Repubblica presso in Tribunale di Barcellona P.G. ;

**RILEVATO** che la ditta Trapani Giuseppe Antonio nella qualità di proprietario del fabbricato costituito da due unità immobiliari limitrofe, per la suddetta finalità, con istanze entrambe in data 29/11/2022, acquisite al protocollo in data 01/12/2022 prot. n. 162559 e prot. n. 162578, ha trasmesso a questo Ufficio i rispettivi progetti in sanatoria, richiedendo per essi il rilascio di parere tecnico preventivo di conformità alla normativa antisismica vigente ;

**VISTO** gli elaborati architettonici a firma dell'arch. Alessandro Barresi e gli elaborati strutturali a firma dell' ing. Sebastiano Maggio (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio del Genio Civile di Messina di accertare che i calcoli strutturali di verifica sono stati redatti in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 17 gennaio 2018, e articoli 52 e 83 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e desumere che le stesse non danno luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime . Questo Ufficio in data 27/12/2022 prot. n. 173552 e prot. n. 173571 ha rilasciato alla ditta Trapani Giuseppe Antonio i rispettivi pareri tecnici preventivi, dal cui esame degli elaborati è emerso che gli stessi sono redatti in conformità alla Legge 2 febbraio 1974 n° 64 e al D.M. 17 gennaio 2018 ;

**CONSIDERATO** che la ditta Trapani Giuseppe Antonio, nella qualità di proprietario del fabbricato costituito da due unità immobiliari limitrofe, site rispettivamente in Via Umberto I° n.166 angolo Vicolo Moleti e Via Umberto I° n.164 del Comune di Barcellona P.G., individuate al N.C.E.U. al foglio 53, part.IIa 557, sub.4 e sub.3, (Edificio 1 e 2), ha richiesto a questo Ufficio con nota acquisita al prot. n. 11674 del 29/01/2024, il rilascio del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 25 della Legge 2 febbraio 1974 n.64 (Art.100 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380), relativamente alle opere realizzate abusivamente sopra descritte, allegando copia dell'attestazione della Procura della Repubblica di Barcellona P.G. del 30/11/2023, avente per oggetto decreto di archiviazione p.p. 2251/2023 e 75/2023 RGNR Mod.21, per il resto di cui agli artt. 93, 94 e 95 del DPR 380/2001 iscritto nei confronti di Trapani Giuseppe Antonio, nato a \_\_\_\_\_ che è stato definito dal GIP presso il Tribunale di Barcellona P.G. (fasc. GIP n. 1443/2023) con decreto di archiviazione del 14-15/11/2023 ;

**RITENUTO** che nel caso in specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) così come modificato dell'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n.23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16) ;

**PRESO ATTO** che quest'Ufficio , in seno ai processi verbali compilati e trasmessi, ai sensi dell'art.96 comma 2, del DPR 380/2001, alla competente autorità giudiziaria con nota n. 173545 e nota n. 173564 del 27/12/2022, per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 e s.m.i, ha espresso parere per le opere strutturali, consistenti :

A) nell'Edificio denominato "1",

sito in Via Umberto I° n.166 angolo Vicolo Moleti del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.IIa 557, "sub. 4", nella sopraelevazione del piano primo (2<sup>a</sup> elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, solai in calcestruzzo armato e nella realizzazione di una parziale tettoia leggera in elementi metallici alla 3<sup>a</sup> elevazione ft.;

B) nell'Edificio denominato "2",

sito in Via Umberto I° n.164 del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.IIa 557, "sub. 3", nella sopraelevazione di tutto il piano primo (2<sup>a</sup> elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, (in luogo della

parziale sopraelevazione esistente), solai in calcestruzzo armato e nella realizzazione di una tettoia chiusa in elementi metallici, alla 3<sup>a</sup> elevaz. ft., in un preesistente fabbricato in muratura di pietrame listata ad 1 elevazione ft., risalente agli inizi del "900", il tutto in assenza di autorizzazione del Genio Civile di Messina, così come rappresentato e descritto nel progetto architettonico a firma dell'arch. Alessandro Barresi e negli elaborati strutturali a firma dell'ing. Sebastiano Maggio (tecnico calcolista, verificatore ed asseveratore), allegato al suddetto espresso parere, possono sussistere ;

**RILEVATO** che gli elaborati progettuali allegati ai pareri resi sono muniti del visto ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) ;

**VISTO** i pareri resi dalla U.O.02 di quest'Ufficio in data 27/12/2022 prot. n. 173552 e prot. n. 173571, in seno alla relazione d'istruttoria ;

**ACCLARATO** che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue ;

**FATTO SALVO** il rispetto delle prescrizioni delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi ;

#### DECRETA

**ARTICOLO 1.** Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa antisismica, di cui alla Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (D.P.R. n. 380/2001), consistenti:

nell'Edificio denominato 1, sito in Via Umberto I° n.166 angolo Vicolo Moleti del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.III 557, "sub. 4", nella sopraelevazione del piano primo (2<sup>a</sup> elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, solai in calcestruzzo armato e nella realizzazione di una parziale tettoia leggera in elementi metallici alla 3<sup>a</sup> elevazione ft.;

nell'Edificio denominato 2, sito in Via Umberto I° n.164 del Comune di Barcellona P.G., individuato al N.C.E.U. al foglio 53, part.III 557, "sub. 3", nella sopraelevazione di tutto il piano primo (2<sup>a</sup> elevaz. ft.) in muratura di mattoni pieni, (in luogo della parziale sopraelevazione esistente), solai in calcestruzzo armato e nella realizzazione di una tettoia chiusa in elementi metallici, alla 3<sup>a</sup> elevaz. ft., in un preesistente fabbricato in muratura di pietrame listata ad 1 elevazione ft., risalente agli inizi del "900", possono sussistere ;

**ARTICOLO 2.** Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, sarà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o a suo delegato.

Messina, 06 febbraio 2024

Il Dirigente della U.O.02

*ing. Alessandro Pace*

ALESSANDRO  
PACE

Firmato digitalmente da  
ALESSANDRO PACE  
Data: 2024.02.05 17:54:13 +01'00'

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Genio Civile di Messina

*ing. Santi Trovato*

SANTI  
TROVATO

Firmato digitalmente  
da SANTI TROVATO  
Data: 2024.02.06  
10:36:39 +01'00'