

REPUBBLICA ITALIANA




Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4bis e 4ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)

Previsione di Aggiornamento

GEOMORFOLOGIA



RELAZIONE

COMUNE DI MONTELEPRE

Regione Siciliana



IL PRESIDENTE
On.le Renato Schifani

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
Segretario Generale Leonardo Santoro

SERVIZIO 3 “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Coordinamento e revisione

Antonino D’Amico

Dirigente Responsabile del Servizio

Redazione

Gaetana Lo Cascio

Funzionario Direttivo

PREMESSA

Il territorio comunale di Montelepre (PA), oggetto del presente aggiornamento riguardante esclusivamente la parte geomorfologica, ricade nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico del F. Nocella e Area tra F. Nocella e F. Jato (042), approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 64 del 31/03/2021 e pubblicato nella G.U.R.S. n. 16 del 16/04/2021.

L'aggiornamento è stato predisposto d'ufficio poiché in occasione dell'aggiornamento del comune limitrofo di Giardinello, approvato con DSG n. 372 del 15-12-2021 (G.U.R.S. n. 1 del 07/01/2022), è emerso che alcuni areali di pericolosità determinati da dissesti di crollo ricadenti nel territorio di Giardinello si estendono ad interessare alcune zone del territorio del comune in indirizzo, determinandovi pericolosità e rischi.

Pertanto, con nota prot. n. 19569 del 07/08/2023 è stato chiesto all'Amministrazione di Montelepre ed alla Città Metropolitana di Palermo di segnalare eventuali modifiche allo stato di dissesto e pericolosità del P.A.I. vigente, in ordine sia alle variazioni dei dissesti già censiti ed all'inserimento di nuovi, sia alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico realizzati, per eventualmente inserire tali modifiche nell'aggiornamento attuale.

Alla suddetta nota non si è avuto nessun riscontro da parte di entrambi gli Enti interessati.

Il territorio comunale di Montelepre ricade nelle sezioni CTR (anno 2012/2013), scala 1:10.000, nn. 594070, 594100 e 594110.

Relativamente alla rappresentazione cartografica, si precisa che le Carte dei Dissesti, della Pericolosità e del Rischio, che costituiscono parte integrante del presente aggiornamento, riportano le informazioni relative al solo territorio comunale di Montelepre, ad eccezione dei dissesti di Giardinello che coinvolgono direttamente il Comune oggetto del presente aggiornamento.

Occorre precisare che alcuni dissesti censiti nel comune in esame estendendosi ad interessare modeste porzioni dei territori comunali di Giardinello e Carini vi determinano pericolosità e/o rischio.

La metodologia adottata fa riferimento alla Relazione Generale del P.A.I. della Regione Sicilia ed. 2004, capitolo 5 – Metodologia operativa per l'analisi e la valutazione del rischio geomorfologico, scaricabile dal sito: http://www.sitr.regione.sicilia.it/pai/CD_PAI/RELAZIONE_GENERALE_P.A.I.pdf ed alle direttive impartite dalle Norme di Attuazione del P.A.I. di cui al D.P.R. n. 09 del 06/05/2021 (S.O. GURS n. 22 del 21/05/2021) scaricabili dal sito ufficiale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia.

DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE

Con il precedente aggiornamento del Comune di Montelepre, di cui al D.S.G. n. 64 del 31/03/2021, erano già state apportate le variazioni del quadro delle pericolosità derivanti dall'applicazione delle "Direttive per la redazione degli studi di valutazione della pericolosità derivante da fenomeni di crollo Fase 1 "Analisi Preliminare" ai sensi del D.D.G. Dipartimento Ambiente n. 1067 del 25/11/2014, ormai inserito nelle Norme di Attuazione del P.A.I. (Allegato 1 all'Appendice A) approvate con D.P.R. n.9 del 06/05/2021- S.O. n. 2 della G.U.R.S. n. 22 del 21/05/2021.

Non avendo avuto riscontro relativamente alla richiesta di segnalazione di nuovi dissesti e/o modifiche a quelli già censiti da parte degli Enti interpellati, il presente aggiornamento è consistito essenzialmente:

- nell'inserimento delle pericolosità da crollo derivanti da dissesti del comune di Giardinello 042-6GI-019, 042-6GI-022 e 042-6GI-053 che si estendono ad interessare il nucleo abitato in C.da Acque Colate determinandovi rischi elevati R3 e molto elevati R4 in ragione dell'elemento coinvolto;
- nell'adeguamento degli elementi a rischio secondo quanto previsto dalla "Tabella degli Elementi a rischio" aggiornata con D.P. Reg. Siciliana n. 09/AdB del 06/05/2021. Ciò ha comportato per la maggior parte dei dissesti già censiti nel precedente aggiornamento la modifica della classe degli elementi coinvolti e conseguentemente, in taluni casi, una diversa attribuzione del livello di rischio, e l'inserimento di ulteriori elementi, non previsti nella normativa precedente.

E' utile puntualizzare che l'intersezione tra gli areali della pericolosità e gli elementi a rischio coinvolti può determinare una attribuzione anche parziale, in termini di mappatura, del rischio dell'elemento considerato. Pertanto la valutazione della situazione di rischio dell'intero elemento coinvolto viene demandata a studi tecnici di dettaglio.

Si sottolinea che il P.A.I. contribuisce alla corretta gestione del rischio (cfr. art.2 comma 7 delle Norme di attuazione di cui al già citato decreto presidenziale). Le informazioni rappresentate nella Carta del Rischio forniscono pertanto un'indicazione preliminare sulla valutazione della situazione di rischio, da utilizzare per gli approfondimenti a scala locale per le successive attività pianificatorie di protezione civile, finalizzate ad una corretta gestione del rischio.

Le informazioni relative al presente aggiornamento sono riassunte nella Tabella 1 riportata nelle pagine successive.

Per completezza di informazione nelle successive Tabelle 2 e 3 vengono sintetizzate rispettivamente le modifiche che il presente aggiornamento determina nei Comuni limitrofi e quelle che i dissesti dei comuni confinanti causano nel Comune di Montelepre.

Tabella dei dissesti

Bacino 042

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-001	Vallone Malpasso	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R2, R4	R2, R3, R4	Modificate classi elementi e livello di rischio
042-6MN-002	Vallone Malpasso	594100 594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R2, R4	R3, R4	Modificata classe elemento e livello di rischio
042-6MN-003	Contrada Parcazzu	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R1	R1	Modificata classe elemento
042-6MN-004	Monte d'Oro	594070 594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio
042-6MN-005	Vallone Fidaro	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E3 viabilità secondaria	R2	R2, R3	Modificata classe elemento a rischio e livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-006	Vallone Fidaro	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R2	R2	Modificata classe elemento
042-6MN-007	Versante dx Vallone Fidaro	594110	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R1	R1	Modificata classe elemento. Aggiunto rischio
042-6MN-008	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunti rischi
042-6MN-009	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E4 nucleo abitato	R4	R4	Modificata classe elemento
042-6MN-010	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunti rischi

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-011	Monte Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunti rischi
042-6MN-012	Vaddifundi	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-013	Versante dx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-014	Vaddifundi	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-015	SW di Monte d'Oro	594100 594110	594100 594110	Attivo	P1	P1	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-016	SW di Monte d'Oro	594100 594110	Scorrimento	Attivo	P2	P2	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore	R2	R2	Modificata classe elemento a rischio
042-6MN-017	Versante dx Vallone Margi	594100	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P2	P2	—	E2 area agricola	—	R2	Aggiunto rischio
042-6MN-018	Versante dx Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 centro abitato	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R4	R3, R4	Aggiunti rischi
042-6MN-019	Versante dx Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 area boscata, E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunti rischi
042-6MN-020	Versante sx Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E2 case sparse	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-021	Contrada Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi e livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-022	Contrada Pampalone	594110	Deformazione superficiale lenta	Attivo	P1	P1	—	E2 area agricola	—	R1	Aggiunto rischio
042-6MN-023	Monte d'Oro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi e livello di rischio. Aggiunti rischi
042-6MN-024	Vallotta	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-025	S.P. n. 40 del Saraceno	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-026	Monte d'Oro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-027	Zona ovest centro abitato	594070 594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
042-6MN-028	S.P. n. 40 del Saraceno	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E2 case sparse, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi. Modificato livello di rischio.
042-6MN-029	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
042-6MN-030	Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificata classe elemento e livello di rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-031	Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-032	Versante dx Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-033	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-034	Versante sx Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-035	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-036	Cugnu Signuruzzu	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E4 centro abitato	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 centro abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-037	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-038	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-039	Vallone Malpasso	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-040	Contrada Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 centro abitato	E1 area boscata, E4 centro abitato	R4	R3, R4	Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-041	Contrada Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E4 centro abitato	E4 centro abitato	R4	R4	Nessuna modifica
042-6MN-042	Versante sx Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-043	S.R. n. 7 di Sagana	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio.
042-6MN-044	Sud Canale Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-045	Contrada Mazza	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-046	Contrada Mazza	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-047	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-048	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-049	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R4	R3, R4	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-050	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-051	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato	E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-052	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E3 nucleo abitato	E2 case sparse, E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-053	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-054	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-055	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-056	Ccontrada Suvarelli	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-057	Ccontrada Suvarelli	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-058	Ccontrada Suvarelli	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-059	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola, E2 case sparse	—	R3	Aggiunti rischi
042-6MN-060	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-061	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-062	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-063	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-064	Fior dell'Occhio	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 casa sparsa	E2 case sparse, E2 area agricola	—	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-065	Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-066	Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-067	Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-068	Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-069	Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-070	Vallone Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-071	Contrada Fidaro	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-072	Ovest Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-073	Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E2 viabilità secondaria, E3 nucleo abitato	E1 viabilità minore, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 nucleo abitato	R3, R4	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-074	Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R4	R3,R4	Modificata classe elemento a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-075	Monte Calcerame	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-076	Contrada Parcazzu	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-077	Contrada Finista	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-078	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-079	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-080	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-081	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-082	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-083	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-084	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-085	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-086	Versante dx Vallone dello Stinco	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-087	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-088	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-089	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-090	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-091	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6MN-092	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-093	Versante sx Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R4	R3, R4	Modificata classe elemento. Aggiunto rischio
042-6MN-094	Vaddi Cuba	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E4 nucleo abitato	R4	R4	Modificata classe elemento.
042-6MN-095	Vaddi Cuba	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E4 nucleo abitato	R4	R4	Modificata classe elemento.
042-6MN-096	Vaddi Cuba	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificate classi elementi a rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-097	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-098	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E3 nucleo abitato	E2 area agricola, E4 nucleo abitato	R4	R3, R4	Modificata classe elemento. Aggiunto rischio
042-6MN-099	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento. Aggiunti rischi
042-6MN-100	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse	E2 case sparse, E2 area agricola	R3	R3	Modificata classe elemento. Aggiunto rischio

Codice dissesto	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio		Rischio		Note
					Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-101	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-102	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Aggiunto rischio
042-6MN-103	Cugnu Signuruzzu	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio
042-6MN-104	Zona Ovest centro abitato	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E2 area agricola	—	R3	Nuovo dissesto
042-6MN-105	Est Vallone Margiu	594100	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
042-6MN-106	Est Vallone Margiu	594100	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
042-6MN-107	Est Vallone Margiu	594100	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata	—	R3	Nuovo dissesto
042-6MN-108	Est Vallone Margiu	594100	Crollo	Attivo	P4	P4	—	E1 area boscata, E4 centro abitato	—	R3, R4	Nuovo dissesto

Tabella riassuntiva dei dissesti di Montelepre interferenti con altri Comuni

Codice dissesto	Comuni interessati	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità		Elementi a rischio dei Comuni interessati		Rischio dei Comuni interessati		Modifiche apportate nei Comuni interessati
						Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6MN-002	Giardinello	Vallone Malpasso	594100 594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
042-6MN-004	Carini	Monte d'Oro	594070 594110	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	E1 viabilità minore, E2 case sparse	_____	R3	Aggiunti rischi
042-6MN-005	Monreale	Vallone Fidaro	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
042-6MN-012	Giardinello	Vaddifundi	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	P2	_____	_____	_____	_____	Nessuna modifica
042-6MN-025	Giardinello	S.P. n. 40 del Saraceno	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	_____	_____	_____	Non sono presenti rischi ma solo pericolosità
042-6MN-066	Giardinello	Vaddifundi	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	_____	_____	_____	_____	Non sono presenti rischi ma solo pericolosità
042-6MN-101	Giardinello	Contrada Acque Colate	594110	Crollo	Attivo	P4	P4	E1 case sparse, E2 viabilità secondaria	E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria	R3	R3, R4	Modificate classi elementi a rischio. Modificato livello di rischio. Aggiunto rischio

Tabella riassuntiva dei dissesti di altri Comuni interferenti con Montelepre

Codice dissesto	Comune	Località	CTR	Tipologia dissesto	Attività	Pericolosità	Montelepre				
							Elementi a rischio		Rischio		Note
							Precedente	Nuovo	Precedente	Nuovo	
042-6CN-027	Carini	Est Cozzo Ucciardo	594070 594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6GI-001	Giardinello	Vallone dello Stinco	594110	Dissesti conseguenti ad erosione accelerata	Attivo	P2	—	—	—	—	Nessuna modifica
042-6GI-019	Giardinello	Cozzo Carcatizzi	594110	Crollo	Attivo	P4	—	E1 viabilità minore, E2 case sparse, E2 area agricola, E3 viabilità secondaria, E4 nucleo abitato	—	R3, R4	Nuova pericolosità e nuovi rischi determinati dall'areale di pericolosità del dissesto di crollo di Giardinello
042-6GI-022	Giardinello	Cozzo Carcatizzi	594110	Crollo	Attivo	P4	—	E2 case sparse, E2 area agricola, E4 nucleo abitato	—	R3, R4	Nuova pericolosità e nuovi rischi determinati dall'areale di pericolosità del dissesto di crollo di Giardinello
042-6GI-053	Giardinello	SE Cozzo Carcatizzi	594110	Crollo	Attivo	P4	—	—	—	—	Nuova pericolosità determinata dal dissesto di crollo di Giardinello