



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO UFFICIO
DEL GENIO CIVILE DI PALERMO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO GENIO CIVILE DI PALERMO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000 n. 10;

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19;

VISTO l'articolo 4 della Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12, che ha istituito nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO l'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9 che ha previsto la riorganizzazione dell'apparato amministrativo della Regione;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019 con il quale è stato emanato il "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge Regionale 17 marzo 2016 n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n. 6 e successive modifiche e integrazioni" nonché l'allegato 1;

VISTO il D.D.G. n. 1201 del 01/08/2023 con il quale è stato conferito al dott. Ing. Giuseppe Trippiedi l'incarico di **Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Palermo** con decorrenza 01/08/2023;

RILEVATO che i lavori abusivi accertati, eseguiti in violazione della osservanza degli adempimenti prescritti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica, riguardano **lavori abusivi: consistenti nella realizzazione di setti in c.a. Per la realizzazione del Vano ascensore dal piano terra al piano terzo, oltre diversa orditura di quattro solai con profili IPE e tavelle a quota 3,64 un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldata a quota 4,51, un solaio con profili IPE e tavelle a quota 6,48, un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldata e un solaio in latero cemento a quota 8,28 e un solaio in legno a quota 9,48 e un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldata e un solaio a 13,32 e un solaio di copertura terrazzo con profili IPE 120 e tavelle e infine nell'esecuzione di tiranti in acciaio n° 4 a quota 8,28 e n°6 all'ultimo piano. Non risultano realizzati, rispetto al progetto autorizzato N.O. Prot. 8003 del 20/07/2005 alcune porzioni di muri portanti, il solaio di sottotetto e il rifacimento della copertura, in un edificio di quattro elevazioni fuori terra oltre sottotetto. Ubicato a Palermo in via Bottai, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Marina al Foglio 133 Part.lla 1-2-4-5-6-7-8-9-10 e Part.lla 2 sub 1, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Triscari (tecnici Strutturali calcolista, verificatori ed asseveratori Ing. Salvatore Savarino e Ing. Antonino G. patrinoastro, allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06 agosto 2021 n. 23 (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);**

PRESO ATTO che quest'Ufficio del **Genio Civile di Palermo** per i suddetti eseguiti lavori, rilevata la violazione delle prescrizioni dettate dalle norme della Legge 02.02.1974 n. 64 (Capo IV D.P.R. n. 380/2001), con nota n. 156467 del 23.OTT.2020, ha emesso verbale di inosservanza alla legge sismica 02.02.1974 n.64 artt. 17 e 18 (art. 93 e 94 D.P.R. 06.06.2001 N. 380) trasmettendolo ai sensi dell'art.21 L.64/74 (art. 96 comma 2 D.P.R. 380/2001) alla Procura della Repubblica e/o il **Tribunale di Palermo**;

RILEVATO che la Ditta Suor Carla Tonelli per la suddetta finalità, ha trasmesso il progetto con i calcoli strutturali di verifica a firma dell'ing. Salvatore Savarino e Ing. Antonino G. Patrinostro, il cui esame istruttorio ha consentito a quest'Ufficio del **Genio Civile di Palermo** di accertare che i calcoli strutturali di verifica fossero stati redatti **in conformità alle prescrizioni dettate dalle norme tecniche del D.M. 17/01/2018**, e articoli 52 e 83 del D.P.R. 380/2001 e desumere che le stesse non dessero luogo ad osservazioni in ordine alla conformità alle norme tecniche medesime;

CONSIDERATO che con decreto di archiviazione del **04/07/2021 n. 14658 /20 R.G.N.R. depositato in cancelleria in data 08/07/2021** della Procura della Repubblica presso il **Tribunale di Palermo** nei confronti della ditta Suor Carla Tonelli, **nata a Fano il 27/06/1966**, e si dispone l'archiviazione del procedimento penale in ordine ai reati ascritti in quanto estinti per intervenuta prescrizione;

RITENUTO che nel caso di specie rimangono individuati i presupposti per definire il procedimento amministrativo di violazione degli adempimenti prescritti dalla normativa antisismica ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64 (art.100 D.P.R. 380/2001) così come modificato **dall'art.14 della L.R. 06 agosto 2021 n. 23** (recante modifiche dell'art. 16 della L.R. 10 agosto 2016 n.16);

PRESO ATTO che quest'Ufficio del **Genio Civile di Palermo**, in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del DPR 380/2001 alla competente autorità giudiziaria con nota n. **156467 del 23.OTT.2020** per l'adozione del provvedimento definitivo, ai sensi dell'articolo 25 della Legge 02.02.1974 n. 64 e s.m.i, ha espresso parere che le opere strutturali, così come descritte e rappresentate nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Triscari e dell'Ing.Savarino Salvatore e dell'Ing. Patrinostro G.Antonino allegato al suddetto espresso parere, **possono sussistere** ;

VISTO il parere reso dall'U.O.2 di quest'Ufficio in seno alla relazione d'istruttoria;

ACCLARATO che le motivazioni in narrativa debbano intendersi integralmente riportate e trascritte nell'articolato che segue;

FATTO SALVO il rispetto delle leggi urbanistiche e l'esercizio del diritto dei terzi

DECRETA

ARTICOLO 1. Le opere strutturali, eseguite in violazione della normativa di cui alla Legge 02.02.1974 n. 64, consistenti: **nella realizzazione di setti in c.a. Per la realizzazione del vano ascensore dal piano terra al piano terzo, oltre diversa orditura: di quattro solai con profili IPE e tavelle a quota 3,64 un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldato a quota 4,51, un solaio con profili IPE e tavelle a quota 6,48, un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldato e un solaio in latero cemento a quota 8,28 e un solaio in legno a quota 9,48 e un solaio in legno e massetto con rete elettrosaldato e un solaio a 13,32 e un solaio di copertura terrazzo con profili IPE 120 e tavelle e infine nell'esecuzione di tiranti in acciaio n° 4 a quota 8,28 e n° 6 all'ultimo piano, Non risultano realizzati, rispetto il progetto autorizzato con N.O. Prot. 8003 del 2005, alcune porzioni di muri portanti, il solaio di sottotetto e il rifacimento della copertura, in un edificio di quattro elevazioni fuori terra oltre sottotetto. Ubicato a Palermo in via Bottai, Corso Vittorio Emanuele e Piazza Marina al Foglio 133 Part.lla 1-2-4-5-6-7-8-9-10 e Part.lla 2 sub 1, così come rappresentati e descritti nel progetto a firma dell'Arch. Sebastiano Triscari e dall'Ing. Salvatore Savarino e dall'Ing. Antonino G. Patrinostro allegato alla richiesta di adozione del provvedimento definitivo ai sensi dell'articolo 25 della Legge 2.2.1974 n. 64 (come modificato dall'art. 14 , L.R. 6 agosto 2021 n.23), della ditta Suor Carla Tonelli nata a Fano (PU) il 27/06/1966 , **possono sussistere**;**

ARTICOLO 2 Il presente decreto redatto in tre copie, previa pubblicazione ai sensi del comma 6 dell'articolo 98 della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015, che ha sostituito il comma 5 dell'articolo 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, verrà notificato tramite PEC al tecnico incaricato e brevi manu al proprietario o ad un suo delegato.

DATA 21/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Genio Civile di Palermo
Ing. Giuseppe Trispiedi