



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità

Dipartimento Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Agrigento

Unità Operativa n°2

Prot.

Protocollo 146457/2026

Contravvenzione n. 21615

Agrigento, li

14 MAG. 2026

IL CAPO DELL'UFFICIO

Vista la Legge 02/02/1974 n. 64 - Visto il D.P.R. 380/2001 ;

Visto il verbale Nr. 56/11/-1/2025 di prot redatto dai Carabinieri del Comune di Lampedusa con la quale è stato accertato che la ditta Sanguedolce Concetta Taiseia nata a Palermo il 26/02/1978 residente in Via Dante Alighieri n.17, nel Comune di Lampedusa, ha realizzato un manufatto con base cementizia avente perimetro complessivo di circa 105,30 mq, di cui 56,25 mq chiusa con mura perimetrali realizzate in blocchetti cementizi, nel Comune di Lampedusa C/da Imbriacola (f. 5 part.302), senza la preventiva denuncia dei lavori ai sensi dell' art. 17 della Legge 64/74 (art. 93 D.P.R. 380/2001).

Considerato che tale infrazione comporta violazione della stessa Legge

DECRETA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 della legge 64/74 (art. 97 del D.P.R. 380/201) , la sospensione dei lavori del cantiere di proprietà della ditta Sanguedolce Concetta Taiseia nata a Palermo il 26/02/1978 sito in C/da Imbriacola (f. 5 part.302) nel Comune di Lampedusa.

Copia della presente ordinanza viene notificata a mezzo Messo Comunale alla suddetta Ditta e viene inviata al dirigente responsabile dell'ufficio urbanistica di Lampedusa al fine della osservanza dell'ordinanza stessa.

La Ditta è invitata a fare pervenire, qualora lo riterrà opportuno, gli elaborati tecnici delle opere eseguite, corredati da apposita planimetria quotata, redatti da professionista abilitato, al fine di poter riferire all'Autorità Giudiziaria ove pende procedimento penale; nel caso di mancata presentazione del progetto di verifica le opere saranno ritenute non conformi alla Legge 02/02/1974 n. 64 , al D.P.R. 380/2001 , e se ne proporrà la demolizione.

Ove il Sindaco accerti a mezzo del proprio servizio di vigilanza che i lavori proseguono anche dopo la notifica del presente decreto, è invitato a darne comunicazione a questo Ufficio affinché possa essere richiesto al Signor Prefetto l'intervento della Forza Pubblica.

Per l'Ingegnere Capo

FUNZIONARIO DIRETTIVO
Arch. Pietro Distefano

