


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)


**Previsione di Aggiornamento**  
(Art. 68 commi 4bis e 4 ter del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.)

## GEOMORFOLOGIA

### COMUNE DI CATANIA



CTR 634010 - SCALA 1:10.000  
CARTA DEI DISSESTI



## LEGENDA

### TIPOLOGIA

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata
- Sito d'attenzione

### STATO DI ATTIVITÀ

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite di bacino
- Limite comunale

