



## GEOMORFOLOGIA

**COMUNE DI ADRANO**

**CTR 624110 - SCALA 1:10.000**  
**CARTA DEI DISSESTI**








## LEGENDA

## TIPOLOGIA

- |  |  |
|--|--|
|  | Crollo e/o ribaltamento                                |
|  | Colamento rapido                                       |
|  | Sprofondamento   |
|  | Scorrimento  |
|  | Frana complessa  |
|  | Espansione laterale o deformazione gravitativa (DG PV) |
|  | Colamento lento  |
|  | Area a franosità diffusa                               |
|  | Deformazione superficiale lenta                        |
|  | Calanco  |
|  | Dissesti dovuti ad erosione accelerata                 |
|  | Sito d'attenzione                                      |

## STATO DI ATTIVITÀ

- |   |   |
|---|---|
|  | Attivo                                      |
|  | Inattivo                                    |
|  | Quiescente                                  |
|  | Stabilizzato artificialmente o naturalmente |

- 
- Limite di bacino
- Limite comunale

