



GEOMORFOLOGIA













COMUNE DI ADRANO

CTR 624070 - SCALA 1:10.000
CARTA DEI DISSESTI








LEGENDA

TIPOLOGIA

- | | |
|--|---|
|  | Crollo e/o ribaltamento |
|  | Colamento rapido |
|  | Sprofondamento |
|  | Scorrimento |
|  | Frana complessa |
|  | Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV) |
|  | Colamento lento |
|  | Area a franosità diffusa |
|  | Deformazione superficiale lenta |
|  | Calanco |
|  | Dissesti dovuti ad erosione accelerata |
|  | Sito d'attenzione |

STATO DI ATTIVITÀ

- | | |
|---|---|
|  | Attivo |
|  | Inattivo |
|  | Quiescente |
|  | Stabilizzato artificialmente o naturalmente |

- 
- Limite di bacino
- Limite comunale

