


Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Conferenza Operativa del 28/09/2022
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)
Delibera n. 101 del 06/10/2022

GEOMORFOLOGIA

COMUNE DI CATANIA



CTR 641010 - SCALA 1:10.000
CARTA DEI DISSESTI

	634010	
	634050	634060
633120	634090	634100
633160	634130	634140
640040	641010	641020

LEGENDA

TIPOLOGIA

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti dovuti ad erosione accelerata
- Sito d'attenzione

STATO DI ATTIVITÀ

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite di bacino
- Limite comunale

