



01	30-09-22	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	DISEGN.	CONTR.	APPROV.

RIF. MET. GAGLIANO - T.IMERERESE
DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2)
RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE

Dis.		SI-3100					Foglio 1 di 11
Comm.		NR/19188					
Revisioni		00	01				

SCHEDE IMPIANTI

TRATTO 1

PIL n.45670/6.1 DN400 (16") - Com. di SPERLINGA (EN)

Fg. 2 di 11

TRATTO 3

PIL n.45670/7.1 DN400 (16") - Com. di GANGI (PA)

Fg. 3 di 11

IMPIANTO DI REGOLAZIONE n.45670/8 - Com. di ALIMENA (PA)

Fg. 4 di 11

TRATTO 4

PIL n.45670/8.1 DN550 (22") - Com. di ALIMENA (PA)

Fg. 5 di 11

PIDI n.45670/9 DN550 (22") - Com. di BOMPIETRO (PA)

Fg. 6 di 11

PIDI n.45670/9.1 DN550 (22") - Com. di PETRALIA SOTTANA (PA)

Fg. 7 di 11

TRATTO 8

PIL n.45670/10.1 DN350 (14") - Com. di CALTAVUTURO (PA)

Fg. 8 di 11

TRATTO 9

PIL n.45670/11.1 DN300 (12") - Com. di CALTAVUTURO (PA)

Fg. 9 di 11

PIDI n.45670/12 DN300 (12") - Com. di SCLAFANI BAGNI (PA)

Fg. 10 di 11



PIL n.45670/12.1 DN300 (12") - Com. di SCLAFANI BAGNI (PA)

Fg. 11 di 11


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 622080

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI															
00	20-12-19	EMISSIONE		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI															
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO															
				Dis. SI-3100																	
				Fg. 2 di 11																	
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16”)/DN300(12”), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 1				Comm. NR/19188																	
				INDICE	<table border="1"><tr><td>00</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	00	01														
				00	01																
Scala --																					
SCHEDA IMPIANTO – PIL n.45670/6.1 DN400 (16”) Com. di SPERLINGA (EN)				Sostituisce il Sostituito dal																	

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 622110


NOTE:

1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI																
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI																
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO																
				Dis. SI-3100																	
				Fg. 3 di 11																	
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16”)/DN300(12”), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 3				Comm. NR/19188																	
				INDICE <table border="1"><tr><td>00</td><td>01</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		00	01														
				00	01																
Scala --																					
SCHEDA IMPIANTO – PIL n.45670/7.1 DN400 (16”) Com. di GANGI (PA)				Sostituisce il Sostituito dal																	




PROSPETTO A



PROSPETTO B

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.





CTR FG. 622070


- NOTE:
1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
 2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
 3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVIZI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
 4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
				Dis.	SI-3100
				Fg.	4 di 11
RIF. MET. GAGLIANO - T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 3			Comm.	NR/19188	
			INDICE	00 01	
			Scala	--	
SCHEDA IMPIANTO DI REGOLAZIONE n.45670/8 Com. di ALIMENA (PA)			Sostituisce il	
			Sostituito dal	

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B


COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 622060

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. SI-3100								
				Fg. 5 di 11								
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 4			Comm. NR/19188									
			INDICE	00	01							
			Scala --									
SCHEDA IMPIANTO – PIL n.45670/8.1 DN550 (22") Com. di ALIMENA (PA)			Sostituisce il			Sostituito dal						


Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.



PROSPETTO A





PROSPETTO B





CTR FG. 622050

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI					
00	20-12-19	EMISSIONE		BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI					
INDICE	DATA	R E V I S I O N I		ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO					
				Dis. SI-3100							
				Fg. 6 di 11							
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16”)/DN300(12”), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 4				Comm. NR/19188							
				INDICE	<div><div>00</div><div>01</div></div>						
				Scala --							
SCHEDA IMPIANTO – PIDI n.45670/9 DN550 (22”) Com. di BOMPIETRO (PA)				Sostituisce il Sostituito dal							

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 622050

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. SI-3100								
				Fg. 7 di 11								
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 4			Comm. NR/19188									
			INDICE	00	01							
			Scala --									
SCHEDA IMPIANTO – PIDI n.45670/9.1 DN550 (22") Com. di PETRALIA SOTTANA (PA)			Sostituisce il			Sostituito dal						

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B



COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 621040

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. SI-3100								
				Fg. 8 di 11								
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16”)/DN300(12”), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 8			Comm. NR/19188									
			INDICE	00	01							
			Scala --									
SCHEDA IMPIANTO – PIL n.45670/10.1 DN350 (14”) Com. di CALTAVUTURO (PA)			Sostituisce il			Sostituito dal						

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 621030

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
				Dis.	SI-3100
RIF. MET. GAGLIANO - T.IMERESE DN400(16'')/DN300(12''), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 9		Comm.		NR/19188	
				INDICE	00 01
				Scala	--
SCHEDA IMPIANTO - PIL n.45670/11.1 DN300 (12'') Com. di CALTAVUTURO (PA)			Sostituisce il Sostituito dal		

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

COROGRAFIA1:10000





CTR FG. 609150

NOTE:


1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI
INDICE	DATA	REVISIONI	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
					
RIF. MET. GAGLIANO - T.IMERESE DN400(16")/DN300(12"), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 9			Dis. SI-3100		
			Fg. 10 di 11		
			Comm. NR/19188		
			INDICE 00 01		
SCHEDA IMPIANTO - PIDI n.45670/12 DN300 (12") Com. di SCLAFANI BAGNI (PA)			Scala --		
			Sostituisce il		
			Sostituito dal		

Il presente disegno e' di proprieta' aziendale - La Societa' tutelera' i propri diritti a termine di legge.




PROSPETTO A



PROSPETTO B

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	N.



CTR FG. 609110

NOTE:

1. TUTTE LE DIMENSIONI E LE ELEVAZIONI SONO DA VERIFICARE IN CANTIERE
2. TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI (mm) SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
3. POSIZIONE E PROFONDITA' DI EVENTUALI SOTTOSERVISI E METANODOTTI ESISTENTI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PREVIO SCAVO A MANO
4. AL TERMINE DEI LAVORI DI SMANTELLAMENTO LE AREE DOVRANNO ESSERE RIPRISTINATE A CURA DELL'APPALTATORE

01	30-09-22	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO TRACCIATO	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
00	20-12-19	EMISSIONE	BALLANTE	ANTOGNOLI	PEDINI							
INDICE	DATA	R E V I S I O N I	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO							
				Dis. SI-3100								
				Fg. 11 di 11								
RIF. MET. GAGLIANO – T.IMERESE DN400(16”)/DN300(12”), DP 75bar (Fase 2) RIMOZIONE CONDOTTA ESISTENTE Tratto 9			Comm. NR/19188									
			INDICE	00	01							
			Scala --									
SCHEDA IMPIANTO – PIDI n.45670/12.1 DN300 (12”) Com. di SCLAFANI BAGNI (PA)			Sostituisce il			Sostituito dal						