


REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Presidenza della Regione Siciliana  
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia  
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"

Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino  
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)  
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii.)


Conferenza Operativa del 27/09/2023  
(Art.3, comma 3 L.R. n. 9 del 09/05/2019)

Delibera n. 153 del 03/10/2023

GEOMORFOLOGIA  
COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA



CTR N.619010 - SCALA 1:10.000  
CARTA DEI DISSESTI



#### FENOMENI FRANOSI

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

Sito di attenzione

Aree interessate dagli interventi di mitigazione di rischio

#### STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

Limite bacino idrografico

Limite area territoriale

Limite comunale

Limite del comune oggetto di aggiornamento

