



REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. i.)

Conferenza Operativa del 27/09/2023
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)
Delibera n. 154 del 03/10/2023

GEOMORFOLOGIA
COMUNE DI VICARI



CTR N.620070 - SCALA 1:10.000
CARTA DEI DISSESTI



- LEGENDA**
- FENOMENI FRANOSI**
- Crollo e/o ribaltamento
 - Colamento rapido
 - Sprofondamento
 - Scorrimento
 - Frana complessa
 - Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
 - Colamento lento
 - Area a franosità diffusa
 - Deformazione superficiale lenta
 - Calanco
 - Dissesti conseguenti ad erosione accelerata
 - Sito di attenzione
 - Aree interessate dagli interventi di mitigazione di rischio
- STATO DI ATTIVITA'**
- Attivo
 - Inattivo
 - Quiescente
 - Stabilizzato artificialmente o naturalmente
- Limiti**
- Limite bacino idrografico
 - Limite area territoriale
 - Limite comunale
 - Limite del comune oggetto di aggiornamento

