


REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Presidenza della Regione Siciliana
Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
Servizio 3 "ASSETTO DEL TERRITORIO"
Aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino
per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
(Art. 68 commi 4 bis e 4 ter del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e ss. mm. i.)


Conferenza Operativa del 27/09/2023
(Art.3, comma 3 L.R. n. 8 del 08/05/2018)

Delibera n. 154 del 03/10/2023

GEOMORFOLOGIA
COMUNE DI VICARI



CTR N.620040 - SCALA 1:10.000
CARTA DEI DISSESTI



FENOMENI FRANOSI

- Crollo e/o ribaltamento
- Colamento rapido
- Sprofondamento
- Scorrimento
- Frana complessa
- Espansione laterale o deformazione gravitativa (DGPV)
- Colamento lento
- Area a franosità diffusa
- Deformazione superficiale lenta
- Calanco
- Dissesti conseguenti ad erosione accelerata

- Sito di attenzione
- Aree interessate dagli interventi di mitigazione di rischio

STATO DI ATTIVITA'

- Attivo
- Inattivo
- Quiescente
- Stabilizzato artificialmente o naturalmente

- Limite bacino idrografico
- Limite area territoriale
- Limite comunale
- Limite del comune oggetto di aggiornamento

